

DE	
Anleitungen und Informationen des Herstellers Informationsbrochure für persönliche Schutzausrüstung (PSA) gemäß Verordnung (EU) 2016/425, Anhang II Abschnitt 1.4. Bitte lesen Sie diese Informationsbrochure sorgfältig vor Gebrauch der PSA durch. Sie sind verpflichtet, diese Informationsbrochure bei Weitergabe der PSA beizubehalten, bzw. dem Empfänger der PSA auszuhandeln. Zu diesem Zweck sind diese Informationsbrochure unverändert veröffentlicht worden. Schutzhandschuhe Gefährdung Risikokategorie II Zertifizierung Notifizierbare Stelle CE Par. Sc.1. Gam. - 4, rue Herm. Frenkel 69367 Lyon Cedex 07 France 0075 Kennnummer	

Die CE-Kennzeichnung bescheinigt, dass das Produkt den grundlegenden Gesundheitsschutz- und Sicherheitsanforderungen der Verordnung (EU) 2016/425 entspricht. Die EU-Richtlinienklärung kann unter www.qssafety.com eingesehen werden.

Bei diesem Produkt handelt es sich um persönliche Schutzausrüstung der Risikokategorie II. Dieses schützt Sie gegen: Mechanische Risiken, thermische Risiken (Hitze und/oder Feuer), andere als die oben genannten Anwendungsbereiche sind ausdrücklich ausgeschlossen. Dieses Produkt bietet daher, unter anderem, keinen Schutz gegen chemische Risiken, keine elektrischen, Stromschlag, Arbeitsverletzungen mit Hochdruckstrahl. Bitte beachten Sie die angebrachten Piktogramme, Hinweise und die dazugehörigen Leistungsstufen.

Lagerung / Nutzung / Überprüfung: Kühl und trocken lagern. Von direktem Sonnenlicht, UV-Strahlen oder Ozonquellen fernhalten. Nicht im gekürzten Zustand oder unter Gewichtslastung lagern. Das Produkt möglichst in der Originalpackung lagern bzw. transportieren. Einflüsse wie Licht, Feuchtigkeit, Temperatur sowie natürliche Werkstoffveränderungen, während eines längeren Zustands, können eine Änderung der Produkteigenschaften zur Folge haben. Exakte Angaben zur Lagerzeit und der Lebensdauer der PSA sind nicht möglich, da beide Parameter u. a. von der jeweiligen Art der Lagerung, Temperatur, Feuchtigkeit, dem Verschleißgrad und der Verwendungsumgebung abhängen. Überprüfen Sie dieses Produkt daher nach einer längeren Lagerung und nach jeder Nutzung auf Schäden oder Werkstoffveränderungen (z. B. spröde, rissige Beschichtungen) / Materialien, Lötlöcher, Farbveränderungen etc.). Überprüfen Sie dieses Produkt vor jeder Nutzung auf Eignung für die vorgesehene Tätigkeit und auf die korrekte Größe. Ungeeignete oder fehlerhafte Produkte sind zu entsorgen und auf keinen Fall zu verwenden. Die Größe des Produkts kann z. B. durch Dehnung von den Angaben abweichen.

Dieses Produkt wurden durch Prüfungen unter Laborbedingungen ermittelt. Es wird daher eine Überprüfung empfohlen, ab die PSA für die vorgesehene Verwendung geeignet ist, da die Bedingungen am Arbeitsplatz in Abhängigkeit von verschiedenen Parametern (z. B. Temperatur, Abrieb, Verrundungsintensität) von denen der Baumusterprüfung abweichen können. Wurde PSA bereits verwendet, kann dies, aufgrund des Verschleißes, geringere Leistungen bieten. Der Hersteller übernimmt keine Verantwortung für ein unzureichendes Gebrauchsverhalten.

Anweisungen zum Tragen des Artikels: Achten Sie darauf, dass Ihre Hände vor dem Anziehen von Handschuhen sauber und trocken sind. Führen Sie Ihre Finger in den jeweiligen Handschuh ein und ziehen Sie den Handschuh am Strickbündel bzw. an der Stulpe locker über Ihre Hand. Achten Sie dabei auf eine korrekte Passform. Handschuhe sollten einen festen und eng anliegenden Sitz an der Handfläche, den Fingern und den Handgelenken haben. Finger und Schenkel müssen übermäßig flexibel bleiben und können die Handschuhe beschädigen. Handschuhe sollten nach der Anwendung so angezogen werden, dass die Außenseite nicht mit der Kleidung oder Haut in Berührung kommt, da diese sichtbar und unsichtbar mit Schmutz kontaminiert sein kann. Handschuhe sind also zu ziehen, dass die Innenseite nach außen kommt. Lösen Sie dafür zuerst die Fingerringe des Handschuhs von den Fingern. Der Strickbündel darf Stulpe und Handgelenk nicht berühren. Handschuhe mit abzuschieben. Damit der Handschuh seinen Komfort beibehält, sollte diese nach jeder Tätigkeit entsprechend der Reinigungs- und Wartungsempfehlung gewaschen werden. Je nach Bedarf kann und sollte dies durchgeführt werden, während die Handschuhe getragen werden.

Vor Arbeitsbeginn (nach Pausen und ggf. nach dem Handwaschen) kann ein geeignetes Hautschutzpräparat verwendet werden. Während der Arbeit (vor Pausen und vor Arbeitschluss) kann ein geeignetes Hautreinigungsmittel verwendet werden. Nach der Arbeit (nach dem letzten Handwaschen) kann ein geeignetes Hautpflegepräparat verwendet werden.

Reinigung / Wartung: Die empfohlene Waschtemperatur liegt zwischen 40° und 60° C (104° – 140° F). Bitte verwenden Sie ein handelsübliches Waschmittel oder Reinigungsmittel. Nicht chemisch reinigen. Reinigen Sie Handschuhe mit einem milden Reinigungsmittel. Handschuhe dürfen nicht mit Bleichmittel oder anderen aggressiven Substanzen in Berührung kommen. Keine Weichspüler verwenden. Der Trocknungsprozess kann zu einer Verformung der Geweberückfläche führen. Die Trocknungstemperatur sollte 70°C (158° F) nicht überschreiten. Wichtig: Waschen und Gebrauch können die Wirksamkeit des Handschuhs im Laufe der Zeit verringern.

Entsorgung: Entsorgen Sie Handschuhe zusammen mit dem Hausmüll. Nach beabsichtigtem oder unbeabsichtigtem Kontakt mit Chemikalien, kann dieses Produkt durch umweltschädliche oder gefährliche Substanzen verunreinigt sein. In diesem Fall ist die Entsorgung in Übereinstimmung mit den örtlich anzuwendenden Rechtsvorschriften vorzunehmen.

Besondere Hinweise: PSA kann bei sensiblen Personen allergische Reaktionen hervorrufen. Besondere Vorsicht bei bekannter Überempfindlichkeit empfohlen.

Generelle Erläuterungen zu erzielten Leistungsstufen

1-4 / A- F Erzielte Prüfergebnisse (je höher, desto besser)

0 Mindestleistungseffekte nicht erreicht

X Nicht geprüft bzw. aufgrund des Materials oder der Gestaltung nicht anwendbar

Alle Prüfungen wurden unter Laborbedingungen an der Handinnenfläche durchgeführt und anhand dieser wurden die jeweiligen Leistungsstufen ermittelt.

EN 388:2016	
Hersteller Jahr und Monat der Herstellung STANDARD 100 by DEKO-TEX® Anleitungen und Informationen des Herstellers lesen CE-Kennzeichnung EAC-Kennzeichnung UK-SEPRO-Kennzeichnung Identifizierung EN 388, EN 407, STANDARD 100 by DEKO-TEX® Par. Sc.1. Gam. - 4, rue Herm. Frenkel 69367 Lyon Cedex 07 France 0075 CE-Markierung EAC-Markierung UKSePro-Markierung EN 388 Testparameter Performance Level 1-4 X 4 A Abrasion resistance B Blade cut resistance (Coupe-Test) C Tear resistance D Puncture resistance E Blade cut resistance (TDM) 1-4 X 1-4 X 1-4 X A-F D	

Manufacturer's Instructions and Information

Information brochure for personal protective equipment (PPE) according to Regulation (EU) 2016/425, annex II point 1.4. Please read this information brochure carefully before using the PPE. You are obligated to enclose this information brochure when passing on the PPE or to hand it over to the recipient of the PPE. For this purpose, this information brochure may be reproduced without restriction.

EN 407	
Hersteller Jahr und Monat der Herstellung STANDARD 100 by DEKO-TEX® Anleitungen und Informationen des Herstellers lesen CE-Kennzeichnung EAC-Kennzeichnung UKSePro-Kennzeichnung Identifizierung EN 388, EN 407, STANDARD 100 by DEKO-TEX® Par. Sc.1. Gam. - 4, rue Herm. Frenkel 69367 Lyon Cedex 07 France 0075 CE-Markierung EAC-Markierung UKSePro-Markierung EN 407 Testparameter Performance Level 1-4 X 1-4 X 1-4 X 1-4 X 1-4 X 1-4 X 1-4 X A Comportement en combustion B Chaleur de contact C Chaleur connective D Chaleur par rayonnement E Petites projections de métaux fondus F Grandes quantités de métaux liquides 1-4 X 1-4 X 1-4 X 1-4 X 1-4 X 1-4 X 1-4 X	

Manufacturer's Instructions and Information

Information brochure for personal protective equipment (PPE) according to Regulation (EU) 2016/425, annex II point 1.4. Please read this information brochure carefully before using the PPE. You are obligated to enclose this information brochure when passing on the PPE or to hand it over to the recipient of the PPE. For this purpose, this information brochure may be reproduced without restriction.

EN 388:2016	
Hersteller Jahr und Monat der Herstellung STANDARD 100 by DEKO-TEX® Anleitungen und Informationen des Herstellers lesen CE-Kennzeichnung EAC-Kennzeichnung UKSePro-Kennzeichnung Identifizierung EN 388, EN 407, STANDARD 100 by DEKO-TEX® Par. Sc.1. Gam. - 4, rue Herm. Frenkel 69367 Lyon Cedex 07 France 0075 CE-Markierung EAC-Markierung UKSePro-Markierung EN 388 Testparameter Performance Level 1-4 X 4 A Abrasion resistance B Blade cut resistance (Coupe-Test) C Tear resistance D Puncture resistance E Blade cut resistance (TDM) 1-4 X 1-4 X 1-4 X 1-4 X A-F D	

EN 407	
Hersteller Jahr und Monat der Herstellung STANDARD 100 by DEKO-TEX® Anleitungen und Informationen des Herstellers lesen CE-Kennzeichnung EAC-Kennzeichnung UKSePro-Kennzeichnung Identifizierung EN 388, EN 407, STANDARD 100 by DEKO-TEX® Par. Sc.1. Gam. - 4, rue Herm. Frenkel 69367 Lyon Cedex 07 France 0075 CE-Markierung EAC-Markierung UKSePro-Markierung EN 407 Testparameter Performance Level 1-4 X 1-4 X 1-4 X 1-4 X 1-4 X 1-4 X 1-4 X A Comportement en combustion B Chaleur de contact C Chaleur connective D Chaleur par rayonnement E Petites projections de métaux fondus F Grandes quantités de métaux liquides 1-4 X 1-4 X 1-4 X 1-4 X 1-4 X 1-4 X 1-4 X	

Manufacturer's Instructions and Information

Information brochure for personal protective equipment (PPE) according to Regulation (EU) 2016/425, allegato I, sezione 1.4. Leggere attentamente questo opuscolo informativo prima di utilizzare l'UPE. L'utente è obbligato ad allegare questo opuscolo informativo al momento della consegna del DPI o di consegnarlo al beneficiario del DPI. Al fine, questo opuscolo informativo può essere riprodotto senza limitazioni.

Informazioni importanti: L'EPPI può provocare des reazioni allergiques sur les personnes sensibles. Prendre particulière recommander en cas de sensibilité connue.

Erläuterungen der Leistungsstufen

1-4 / A- F Erzielte Prüfergebnisse (je höher, desto besser)

0 Niveau de performance non atteint

X Non vérifié ou non applicable en raison du matériau ou de la conception

Tous les contrôles sont réalisés dans des conditions de laboratoire sur la paume de la main et les niveaux de performance résultants ont été déterminés sur cette base.

EN ISO 21420:2020	
Hersteller Jahr und Monat der Herstellung STANDARD 100 by DEKO-TEX® Anleitungen und Informationen des Herstellers lesen CE-Kennzeichnung EAC-Kennzeichnung UKSePro-Kennzeichnung Identifizierung EN 388, EN 407, STANDARD 100 by DEKO-TEX® Par. Sc.1. Gam. - 4, rue Herm. Frenkel 69367 Lyon Cedex 07 France 0075 CE-Markierung EAC-Markierung UKSePro-Markierung EN 407 Testparameter Performance Level 1-4 X 1-4 X 1-4 X 1-4 X 1-4 X 1-4 X 1-4 X A Comportement en combustion B Chaleur de contact C Chaleur connective D Chaleur par rayonnement E Petites projections de métaux fondus F Grandes quantités de métaux liquides 1-4 X 1-4 X 1-4 X 1-4 X 1-4 X 1-4 X 1-4 X	

Manufacturer's Instructions and Information

EN 388:2016	
Hersteller Jahr und Monat der Herstellung STANDARD 100 by DEKO-TEX® Anleitungen und Informationen des Herstellers lesen CE-Kennzeichnung EAC-Kennzeichnung UKSePro-Kennzeichnung Identifizierung EN 388, EN 407, STANDARD 100 by DEKO-TEX® Par. Sc.1. Gam. - 4, rue Herm. Frenkel 69367 Lyon Cedex 07 France 0075 CE-Markierung EAC-Kennzeichnung UKSePro-Kennzeichnung EN 388 Testparameter Performance Level 1-4 X 4 A Abrasion resistance B Blade cut resistance (Coupe-Test) C Tear resistance D Puncture resistance E Blade cut resistance (TDM) 1-4 X 1-4 X 1-4 X A-F D	

Manufacturer's Instructions and Information

Information brochure for personal protective equipment (PPE) according to Regulation (EU) 2016/425, allegato I, sezione 1.4. Leggere attentamente questo opuscolo informativo prima di utilizzare l'UPE. L'utente è obbligato ad allegare questo opuscolo informativo al momento della consegna del DPI o di consegnarlo al beneficiario del DPI. Al fine, questo opuscolo informativo può essere riprodotto senza limitazioni.

Informazioni importanti: L'EPPI può provocare des reazioni allergiques sur les personnes sensibles. Prendre particulière recommander en cas de sensibilité connue.

EN 407	
Hersteller Jahr und Monat der Herstellung STANDARD 100 by DEKO-TEX® Anleitungen und Informationen des Herstellers lesen CE-Kennzeichnung EAC-Kennzeichnung UKSePro-Kennzeichnung Identifizierung EN 388, EN 407, STANDARD 100 by DEKO-TEX® Par. Sc.1. Gam. - 4, rue Herm. Frenkel 69367 Lyon Cedex 07 France 0075 CE-Markierung EAC-Kennzeichnung UKSePro-Kennzeichnung EN 407 Testparameter Performance Level 1-4 X 1-4 X 1-4 X 1-4 X 1-4 X 1-4 X 1-4 X A Comportement en combustion B Chaleur de contact C Chaleur connective D Chaleur par rayonnement E Petites projections de métaux fondus F Grandes quantités de métaux liquides 1-4 X 1-4 X 1-4 X 1-4 X 1-4 X 1-4 X 1-4 X	

EN 388:2016	
Hersteller Jahr und Monat der Herstellung STANDARD 100 by DEKO-TEX® Anleitungen und Informationen des Herstellers lesen CE-Kennzeichnung EAC-Kennzeichnung UKSePro-Kennzeichnung Identifizierung EN 388, EN 407, STANDARD 100 by DEKO-TEX® Par. Sc.1. Gam. - 4, rue Herm. Frenkel 69367 Lyon Cedex 07 France 0075 CE-Markierung EAC-Kennzeichnung UKSePro-Kennzeichnung EN 388 Testparameter Performance Level 1-4 X 4 A Abrasion resistance B Blade cut resistance (Coupe-Test) C Tear resistance D Puncture resistance E Blade cut resistance (TDM) 1-4 X 1-4 X 1-4 X A-F D	

Manufacturer's Instructions and Information

Information brochure for personal protective equipment (PPE) according to Regulation (EU) 2016/425, annex II point 1.4. Please read this information brochure carefully before using the PPE. You are obligated to enclose this information brochure when passing on the PPE or to hand it over to the recipient of the PPE. For this purpose, this information brochure may be reproduced without restriction.

EN 407	
Hersteller Jahr und Monat der Herstellung STANDARD 100 by DEKO-TEX® Anleitungen und Informationen des Herstellers lesen CE-Kennzeichnung EAC-Kennzeichnung UKSePro-Kennzeichnung Identifizierung EN 388, EN 407, STANDARD 100 by DEKO-TEX® Par. Sc.1. Gam. - 4, rue Herm. Frenkel 69367 Lyon Cedex 07 France 0075 CE-Markierung EAC-Markierung UKSePro-Markierung EN 407 Testparameter Performance Level 1-4 X 1-4 X 1-4 X 1-4 X 1-4 X 1-4 X 1-4 X A Comportement en combustion B Chaleur de contact C Chaleur connective D Chaleur par rayonnement E Petites projections de métaux fondus F Grandes quantités de métaux liquides 1-4 X 1-4 X 1-4 X 1-4 X 1-4 X 1-4 X 1-4 X	

Manufacturer's Instructions and Information

EN 388:2016	
Hersteller Jahr und Monat der Herstellung STANDARD 100 by DEKO-TEX® Anleitungen und Informationen des Herstellers lesen CE-Kennzeichnung EAC-Kennzeichnung UKSePro-Kennzeichnung Identifizierung EN 388, EN 407, STANDARD 100 by DEKO-TEX® Par. Sc.1. Gam. - 4, rue Herm. Frenkel 69367 Lyon Cedex 07 France 0075 CE-Markierung EAC-Markierung UKSePro-Markierung EN 388 Testparameter Performance Level 1-4 X 4 A Abrasion resistance B Blade cut resistance (Coupe-Test) C Tear resistance D Puncture resistance E Blade cut resistance (TDM) 1-4 X 1-4 X 1-4 X A-F D	

Manufacturer's Instructions and Information

EN 407	
Hersteller Jahr und Monat der Herstellung STANDARD 100 by DEKO-TEX® Anleitungen und Informationen des Herstellers lesen CE-Kennzeichnung EAC-Kennzeichnung UKSePro-Kennzeichnung Identifizierung EN 388, EN 407, STANDARD 100 by DEKO-TEX® Par. Sc.1. Gam. - 4, rue Herm. Frenkel 69367 Lyon Cedex 07 France 0075 CE-Markierung EAC-Markierung UKSePro-Markierung EN 407 Testparameter Performance Level 1-4 X 1-4 X 1-4 X 1-4 X 1-4 X 1-4 X 1-4 X A Comportement en combustion B Chaleur de contact C Chaleur connective D Chaleur par rayonnement E Petites projections de métaux fondus F Grandes quantités de métaux liquides 1-4 X 1-4 X 1-4 X 1-4 X 1-4 X 1-4 X 1-4 X	

Manufacturer's Instructions and Information

Information brochure for personal protective equipment (PPE) according to Regulation (EU) 2016/425, allegato I, sezione 1.4. Leggere attentamente questo opuscolo informativo prima di utilizzare l'UPE. L'utente è obbligato ad allegare questo opuscolo informativo al momento della consegna del DPI o di consegnarlo al beneficiario del DPI. Al fine, questo opuscolo informativo può essere riprodotto senza limitazioni.

Informazioni importanti: L'EPPI può provocare des reazioni allergiques sur les personnes sensibles. Prendre particulière recommander en cas de sensibilité connue.

EN 407	
Hersteller Jahr und Monat der Herstellung STANDARD 100 by DEKO-TEX® Anleitungen und Informationen des Herstellers lesen CE-Kennzeichnung EAC-Kennzeichnung UKSePro-Kennzeichnung Identifizierung EN 388, EN 407, STANDARD 100 by DEKO-TEX® Par. Sc.1. Gam. - 4, rue Herm. Frenkel 69367 Lyon Cedex 07 France 0075 CE-Markierung EAC-Markierung UKSePro-Markierung EN 407 Testparameter Performance Level 1-4 X 1-4 X 1-4 X 1-4 X 1-4 X 1-4 X 1-4 X A Comportement en combustion B Chaleur de contact C Chaleur connective D Chaleur par rayonnement E Petites projections de métaux fondus F Grandes quantités de métaux liquides 1-4 X 1-4 X 1-4 X 1-4 X 1-4 X 1-4 X 1-4 X	

EN 388:2016	
Hersteller Jahr und Monat der Herstellung STANDARD 100 by DEKO-TEX® Anleitungen und Informationen des Herstellers lesen CE-Kennzeichnung EAC-Kennzeichnung UKSePro-Kennzeichnung Identifizierung EN 388, EN 407, STANDARD 100 by DEKO-TEX® Par. Sc.1. Gam. - 4, rue Herm. Frenkel 69367 Lyon Cedex 07 France 0075 CE-Markierung EAC-Markierung UKSePro-Markierung EN 388 Testparameter Performance Level 1-4 X 4 A Abrasion resistance B Blade cut resistance (Coupe-Test) C Tear resistance D Puncture resistance E Blade cut resistance (TDM) 1-4 X 1-4 X 1-4 X A-F D	

Manufacturer's Instructions and Information

EN 407	
Hersteller Jahr und Monat der Herstellung STANDARD 100 by DEKO-TEX® Anleitungen und Informationen des Herstellers lesen CE-Kennzeichnung EAC-Kennzeichnung UKSePro-Kennzeichnung Identifizierung EN 388, EN 407, STANDARD 100 by DEKO-TEX® Par. Sc.1. Gam. - 4, rue Herm. Frenkel 69367 Lyon Cedex 07 France 0075 CE-Markierung EAC-Markierung UKSePro-Markierung EN 407 Testparameter Performance Level 1-4 X 1-4 X 1-4 X 1-4 X 1-4 X 1-4 X 1-4 X A Comportement en combustion B Chaleur de contact C Chaleur connective D Chaleur par rayonnement E Petites projections de métaux fondus F Grandes quantités de métaux liquides 1-4 X 1-4 X 1-4 X 1-4 X 1-4 X 1-4 X 1-4 X	

Manufacturer's Instructions and Information

Information brochure for personal protective equipment (PPE) according to Regulation (EU) 2016/425, allegato I, sezione 1.4. Leggere attentamente questo opuscolo informativo prima di utilizzare l'UPE. L'utente è obbligato ad allegare questo opuscolo informativo al momento della consegna del DPI o di consegnarlo al beneficiario del DPI. Al fine, questo opuscolo informativo può essere riprodotto senza limitazioni.

Informazioni importanti: L'EPPI può provocare des reazioni allergiques sur les personnes sensibles. Prendre particulière recommander en cas de sensibilité connue.

EN ISO 21420:2020	
Hersteller Jahr und Monat der Herstellung STANDARD 100 by DEKO-TEX® Anleitungen und Informationen des Herstellers lesen CE-Kennzeichnung EAC-Kennzeichnung UKSePro-Kennzeichnung Identifizierung EN 388, EN 407, STANDARD 100 by DEKO-TEX® Par. Sc.1. Gam. - 4, rue Herm. Frenkel 69367 Lyon Cedex 07 France 0075 CE-Markierung EAC-Markierung UKSePro-Markierung EN 407 Testparameter Performance Level 1-4 X 1-4 X 1-4 X 1-4 X 1-4 X 1-4 X 1-4 X A Comportement en combustion B Chaleur de contact C Chaleur connective D Chaleur par rayonnement E Petites projections de métaux fondus F Grandes quantités de métaux liquides 1-4 X 1-4 X 1-4 X 1-4 X 1-4 X 1-4 X 1-4 X	

Manufacturer's Instructions and Information

check whether the PPE is suitable for the intended use, as the conditions at the workplace can differ from those of the type examination depending on various parameters (e. g. temperature, air pressure, intensity of use). If PPE has already been used, it can offer lower performance due to the degree of wear. The manufacturer accepts no responsibility for any improper use of the product.

Instructions for wearing the product: Make sure your hands are clean and dry before putting on gloves. Insert your fingers into the respective glove and pull the glove loosely over your hand on the knitted wrist or cuff. Make sure that the fit is correct. Gloves should have a tight and snug fit on the palm of the hand, fingers and gaps between fingers. Fingernails, jewellery, excessive stretching and pulling can damage the gloves. Gloves should be taken off at the way that the outside of the gloves does not come into contact with clothes with clothing or skin, as the gloves can be visibly and invisibly contaminated with harmful substances. Accordingly the inside must be cleaned afterwards. First remove the fingertips of the glove from your fingers. The knitted wrist or cuff can then be rolled outwards in order to remove the glove. To ensure that the glove retains its comfort, it should be cleaned after each use in accordance with the cleaning and maintenance instructions. If necessary, this can and should be done while wearing the gloves.

A suitable skin protection product can be used before starting work (after breaks) and if necessary after washing the hands). During work (before breaks and before end of work) a suitable skin cream can be used. After work (after the last washing of the hands) a suitable skin care product can be used.

Cleaning / maintenance: Recommended washing temperature is between 40° and 60° C (104° – 140° F). Use a standard laundry detergent or cleaning product. Do not dry clean. The drying process may cause felting on the fabric surface. Drying temperatures should not exceed 70° C (158° F). Important: Washing and use may decrease the glove's effectiveness over time.

Disposal: Dispose of with household waste. This product may be contaminated by environmentally harmful or hazardous substances after intended or unintended contact with chemicals. In this case, disposal must be carried out in accordance with the applicable legal regulations.

Special notes: PPE can cause allergic reactions. Special care is recommended in case of known hypersensitivities.

General obligations of achieved performance levels

1-6 / A- F Achieved test result (the higher, the better)

0 Minimum performance level not achieved

X Not tested or not applicable due to the material or design

All tests were carried out under laboratory conditions on the palm of the hand. Respective performance levels were determined on this basis.

EN ISO 21420:2020	
Hersteller Jahr und Monat der Herstellung STANDARD 100 by DEKO-TEX® Anleitungen und Informationen des Herstellers lesen CE-Kennzeichnung EAC-Kennzeichnung UKSePro-Kennzeichnung Identifizierung EN 388, EN 407, STANDARD 100 by DEKO-TEX® Par. Sc.1. Gam. - 4, rue Herm. Frenkel 69367 Lyon Cedex 07 France 0075 CE-Markierung EAC-Markierung UKSePro-Markierung EN 407 Testparameter Performance Level 1-4 X 1-4 X 1-4 X 1-4 X 1-4 X 1-4 X 1-4 X A Comportement en combustion B Chaleur de contact C Chaleur connective D Chaleur par rayonnement E Petites projections de métaux fondus F Grandes quantités de métaux liquides 1-4 X 1-4 X 1-4 X 1-4 X 1-4 X 1-4 X 1-4 X	

Manufacturer's Instructions and Information

Information brochure for personal protective equipment (PPE) according to Regulation (EU) 2016/425, annex II point 1.4. Please read this information brochure carefully before using the PPE. You are obligated to enclose this information brochure when passing on the PPE or to hand it over to the recipient of the PPE. For this purpose, this information brochure may be reproduced without restriction.

	C	Tear resistance	1-4	4
AB CDE	D	Puncture resistance	1-4	3
	E	Blade cut resistance (TDM)	A-F	D

If gloves consist of two or more layers, the overall classification does not necessarily reflect the performance of the outermost layer.

The test result of the cut resistance (B) is only to be understood as an indication. The TDM cut resistance test

