

DE	EN	EN 388-2020	Schutzhandschuhe – Allgemeine Anforderungen und Prüfvorfahren
Anleitungen und Informationen des Herstellers Anleitungsinformationen für persönliche Schutzausrüstung (PSA) gemäß Verordnung (EU) 2016/425, Absatz II Abschnitt 1.4. Bitte lesen Sie diese Informationsbrochure sorgfältig vor Gebrauch der PSA durch. Dies sind verpflichtet, diese Informationsbrochure bei Weitergabe der PSA beizubehalten, bzw. dem Empfänger der PSA auszuhandeln. Zu diesem Zweck kann diese Informationsbrochure uneingeschränkt vervielfältigt werden.	Risikokategorie II Schutzhandschuhe Zertifizierung Notifizierte Stelle	6-11 CE EN 388, STANDARD 100 by DEKO-TEX® C TC Parc St. L. Gam. - 4, rue Hem, Frenkel 69367 Lyon Cedex 07 France 0075	Prüfparameter Fingerfestigkeit Leistungsstufen 1-5 3 Prüfgegenstand 5
Kennnummer			EN 388-2016 Schutzhandschuhe gegen mechanische Risiken Prüfparameter Leistungsstufen Prüfgegenstand A Abrießfestigkeit B Schnittfestigkeit (Coupe-Test) C Wirtbarkeit D Durchschlagskraft E Schnittfestigkeit (TDM) 1-4 1-5 1-4 1-4 A-F D 3 3 3 3 3

Die CE-Kennzeichnung bescheinigt, dass das Produkt den grundlegenden Gesundheitsschutz- und Sicherheitsanforderungen der Verordnung (EU) 2016/425 entspricht. Die EU-Konformitätserklärung kann unter www.qssafety.com eingeholt werden.

Bei diesem Produkt handelt es sich um persönliche Schutzausrüstung der Risikokategorie II. Dieses schützt Sie gegen: Mechanische Risiken. Andere als die oben genannten Anforderungen sind ausdrücklich ausgeschlossen. Dieses Produkt bietet daher, unter anderem, keinen Schutz gegen: Chemikalien, Mikroorganismen, Kälte, thermische Risiken (Hitze und Feuer), Stossbelastung, Strahlung, Arbeitsmittel mit Hochdruckstrahl. Bitte beachten Sie die angebrachten Piktogramme, Hinweise und die dazugehörigen Leistungsstufen.

Lagerung / Nutzung / Überprüfung: Kühlen und trocknen lagern. Von direktem Sonnenlicht, UV-Strahlen oder Ozonenquellen fernhalten. Nicht im gekürzten Zustand oder unter Gewichtslastung lagern. Das Produkt möglichst in der Originalverpackung lagern bzw. transportieren. Entfalten wie Licht. Feuchtigkeit, Temperatur sowie natürliche Werkstoffeigenschaften, während eines längeren Zustands, können eine Änderung der Produkteigenschaften zur Folge haben. Exakte Angaben zur Lagerzeit und der Lebensdauer der PSA sind nicht möglich, da beide Parameter u. a. von der jeweiligen Art der Lagerung, Temperatur, Feuchtigkeit, dem Verschleißgrad und der Verwendungsumgebung abhängen. Überprüfen Sie dieses Produkt daher nach einer längeren Lagerung sowie vor jeder Nutzung auf Schäden oder Werkstoffveränderungen (z. B. spröde, rissige Beschichtungen) / Materialien, Löcher, Farberänderungen etc.). Überprüfen Sie dieses Produkt vor jeder Nutzung auf Eignung für die vorgesehene Tätigkeit und auf die korrekte Größe. Uneingesegnete oder fehlerhafte Produkte sind zu entsorgen und auf keinen Fall zu verwenden. Die Größe des Produkts kann z. B. durch Dehnung von den Angaben abweichen.

Alle Leistungen wurden durch Prüflaboratorien bestätigt. Es wird daher eine Überprüfung empfohlen, ab die PSA für die vorgesehene Verwendung geeignet ist, da die Bedingungen am Arbeitsplatz in Abhängigkeit von verschiedenen Parametern (z. B. Temperatur, Abrieb, Verrundungsintensität) von denen der Baumusterprüfung abweichen können. Wurde PSA bereits verwendet, kann diese, aufgrund des Verschleißgrades, geringere Leistungen bieten. Der Hersteller übernimmt keine Verantwortung bei unsachgemäßem Gebrauch des Produktes.

Anweisungen zum Tragen des Artikels: Achten Sie darauf, dass Ihre Hände vor dem Anziehen von Handschuhen sauber und trocken sind. Führen Sie Ihre Finger in den jeweiligen Handschuh ein und ziehen Sie den Handschuh am Strickband bzw. an der Stulpe locker über Ihre Hand. Achten Sie dabei auf eine korrekte Passform. Handschuhe sollten einen festen und eng anliegenden Sitz an der Handfläche, den Fingern sowie Fingerschweben haben. Fingergering, Schenck sowie übermäßiges Lösen und Ziehen können die Handschuhe beschädigen. Handschuhe sollten nach der Anwendung so angezogen werden, dass die Außenseite nicht mit der Kleidung oder Haut in Berührung kommt, da diese sichtbar und unsichtbar mit Schadstoffen kontaminiert sein kann. Handschuhe sind so zu ziehen, dass die Innenseite nach außen kommt. Lösen Sie dafür zuerst die Fingerpartien des Handschuhs von den Fingern. Der Strickband bzw. die Stulpe kann dann nach außen geklappt werden, um den Handschuh abzuschieben. Damit der Handschuh seinen Komfort behält, sollte diese jeder Tätigkeit entsprechend der Reinigungs- und Wartungsebene konformiert werden. Je nach Bedarf kann und sollte dies durchgeführt werden, während die Handschuhe getragen werden.

Vor Arbeitsbeginn (auch Pausen und ggf. nach dem Händewaschen) kann ein geeignetes Hautschutzpräparat verwendet werden. Während der Arbeit (vor Pausen und vor Arbeitschluss) kann ein geeignetes Hautreinigungsmittel verwendet werden. Nach der Arbeit (nach dem letzten Händewaschen) kann ein geeignetes Hautpflegepräparat verwendet werden.

Reinigung / Wartung: Die empfohlene Waschtemperatur liegt zwischen 40°C und 60°C (104°F – 140°F). Bitte verwenden Sie ein handeltüchtige Waschtuchmittel oder Reinigungsmittel. Nicht chemisch reinigen! Das Reinigungsmittel sollte keine bleichenden oder oxidierenden Inhaltsstoffe enthalten. Keine Weichspüler verwenden. Der Trocknungsprozess kann zu einer Verfärbung der Geweberückseite führen. Die Trocknungstemperatur sollte 70°C (158°F) nicht überschreiten. Wichtig: Waschen und Gebrauh können die Wirksamkeit des Handschuhs im Laufe der Zeit verringern.

Entsorgung: Entsorgen Sie dieses Produkt zusammen mit dem Hausmüll. Nach beabsichtigtem oder unbeabsichtigtem Kontakt mit Chemikalien, kann dieses Produkt durch umweltschädigende oder gefährliche Substanzen verunreinigt sein. In diesem Fall ist die Entsorgung in Übereinstimmung mit den örtlich anzuwendenden Rechtsvorschriften vorzunehmen.

Besondere Hinweise: PSA kann bei sensiblen Personen allergische Reaktionen hervorrufen. Besondere Vorsicht ist bei bekanntem Überempfindlichkeit-Empföhlen.

Generelle Erläuterungen zu erzielten Leistungsstufen
1-6 / A-F: Erzielte Profestienstufen (je nach Hersteller)
0 = Minderleistungsfähigkeit nicht erreicht
X = Nicht geeignet bzw. aufgrund des Materials oder der Gestaltung nicht anwendbar
Alle Prüfungen wurden unter Laborbedingungen an der Handinnenfläche durchgeführt und anhand dieser wurden die jeweiligen Leistungsstufen ermittelt.

24-843

24-843

24-843

24-843

24-843

24-843

24-843

24-843

24-843

24-843

24-843

24-843

24-843

24-843

24-843

24-843

24-843

24-843

24-843

24-843

24-843

24-843

24-843

24-843

24-843

24-843

24-843

24-843

24-843

24-843

24-843

24-843

24-843

24-843

24-843

24-843

24-843

24-843

24-843

24-843

24-843

24-843

24-843

24-843

24-843

24-843

24-843

24-843

24-843

24-843

24-843

24-843

24-843

24-843

24-843

24-843

24-843

24-843

24-843

24-843

24-843

24-843

24-843

24-843

24-843

24-843

24-843

24-843

24-843

24-843

24-843

24-843

24-843

24-843

24-843

24-843

24-843

24-843

24-843

24-843

24-843

24-843

24-843

24-843

24-843

24-843

24-843

24-843

24-843

24-843

24-843

24-843

24-843

24-843

24-843

24-843

24-843

24-843

24-843

24-843

24-843

24-843

24-843

24-843

24-843

24-843

24-843

24-843

24-843

24-843

24-843

24-843

24-843

24-843

24-843

24-843

24-843

24-843

24-843

24-843

24-843

24-843

24-843

24-843

24-843

24-843

24-843

24-843

24-843

24-843

24-843

24-843

24-843

24-843

24-843

24-843

24-843

24-843

24-843

24-843

24-843

24-843

24-843

24-843

24-843

24-843

24-843

24-843

24-843

24-843

24-843

24-843

24-843

24-843

24-843

24-843

24-843

24-843

24-843

24-843

24-843

24-843

24-843

24-843

24-843

24-843

24-843

24-843

24-843

24-843

24-843

24-843

24-843

24-843

24-843

24-843

24-843

24-843

24-843

24-843

24-843

24-843

24-843

24-843

24-843

24-843

24-843

24-843

24-843

24-843

24-843

24-843

24-843

24-843

24-843

24-843

24-843

24-843

24-843

24-843

24-843

24-843

24-843

24-843

24-843

24-843

24-843

24-843

24-843

24-843

24-843

24-843

24-843

24-843

24-843

24-843

24-843

24-843

24-843

24-843

24-843

24-843

24-843

24-843

24-843

24-843

24-843

24-843

24-843

24-843

24-843

24-843

24-843

24-843

24-843

24-843

24-843

24-843

24-843

24-843

24-843

24-843

