

DE	
Anleitungen und Informationen des Herstellers Informationsbrochure für persönliche Schutzausrüstung (PSA) gemäß Verordnung (EU) 2016/425, Anhang II Abschnitt 1.4. Bitte lesen Sie diese Informationsbrochure sorgfältig vor Gebrauch der PSA durch. Sie sind verpflichtet, diese Informationsbrochure bei Weitergabe der PSA beizubehalten, bzw. dem Empfänger der PSA auszuhandeln. Zu diesem Zweck sind diese Informationsbrochure unverändert veröffentlicht worden. Schutzhandschuhe Gefährdung Zertifizierung Notifizierte Stelle Risikokategorie II EN 388, EN 407, STANDARD 100 by OEKO-TEX® C/C Parc S.t. Gamm. - 4, rue Herm. Frenkel 69367 Lyon Cedex 07 France 0075 Kennnummer	

Die CE-Kennzeichnung bescheinigt, dass das Produkt den grundlegenden Gesundheitsschutz- und Sicherheitsanforderungen der Verordnung (EU) 2016/425 entspricht. Die EU-Risikoklassifizierung kann unter www.qssafety.com eingesehen werden.

Bei diesem Produkt handelt es sich um persönliche Schutzausrüstung der Risikokategorie II. Dieses schützt Sie gegen: Mechanische Risiken, thermische Risiken (Hitze und/oder Feuer), andere als die oben genannten Anwendungsbereiche sind ausdrücklich ausgeschlossen. Dieses Produkt bietet daher, unter anderem, keinen Schutz vor elektrischen Gefahren, wie z.B. Stromschläge, Strahlungen, Arbeitsunfälle mit Hochdruckstrahl. Bitte beachten Sie die angebrachten Piktogramme, Hinweise und die dazugehörigen Leistungsstufen.

Lagerung / Nutzung / Überprüfung: Kühl und trocken lagern. Von direktem Sonnenlicht, UV-Strahlen oder Ozonquellen fernhalten. Nicht im gekürzten Zustand oder unter Gewichtsbelastung lagern. Das Produkt möglichst in der Originalpackung lagern bzw. transportieren. Einflüsse wie Licht, Feuchtigkeit, Temperatur sowie natürliche Werkstoffveränderungen, während eines längeren Zustands, können eine Änderung der Produkteigenschaften zur Folge haben. Exakte Angaben zur Lagerzeit und der Lebensdauer der PSA sind nicht möglich, da beide Parameter u. a. von der jeweiligen Art der Lagerung, Temperatur, Feuchtigkeit, dem Verschleißgrad und der Verwendungsumgebung abhängen. Überprüfen Sie dieses Produkt daher nach einer längeren Lagerung und nach jeder Nutzung auf Schäden oder Werkstoffveränderungen (z. B. spröde, rissige Beschichtungen) / Materialien, Lötlöcher, Faserbrüche etc.). Überprüfen Sie dieses Produkt vor jeder Nutzung auf Eignung für die vorgesehene Tätigkeit und auf die korrekte Größe. Ungeeignete oder fehlerhafte Produkte sind zu entsorgen und auf keinen Fall zu verwenden. Die Größe des Produkts kann z. B. durch Dehnung von den Angaben abweichen.

Dieses Produkt wurden durch Prüfungen unter anderem hinsichtlich des Verschleißes und einer Überlappung empfohlen, ab die PSA für die vorgesehene Verwendung geeignet ist, da die Bedingungen am Arbeitsplatz in Abhängigkeit von verschiedenen Parametern (z. B. Temperatur, Abrieb, Verrundungsintensität) von denen der Baumusterprüfung abweichen können. Wurde PSA bereits verwendet, kann dies, aufgrund des Verschleißes, geringere Leistungen bieten. Der Hersteller übernimmt keine Verantwortung für ein unzureichendes Gehen.

Anweisungen zum Tragen des Artikels: Achten Sie darauf, dass Ihre Hände vor dem Anziehen von Handschuhen sauber und trocken sind. Führen Sie Ihre Finger in den jeweiligen Handschuh ein und ziehen Sie den Handschuh am Strickbündel bzw. an der Stupe locker über Ihre Hand. Achten Sie dabei auf eine korrekte Passform. Handschuhe sollten einen festen und eng anliegenden Sitz an der Handfläche, den Fingern und den Handgelenken haben. Finger und Schenkel müssen übermäßig Dehnung und Zug erfahren können die Handschuhe beschädigen. Handschuhe sollten nach der Anwendung so angezogen werden, dass die Außenseite nicht mit der Kleidung oder Haut in Berührung kommt, da diese sichtbar und unsichtbar mit Schmutz kontaminiert sein kann. Handschuhe sind also zu ziehen, dass die Innenseite nach außen kommt. Lösen Sie dafür zuerst die Fingerringe des Handschuhs von den Fingern. Der Strickbündel bzw. die Stupe kann dann die Innenseite des Handschuhs mit abziehen. Damit der Handschuh seinen Komfort beibehält, sollte diese nach jeder Tätigkeit entsprechend der Reinigungs- und Wartungsempfehlung gewaschen werden. Je nach Bedarf kann und sollte dies durchgeführt werden, während die Handschuhe getragen werden.

Vor Arbeitsbeginn (nach Pausen und ggf. nach dem Handwaschen) kann ein geeignetes Hautschutzpräparat verwendet werden. Während der Arbeit (vor Pausen und vor Arbeitschluss) kann ein geeignetes Hautreinigungsmittel verwendet werden. Nach der Arbeit (nach dem letzten Handwaschen) kann ein geeignetes Hautpflegepräparat verwendet werden.

Reinigung / Wartung: Die empfohlene Waschtemperatur liegt zwischen 40° und 60° C (104° – 140°F). Bitte verwenden Sie ein handelsübliches Waschmittel oder Reinigungsmittel. Nicht chemisch reinigen. Bei Reinigungsmitteln sollte keine Bleichsubstanz oder bleichende Substanz verwendet werden. Keine Weichspüler verwenden. Der Trocknungsprozess kann zu einer Verformung der Geweberkoeffizien führen. Die Trocknungstemperatur sollte 70°C (158°F) nicht überschreiten. Wichtig: Waschen und Gebrauch können die Wirksamkeit des Handschuhs im Laufe der Zeit verringern.

Entsorgung: Entsorgen Sie Handschuhe zusammen mit dem Hausmüll. Nach beabsichtigtem oder unbeabsichtigtem Kontakt mit Chemikalien, kann dieses Produkt durch umweltschädliche oder gefährliche Substanzen verunreinigt sein. In diesem Fall ist die Entsorgung in Übereinstimmung mit den örtlich anzuwendenden Rechtschريفten vorzunehmen.

Besondere Hinweise: PSA kann bei sensiblen Personen allergische Reaktionen hervorrufen. Besondere Vorsicht ist bei bekannter Überempfindlichkeit empfohlen.

Generelle Erläuterungen zu erzielten Leistungsstufen
1-4 / A-F Erzielte Prüfergebnisse (je höher, desto besser)
0 Mindestleistungsfähigkeit nicht erreicht
X Nicht geprüft bzw. aufgrund des Materials oder der Gestaltung nicht anwendbar
Alle Prüfungen wurden unter Laborbedingungen an der Handinnenfläche durchgeführt und anhand dieser wurden die jeweiligen Leistungsstufen ermittelt.

EN 388:2016	
Prüfparameter Leistungsstufen Prüfergebnis 1-5 3	

FR	
Instrutions et informations du fabricant Brochure d'information sur les équipements de protection individuelle (EPI) conformément au règlement (UE) 2016/425, annexe II, chapitre 1.4. Veuillez lire attentivement cette brochure d'information avant utilisation de l'EPI. Vous êtes tenus de jôindre cette brochure d'information en cas de transfert de l'EPI, ou la remettre au destinataire de l'EPI. Cette brochure d'information peut être sans restriction reproduite à cet effet. Catégorie de risque II EN 388, EN 407, STANDARD 100 by OEKO-TEX® C/C Parc S.t. Gamm. - 4, rue Herm. Frenkel 69367 Lyon Cedex 07 France 0075 N° d'identification	

Le marquage CE atteste que le produit répond aux exigences fondamentales en matière de protection de la santé et de sécurité du Règlement (UE) 2016/425. La déclaration de conformité CE peut être consultée à www.qssafety.com.

Ce produit est un équipement de protection individuelle de la catégorie de risque II. Il vous protège contre les risques suivants: Risques mécaniques, Risques thermiques (chaleur et/ou feu), Chocs électriques, Rayonnement, Traumatisme. Les performances de ce produit sont exprimées sous forme de données d'application autres que sous sommations soit exprimées explicitement. Ce produit souffre donc d'une protection notamment contre les risques suivants: Produits chimiques, Micro-organismes, Froid, Chocs électriques, Rayonnement, Traumatisme. Les performances de ce produit sont exprimées sous forme de données d'application autres que sous sommations soit exprimées explicitement. Ceci ne signifie pas que le produit est adapté à toutes les situations. Les performances de ce produit sont exprimées sous forme de données d'application autres que sous sommations soit exprimées explicitement. Ceci ne signifie pas que le produit est adapté à toutes les situations.

Les performances ont été déterminées par des essais en conditions de laboratoire. Il est par conséquent recommandé de vérifier l'EPI avant utilisation à l'application prévue, en cas de conditions sur le lieu de travail pouvant être différentes en fonction de différents paramètres (ex. ex: température, sous intensité d'usage) de celles du contrôle de type. Si l'EPI a déjà été utilisé, il peut offrir des performances moindres selon le degré d'usage. Le fabricant n'assume aucune responsabilité en cas d'utilisation incorrecte de l'équipement. Instructions sur le port de l'article: Assurez-vous que vos mains sont propres et sèches avant de mettre les gants. Glissez vos doigts dans le gant et appuyez / contractez-maintenez le gant avec la main et le pouce vers l'extérieur. Pour ce faire, enveloppez d'abord des doigts les extrémités du gant. Il est possible de remonter vers l'extérieur le bord-ouïe ou la manchette pour retirer le gant. Afin que le gant conserve son confort, il faut le nettoyer après chaque activité conformément aux consignes de nettoyage et d'entretien. En fonction du besoin, cela peut être une déviation relative par rapport à ces données.

Avant de commencer le travail (après les pauses et éventuellement après la lavage des mains), il est possible d'utiliser un préparatif adéquat de protection cutanée. Pendant le travail (après les pauses et avant de terminer le travail), il est possible d'utiliser un produit de nettoyage adapté. Après le travail (après le dernier lavage de mains), il est possible d'utiliser une préparation adéquate de soin cutané.

Lavage/nettoyage: La température de lavage recommandée se situe entre 40° et 60° C (104° – 140°F). Utilisez une lessive ou un produit de nettoyage standard. Ne pas nettoyer à sec. Le séchage peut provoquer un frottement à la surface du tissu. La température de séchage ne doit pas dépasser 70°C (158°F).

Entretien / Maintenance: La température de lavage recommandée se situe entre 40° et 60° C (104° – 140°F). Utilisez une lessive ou un produit de nettoyage standard. Ne pas nettoyer à sec. Le séchage peut provoquer un frottement à la surface du tissu. La température de séchage ne doit pas dépasser 70°C (158°F).

EN ISO 21420:2020

Guanti de protezione - Exigences générales et méthodes de test

Explicaciones generales sobre los niveles de performance obtenidos

1-4 / A-F Resultado de test obtenido (je plus il est élevé, meilleur est le résultat)

0 Niveau de performance minimum non atteint

X Non vérifié ou non applicable en raison du matériau ou de la conception

Tous les contrôles sont réalisés dans des conditions de laboratoire sur la paume de la main et les niveaux de performance respectés ont été déterminés sur cette base.

EN ISO 21420:2020

Guanti de protezione - Exigences générales et méthodes de test

Explicaciones generales sobre los niveles de performance obtenidos

1-4 / A-F Resultado de test obtenido (je plus il est élevé, meilleur est le résultat)

0 Niveau de performance minimum non atteint

X Non vérifié ou non applicable en raison du matériau ou de la conception

Tous les contrôles sont réalisés dans des conditions de laboratoire sur la paume de la main et les niveaux de performance respectés ont été déterminés sur cette base.

EN ISO 21420:2020

Guanti de protezione - Exigences générales et méthodes de test

Explicaciones generales sobre los niveles de performance obtenidos

1-4 / A-F Resultado de test obtenido (je plus il est élevé, meilleur est le résultat)

0 Niveau de performance minimum non atteint

X Non vérifié ou non applicable en raison du matériau ou de la conception

Tous les contrôles sont réalisés dans des conditions de laboratoire sur la paume de la main et les niveaux de performance respectés ont été déterminés sur cette base.

EN ISO 21420:2020

Guanti de protezione - Exigences générales et méthodes de test

Explicaciones generales sobre los niveles de performance obtenidos

1-4 / A-F Resultado de test obtenido (je plus il est élevé, meilleur est le résultat)

0 Niveau de performance minimum non atteint

X Non vérifié ou non applicable en raison du matériau ou de la conception

Tous les contrôles sont réalisés dans des conditions de laboratoire sur la paume de la main et les niveaux de performance respectés ont été déterminés sur cette base.

EN ISO 21420:2020

Guanti de protezione - Exigences générales et méthodes de test

Explicaciones generales sobre los niveles de performance obtenidos

1-4 / A-F Resultado de test obtenido (je plus il est élevé, meilleur est le résultat)

0 Niveau de performance minimum non atteint

X Non vérifié ou non applicable en raison du matériau ou de la conception

Tous les contrôles sont réalisés dans des conditions de laboratoire sur la paume de la main et les niveaux de performance respectés ont été déterminés sur cette base.

EN ISO 21420:2020

Guanti de protezione - Exigences générales et méthodes de test

Explicaciones generales sobre los niveles de performance obtenidos

1-4 / A-F Resultado de test obtenido (je plus il est élevé, meilleur est le résultat)

0 Niveau de performance minimum non atteint

X Non vérifié ou non applicable en raison du matériau ou de la conception

Tous les contrôles sont réalisés dans des conditions de laboratoire sur la paume de la main et les niveaux de performance respectés ont été déterminés sur cette base.

EN ISO 21420:2020

Guanti de protezione - Exigences générales et méthodes de test

Explicaciones generales sobre los niveles de performance obtenidos

1-4 / A-F Resultado de test obtenido (je plus il est élevé, meilleur est le résultat)

0 Niveau de performance minimum non atteint

X Non vérifié ou non applicable en raison du matériau ou de la conception

Tous les contrôles sont réalisés dans des conditions de laboratoire sur la paume de la main et les niveaux de performance respectés ont été déterminés sur cette base.

EN ISO 21420:2020

Guanti de protezione - Exigences générales et méthodes de test

Explicaciones generales sobre los niveles de performance obtenidos

1-4 / A-F Resultado de test obtenido (je plus il est élevé, meilleur est le résultat)

0 Niveau de performance minimum non atteint

X Non vérifié ou non applicable en raison du matériau ou de la conception

Tous les contrôles sont réalisés dans des conditions de laboratoire sur la paume de la main et les niveaux de performance respectés ont été déterminés sur cette base.

EN ISO 21420:2020

Guanti de protezione - Exigences générales et méthodes de test

Explicaciones generales sobre los niveles de performance obtenidos

1-4 / A-F Resultado de test obtenido (je plus il est élevé, meilleur est le résultat)

0 Niveau de performance minimum non atteint

X Non vérifié ou non applicable en raison du matériau ou de la conception

Tous les contrôles sont réalisés dans des conditions de laboratoire sur la paume de la main et les niveaux de performance respectés ont été déterminés sur cette base.

EN ISO 21420:2020

Guanti de protezione - Exigences générales et méthodes de test

Explicaciones generales sobre los niveles de performance obtenidos

1-4 / A-F Resultado de test obtenido (je plus il est élevé, meilleur est le résultat)

0 Niveau de performance minimum non atteint

X Non vérifié ou non applicable en raison du matériau ou de la conception

Tous les contrôles sont réalisés dans des conditions de laboratoire sur la paume de la main et les niveaux de performance respectés ont été déterminés sur cette base.

EN ISO 21420:2020

Guanti de protezione - Exigences générales et méthodes de test

Explicaciones generales sobre los niveles de performance obtenidos

1-4 / A-F Resultado de test obtenido (je plus il est élevé, meilleur est le résultat)

0 Niveau de performance minimum non atteint

X Non vérifié ou non applicable en raison du matériau ou de la conception

Tous les contrôles sont réalisés dans des conditions de laboratoire sur la paume de la main et les niveaux de performance respectés ont été déterminés sur cette base.

EN ISO 21420:2020

Guanti de protezione - Exigences générales et méthodes de test

Explicaciones generales sobre los niveles de performance obtenidos

1-4 / A-F Resultado de test obtenido (je plus il est élevé, meilleur est le résultat)

0 Niveau de performance minimum non atteint

X Non vérifié ou non applicable en raison du matériau ou de la conception

Tous les contrôles sont réalisés dans des conditions de laboratoire sur la paume de la main et les niveaux de performance respectés ont été déterminés sur cette base.

EN ISO 21420:2020

Guanti de protezione - Exigences générales et méthodes de test

Explicaciones generales sobre los niveles de performance obtenidos

1-4 / A-F Resultado de test obtenido (je plus il est élevé, meilleur est le résultat)

0 Niveau de performance minimum non atteint

X Non vérifié ou non applicable en raison du matériau ou de la conception

Tous les contrôles sont réalisés dans des conditions de laboratoire sur la paume de la main et les niveaux de performance respectés ont été déterminés sur cette base.

EN ISO 21420:2020

Guanti de protezione - Exigences générales et méthodes de test

Explicaciones generales sobre los niveles de performance obtenidos

1-4 / A-F Resultado de test obtenido (je plus il est élevé, meilleur est le résultat)

0 Niveau de performance minimum non atteint

X Non vérifié ou non applicable en raison du matériau ou de la conception

Tous les contrôles sont réalisés dans des conditions de laboratoire sur la paume de la main et les niveaux de performance respectés ont été déterminés sur cette base.

EN ISO 21420:2020

Guanti de protezione - Exigences générales et méthodes de test

Explicaciones generales sobre los niveles de performance obtenidos

1-4 / A-F Resultado de test obtenido (je plus il est élevé, meilleur est le résultat)

0 Niveau de performance minimum non atteint

X Non vérifié ou non applicable en raison du matériau ou de la conception

Tous les contrôles sont réalisés dans des conditions de laboratoire sur la paume de la main et les niveaux de performance respectés ont été déterminés sur cette base.

EN ISO 21420:2020

Guanti de protezione - Exigences générales et méthodes de test

Explicaciones generales sobre los niveles de performance obtenidos

1-4 / A-F Resultado de test obtenido (je plus il est élevé, meilleur est le résultat)

0 Niveau de performance minimum non atteint

X Non vérifié ou non applicable en raison du matériau ou de la conception

Tous les contrôles sont réalisés dans des conditions de laboratoire sur la paume de la main et les niveaux de performance respectés ont été déterminés sur cette base.

EN ISO 21420:2020

Guanti de protezione - Exigences générales et méthodes de test

Explicaciones generales sobre los niveles de performance obtenidos

1-4 / A-F Resultado de test obtenido (je plus il est élevé, meilleur est le résultat)

0 Niveau de performance minimum non atteint

X Non vérifié ou non applicable en raison du matériau ou de la conception

Tous les contrôles sont réalisés dans des conditions de laboratoire sur la paume de la main et les niveaux de performance respectés ont été déterminés sur cette base.

EN ISO 21420:2020

Guanti de protezione - Exigences générales et méthodes de test

Explicaciones generales sobre los niveles de performance obtenidos

1-4 / A-F Resultado de test obtenido (je plus il est élevé, meilleur est le résultat)

0 Niveau de performance minimum non atteint

X Non vérifié ou non applicable en raison du matériau ou de la conception

Tous les contrôles sont réalisés dans des conditions de laboratoire sur la paume de la main et les niveaux de performance respectés ont été déterminés sur cette base.

EN ISO 21420:2020

Guanti de protezione - Exigences générales et méthodes de test

Explicaciones generales sobre los niveles de performance obtenidos

1-4 / A-F Resultado de test obtenido (je plus il est élevé, meilleur est le résultat)

0 Niveau de performance minimum non atteint

X Non vérifié ou non applicable en raison du matériau ou de la conception

Tous les contrôles sont réalisés dans des conditions de laboratoire sur la paume de la main et les niveaux de performance respectés ont été déterminés sur cette base.

EN ISO 21420:2020

Guanti de protezione - Exigences générales et méthodes de test

Explicaciones generales sobre los niveles de performance obtenidos

1-4 / A-F Resultado de test obtenido (je plus il est élevé, meilleur est le résultat)

0 Niveau de performance minimum non atteint

X Non vérifié ou non applicable en raison du matériau ou de la conception

Tous les contrôles sont réalisés dans des conditions de laboratoire sur la paume de la main et les niveaux de performance respectés ont été déterminés sur cette base.

EN ISO 21420:2020

Guanti de protezione - Exigences générales et méthodes de test

Explicaciones generales sobre los niveles de performance obtenidos

1-4 / A-F Resultado de test obtenido (je plus il est élevé, meilleur est le résultat)

0 Niveau de performance minimum non atteint

X Non vérifié ou non applicable en raison du matériau ou de la conception

Tous les contrôles sont réalisés dans des conditions de laboratoire sur la paume de la main et les niveaux de performance respectés ont été déterminés sur cette base.

EN ISO 21420:2020

Guanti de protezione - Exigences générales et méthodes de test

Explicaciones generales sobre los niveles de performance obtenidos

1-4 / A-F Resultado de test obtenido (je plus il est élevé, meilleur est le résultat)

0 Niveau de performance minimum non atteint

X Non vérifié ou non applicable en raison du matériau ou de la conception

Tous les contrôles sont réalisés dans des conditions de laboratoire sur la paume de la main et les niveaux de performance respectés ont été déterminés sur cette base.

EN ISO 21420:2020

Guanti de protezione - Exigences générales et méthodes de test

Explicaciones generales sobre los niveles de performance obtenidos

1-4 / A-F Resultado de test obtenido (je plus il est élevé, meilleur est le résultat)

0 Niveau de performance minimum non atteint

X Non vérifié ou non applicable en raison du matériau ou de la conception

Tous les contrôles sont réalisés dans des conditions de laboratoire sur la paume de la main et les niveaux de performance respectés ont été déterminés sur cette base.

EN ISO 21420:2020

Guanti de protezione - Exigences générales et méthodes de test

Explicaciones generales sobre los niveles de performance obtenidos

1-4 / A-F Resultado de test obtenido (je plus il est élevé, meilleur est le résultat)

0 Niveau de performance minimum non atteint

X Non vérifié ou non applicable en raison du matériau ou de la conception

Tous les contrôles sont réalisés dans des conditions de laboratoire sur la paume de la main et les niveaux de performance respectés ont été déterminés sur cette base.

EN ISO 21420:2020

Guanti de protezione - Exigences générales et méthodes de test

Explicaciones generales sobre los niveles de performance obtenidos

1-4 / A-F Resultado de test obtenido (je plus il est élevé, meilleur est le résultat)

0 Niveau de performance minimum non atteint

X Non vérifié ou non applicable en raison du matériau

