

Anleitungen und Informationen des Herstellers
Informationsbroschüre für persönliche Schutzausrüstung (PSA) gemäß Verordnung (EU) 2016/425, Anhang II Abschnitt 14. Bitte lesen Sie diese Informationsbroschüre sorgfältig vor Gebrauch der PSA durch. Sie sind verpflichtet, diese Informationsbroschüre bei Weitergabe der PSA beizufügen, bzw. dem Empfänger der PSA auszuhändigen. Zu diesem Zweck kann diese Informationsbroschüre unentgeltlich vertrieben werden.

Schutzhandschuhe
Risikokategorie II
Größe(n)
Zertifizierung
Notifizierte Stelle

6-11
EN 388, EN 407, STANDARD 100 by OEKO-TEX®
CTC
Parc S. C. Gars - 4, rue Herm. Frenkel
69367 Lyon Cedex 07
France
0075

Die CE-Kennzeichnung bestätigt, dass das Produkt den grundlegenden Gesundheitsschutz- und Sicherheitsanforderungen der Verordnung (EU) 2016/425 entspricht. Die EU-Konformitätserklärung kann unter www.qsglove.com eingesehen werden.

Bei diesem Produkt handelt es sich um persönliche Schutzausrüstung der Risikokategorie II. Diese schützt Sie gegen: Mechanische Risiken, thermische Risiken (Hitze und/oder Feuer). Andere als die oben genannten Anwendungsbereiche sind ausdrücklich untersagt.

Das Schutzhandschuh (SCH) ist nur für Hitze zu verstehen. Die TDM-Schutzhandschustestprüfung (DST) liefert Schutzeigenschaften bezüglich der Leistung.

EN ISO 21420:2020 Schutzhandschuhe – Allgemeine Anforderungen und Prüfverfahren

Prüfparameter Leistungsstufen Prüfergebnis

Fingerfestigkeit 1-5 5

Sofort ein Risiko besteht, sich in beweglichen Maschinenteilen zu verfangen, dürfen keine Handschuhe getragen werden.

EN 388:2016 Schutzhandschuhe gegen mechanische Risiken

EN 388 Prüfparameter Leistungsstufen Prüfergebnis

A Abriebfestigkeit 1-4 4

B Schnittfestigkeit (Coupe-test) 1-5 1

C Widerstandskraft 1-4 2

D Durchschlagskraft 1-4 1

E Schnittfestigkeit (TDM) A-F A

Falls Handschuhe aus zwei oder mehreren Lagen bestehen, gibt die Gesamtklassifizierung nicht notwendigerweise die Leistungsfähigkeit des äußersten Lage wieder.

Bei diesem Produkt handelt es sich um persönliche Schutzausrüstung der Risikokategorie II. Diese schützt Sie gegen: Mechanische Risiken, thermische Risiken (Hitze und/oder Feuer). Andere als die oben genannten Anwendungsbereiche sind ausdrücklich untersagt.

Das Schutzhandschuh (SCH) ist nur für Hitze zu verstehen. Die TDM-Schutzhandschustestprüfung (DST) liefert Schutzeigenschaften bezüglich der Leistung.

EN 407:2020 Schutzhandschuhe gegen thermische Risiken (Hitze und/oder Feuer)

EN 407 Prüfparameter Leistungsstufen Prüfergebnis

A Brennverhalten 1-4 X

B Kontaktwärme 1-4 X

C Konvektiv Wärme 1-4 X

D Strahlungswärme 1-4 X

E Kleine Spülträger geschmolzenen Metalls 1-4 X

F Große Mengen flüssigen Metalls 1-4 X

Hersteller Jahr und Monat der Herstellung STANDARD 100 by OEKO-TEX®

CE CE-Kennzeichnung

EAC EAC-Kennzeichnung

UkrSePRO UkrSePRO-Kennzeichnung

Alle Anleitungen und Informationen des Herstellers lesen

EN Manufacturer's instructions and information

Information brochure for personal protective equipment (PPE) according to Regulation (EU) 2016/425, annex II point 14. Please read this information brochure carefully before using the PPE. You are obliged to enclose this information brochure when passing on the PPE or to hand it over to the recipient of the PPE. For this purpose, this information brochure may be reproduced without restriction.

Risikokategorie II

A Brennverhalten

B Kontaktwärme

C Konvektiv Wärme

D Strahlungswärme

E Kleine Spülträger geschmolzenen Metalls

F Große Mengen flüssigen Metalls

Notified body

6-11
EN 388, EN 407, STANDARD 100 by OEKO-TEX®
CTC
Parc S. C. Gars - 4, rue Herm. Frenkel
69367 Lyon Cedex 07
France
0075

The CE-Kennzeichnung bestätigt, dass das Produkt den grundlegenden Gesundheitsschutz- und Sicherheitsanforderungen der Verordnung (EU) 2016/425 entspricht. Die EU-Konformitätserklärung kann unter www.qsglove.com eingesehen werden.

Bei diesem Produkt handelt es sich um persönliche Schutzausrüstung der Risikokategorie II. Diese schützt Sie gegen: Mechanische Risiken, thermische Risiken (Hitze und/oder Feuer). Andere als die oben genannten Anwendungsbereiche sind ausdrücklich untersagt.

Das Schutzhandschuh (SCH) ist nur für Hitze zu verstehen. Die TDM-Schutzhandschustestprüfung (DST) liefert Schutzeigenschaften bezüglich der Leistung.

EN ISO 21420:2020 Protective gloves - General requirements and test methods

Test parameter Performance level Test result

Dexterity 1-5 5

If there is a risk of getting caught in moving machine parts, gloves must not be worn.

EN 388:2016 Protective gloves against mechanical risks

EN 388 Test parameter Performance level Test result

A Abrasion resistance 1-4 4

B Blatt cut resistance (Coupé test) 1-5 1

C Tear resistance 1-4 2

D Puncture resistance 1-4 1

E Blatt cut resistance (TDM) A-F A

Notified body

6-11
EN 388, EN 407, STANDARD 100 by OEKO-TEX®
CTC
Parc S. C. Gars - 4, rue Herm. Frenkel
69367 Lyon Cedex 07
France
0075

The CE-Kennzeichnung bestätigt, dass das Produkt den grundlegenden Gesundheitsschutz- und Sicherheitsanforderungen der Verordnung (EU) 2016/425 entspricht. Die EU-Konformitätserklärung kann unter www.qsglove.com eingesehen werden.

Bei diesem Produkt handelt es sich um persönliche Schutzausrüstung der Risikokategorie II. Diese schützt Sie gegen: Mechanische Risiken, thermische Risiken (Hitze und/oder Feuer). Andere als die oben genannten Anwendungsbereiche sind ausdrücklich untersagt.

Das Schutzhandschuh (SCH) ist nur für Hitze zu verstehen. Die TDM-Schutzhandschustestprüfung (DST) liefert Schutzeigenschaften bezüglich der Leistung.

EN 407:2020 Protective gloves against thermal risks (heat and/or fire)

EN 407 Test parameter Performance level Test result

Dexterity 1-5 5

If there is a risk of getting caught in moving machine parts, gloves must not be worn.

EN ISO 21420:2020 Protective gloves - General requirements and test methods

Test parameter Performance level Test result

Dexterity 1-5 5

If there is a risk of getting caught in moving machine parts, gloves must not be worn.

EN 388:2016 Protective gloves against mechanical risks

EN 388 Paramètres de test Niveaux de performance Résultat de test

Dextérité 1-5 5

Dès qu'il existe un risque d'être happé dans des pièces de machine mobiles, le port de gants est interdit.

EN 407:2020 Gants de protection contre les risques mécaniques (détour et/ou feu)

EN 407 Test parameter Performance level Test result

A Flammabilité 1-4 X

B Contact heat 1-4 1

C Convective heat 1-4 X

D Radiant heat 1-4 X

E Small splashes of molten metal 1-4 X

F Large quantities of liquid metal 1-4 X

Notified body

6-11
EN 388, EN 407, STANDARD 100 by OEKO-TEX®
CTC
Parc S. C. Gars - 4, rue Herm. Frenkel
69367 Lyon Cedex 07
France
0075

The CE-Kennzeichnung bestätigt, dass das Produkt den grundlegenden Gesundheitsschutz- und Sicherheitsanforderungen der Verordnung (EU) 2016/425 entspricht. Die EU-Konformitätserklärung kann unter www.qsglove.com eingesehen werden.

Bei diesem Produkt handelt es sich um persönliche Schutzausrüstung der Risikokategorie II. Diese schützt Sie gegen: Mechanische Risiken, thermische Risiken (Hitze und/oder Feuer). Andere als die oben genannten Anwendungsbereiche sind ausdrücklich untersagt.

Das Schutzhandschuh (SCH) ist nur für Hitze zu verstehen. Die TDM-Schutzhandschustestprüfung (DST) liefert Schutzeigenschaften bezüglich der Leistung.

EN ISO 21420:2020 Protective gloves - General requirements and test methods

Test parameter Performance level Test result

Dexterity 1-5 5

If there is a risk of getting caught in moving machine parts, gloves must not be worn.

EN 388:2016 Protective gloves against mechanical risks

EN 388 Paramètres de test Niveaux de performance Résultat de test

Dextérité 1-5 5

Dès qu'il existe un risque d'être happé dans des pièces de machine mobiles, le port de gants est interdit.

EN 407:2020 Gants de protection contre les risques mécaniques (détour et/ou feu)

EN 407 Paramètres de collaudo Livelli di prestazione Risultato della prova

A Comportamento in combustione 1-4 4

B Chaleur de contact 1-4 1

C Chaleur convective 1-4 X

D Chaleur par rayement 1-4 X

E Petites projections de métaux fondus 1-4 X

F Grandes quantités de métaux liquides 1-4 X

Notified body

6-11
EN 388, EN 407, STANDARD 100 by OEKO-TEX®
CTC
Parc S. C. Gars - 4, rue Herm. Frenkel
69367 Lyon Cedex 07
France
0075

The CE-Kennzeichnung bestätigt, dass das Produkt den grundlegenden Gesundheitsschutz- und Sicherheitsanforderungen der Verordnung (EU) 2016/425 entspricht. Die EU-Konformitätserklärung kann unter www.qsglove.com eingesehen werden.

Bei diesem Produkt handelt es sich um persönliche Schutzausrüstung der Risikokategorie II. Diese schützt Sie gegen: Mechanische Risiken, thermische Risiken (Hitze und/oder Feuer). Andere als die oben genannten Anwendungsbereiche sind ausdrücklich untersagt.

Das Schutzhandschuh (SCH) ist nur für Hitze zu verstehen. Die TDM-Schutzhandschustestprüfung (DST) liefert Schutzeigenschaften bezüglich der Leistung.

EN ISO 21420:2020 Protective gloves - General requirements and test methods

Test parameter Performance level Test result

Dexterity 1-5 5

If there is a risk of getting caught in moving machine parts, gloves must not be worn.

EN 388:2016 Protective gloves against mechanical risks

EN 388 Paramètres de test Niveaux de performance Résultat de test

Dextérité 1-5 5

Dès qu'il existe un risque d'être happé dans des pièces de machine mobiles, le port de gants est interdit.

EN 407:2020 Gants de protection contre les risques thermiques (chaleur et/ou feu)

EN 407 Test parameters Prestatieneivaus Testresultaat

Vingergevoeligheid 1-5 5

Wanneer er risico bestaat op vastgeklemd raken in bewegende machineonderdelen, mogen geen handschoenen worden gedragen.

EN ISO 21420:2020 Protective gloves - General requirements and test methods

Test parameter Performance level Test result

Dexterity 1-5 5

Wanneer er risico bestaat op vastgeklemd raken in bewegende machineonderdelen, mogen geen handschoenen worden gedragen.

EN 388:2016 Protective gloves against mechanical risks

EN 388 Paramètres de test Niveaux de performance Résultat de test

Dextérité 1-5 5

Dès qu'il existe un risque d'être happé dans des pièces de machine

Изделие является индивидуальным средством защиты категории риска II. Оно защищает вас от: механических рисков, термических рисков (высокая температура и/или огонь). Отличающееся от называемых выше областей применением категорий опасности. Поэтому это изделие, в частности, не предоставляет защиту от: химикатов, микропроцессоров, холода, у dara, излучения, работ со стразами высокого давления. Соблюдайте имеющиеся инструкции, указания и соответствующие статии производственности.					
Хранение / Использование / Проверка: Храните в прохладном и сухом месте. Защищать от прямых солнечных лучей. Не храните вблизи источников тепла. Не оставляйте на солнце. Не трогайте. По возможности избегайте прямого солнечного света или прокрашивать изделие в огнестойкий материал. Важные слова, влаги, температуры, а также естественные изменения материалов наложены на приложении длительного времени могут вызвать опасность изделия. Чрезмерную информацию по хранению, транспортировке, влажности, степени опасности и интенсивности использования. Поэтому проверяйте предметы перед использованием. Проверка: Храните в прохладном и сухом месте. Защищать от прямых солнечных лучей. Не храните вблизи источников тепла. Не оставляйте на солнце. Не трогайте. Рекомендовано тестировать на устойчивость в режиме (B) следуют помнить только как указанное. Тест на устойчивость в режиме TDM (E) результаты относительно степени защиты.					
Если первичная состояла из двух или более смесей, общая классификация не обязательно дает информацию о защите каждого компонента.					
Рекомендовано тестировать на устойчивость в режиме (B) следуют помнить только как указанное. Тест на устойчивость в режиме TDM (E) результаты относительно степени защиты.					
EN 407-2020 Захисні перевірки проти терміческих ризиків (високих температур і/або іоги)					
EN 407 Параметри тестируемых Степени защиты Результаты тестируемых					
ABCDEF A Характеристика горения 1-4 X B Контиктное тепло 1-4 1 C Конвективное тепло 1-4 2 D Дуневое тепло 1-4 1 E Устойчивость к рези в режиме (TDM) A-F A					
Если первичная состояла из двух или более смесей, общая классификация не обязательно дает информации о защите каждого компонента.					
Рекомендовано тестировать на устойчивость в режиме (B) следуют помнить только как указанное. Тест на устойчивость в режиме TDM (E) результаты относительно степени защиты.					
EN 407-2020 Захисні перевірки проти терміческих ризиків (високих температур і/або іоги)					
EN 407 Параметри тестируемых Степени защиты Результаты тестируемых					
ABCDEF A Характеристика горения 1-4 X B Контиктное тепло 1-4 1 C Конвективное тепло 1-4 2 D Дуневое тепло 1-4 1 E Мелкие брызги распыленного металла 1-4 X F Большое количество жидкого металла 1-4 X					
Год и месяц изготовления STANDARD 100 by Oeko-TEX®					
Производитель					
EN 407 Прочитані інструкції та інформація про експлуатацію та інформація про виробника					
CE Маркування CE					
EN 407 Маркування EAC					
EN 407 Маркування UkrSepro					
Год и месяц изготавления STANDARD 100 by Oeko-TEX®					
Производитель					
EN 407 Захисні перевірки проти терміческих ризиків (високих температур і/або іоги)					
EN 407 Параметри тестируемых Степени защиты Результаты тестируемых					
ABCDEF A Характеристика горения 1-4 X B Контиктное тепло 1-4 1 C Конвективное тепло 1-4 2 D Дуневое тепло 1-4 1 E Мелкие брызги распыленного металла 1-4 X F Большое количество жидкого металла 1-4 X					
Год и месяц изготавления STANDARD 100 by Oeko-TEX®					
Производитель					
EN 407 Захисні перевірки проти терміческих ризиків (високих температур і/або іоги)					
EN 407 Параметри тестируемых Степени защиты Результаты тестируемых					
ABCDEF A Характеристика горения 1-4 X B Контиктное тепло 1-4 1 C Конвективное тепло 1-4 2 D Дуневое тепло 1-4 1 E Мелкие брызги распыленного металла 1-4 X F Большое количество жидкого металла 1-4 X					
Год и месяц изготавления STANDARD 100 by Oeko-TEX®					
Производитель					
EN 407 Захисні перевірки проти терміческих ризиків (високих температур і/або іоги)					
EN 407 Параметри тестируемых Степени защиты Результаты тестируемых					
ABCDEF A Характеристика горения 1-4 X B Контиктное тепло 1-4 1 C Конвективное тепло 1-4 2 D Дуневое тепло 1-4 1 E Мелкие брызги распыленного металла 1-4 X F Большое количество жидкого металла 1-4 X					
Год и месяц изготавления STANDARD 100 by Oeko-TEX®					
Производитель					
EN 407 Захисні перевірки проти терміческих ризиків (високих температур і/або іоги)					
EN 407 Параметри тестируемых Степени защиты Результаты тестируемых					
ABCDEF A Характеристика горения 1-4 X B Контиктное тепло 1-4 1 C Конвективное тепло 1-4 2 D Дуневое тепло 1-4 1 E Мелкие брызги распыленного металла 1-4 X F Большое количество жидкого металла 1-4 X					
Год и месяц изготавления STANDARD 100 by Oeko-TEX®					
Производитель					
EN 407 Захисні перевірки проти терміческих ризиків (високих температур і/або іоги)					
EN 407 Параметри тестируемых Степени защиты Результаты тестируемых					
ABCDEF A Характеристика горения 1-4 X B Контиктное тепло 1-4 1 C Конвективное тепло 1-4 2 D Дуневое тепло 1-4 1 E Мелкие брызги распыленного металла 1-4 X F Большое количество жидкого металла 1-4 X					
Год и месяц изготавления STANDARD 100 by Oeko-TEX®					
Производитель					
EN 407 Захисні перевірки проти терміческих ризиків (високих температур і/або іоги)					
EN 407 Параметри тестируемых Степени защиты Результаты тестируемых					
ABCDEF A Характеристика горения 1-4 X B Контиктное тепло 1-4 1 C Конвективное тепло 1-4 2 D Дуневое тепло 1-4 1 E Мелкие брызги распыленного металла 1-4 X F Большое количество жидкого металла 1-4 X					
Год и месяц изготавления STANDARD 100 by Oeko-TEX®					
Производитель					
EN 407 Захисні перевірки проти терміческих ризиків (високих температур і/або іоги)					
EN 407 Параметри тестируемых Степени защиты Результаты тестируемых					
ABCDEF A Характеристика горения 1-4 X B Контиктное тепло 1-4 1 C Конвективное тепло 1-4 2 D Дуневое тепло 1-4 1 E Мелкие брызги распыленного металла 1-4 X F Большое количество жидкого металла 1-4 X					
Год и месяц изготавления STANDARD 100 by Oeko-TEX®					
Производитель					
EN 407 Захисні перевірки проти терміческих ризиків (високих температур і/або іоги)					
EN 407 Параметри тестируемых Степени защиты Результаты тестируемых					
ABCDEF A Характеристика горения 1-4 X B Контиктное тепло 1-4 1 C Конвективное тепло 1-4 2 D Дуневое тепло 1-4 1 E Мелкие брызги распыленного металла 1-4 X F Большое количество жидкого металла 1-4 X					
Год и месяц изготавления STANDARD 100 by Oeko-TEX®					
Производитель					
EN 407 Захисні перевірки проти терміческих ризиків (високих температур і/або іоги)					
EN 407 Параметри тестируемых Степени защиты Результаты тестируемых					
ABCDEF A Характеристика горения 1-4 X B Контиктное тепло 1-4 1 C Конвективное тепло 1-4 2 D Дуневое тепло 1-4 1 E Мелкие брызги распыленного металла 1-4 X F Большое количество жидкого металла 1-4 X					
Год и месяц изготавления STANDARD 100 by Oeko-TEX®					
Производитель					
EN 407 Захисні перевірки проти терміческих ризиків (високих температур і/або іоги)					
EN 407 Параметри тестируемых Степени защиты Результаты тестируемых					
ABCDEF A Характеристика горения 1-4 X B Контиктное тепло 1-4 1 C Конвективное тепло 1-4 2 D Дуневое тепло 1-4 1 E Мелкие брызги распыленного металла 1-4 X F Большое количество жидкого металла 1-4 X					
Год и месяц изготавления STANDARD 100 by Oeko-TEX®					
Производитель					
EN 407 Захисні перевірки проти терміческих ризиків (високих температур і/або іоги)					
EN 407 Параметри тестируемых Степени защиты Результаты тестируемых					
ABCDEF A Характеристика горения 1-4 X B Контиктное тепло 1-4 1 C Конвективное тепло 1-4 2 D Дуневое тепло 1-4 1 E Мелкие брызги распыленного металла 1-4 X F Большое количество жидкого металла 1-4 X					
Год и месяц изготавления STANDARD 100 by Oeko-TEX®					
Производитель					
EN 407 Захисні перевірки проти терміческих р					