

DE	EN ISO 21420:2020	Schutzhandschuhe – Allgemeine Anforderungen und Prüfvorfahren																		
Anleitungen und Informationen des Herstellers Informationsbrochure für persönliche Schutzausrüstung (PSA) gemäß Verordnung (EU) 2016/425, Absatz II Abschnitt 1.4. Bitte lesen Sie diese Informationsbrochure sorgfältig vor Gebrauch der PSA durch. Sie sind verpflichtet, diese Informationsbrochure bei Weitergabe der PSA beizubehalten, bzw. dem Empfänger der PSA auszuhandeln. Zu diesem Zweck sind diese Informationsbrochure uneingeschränkt vervielfältigt werden.		<table> <tr> <th>Prüfparameter</th><th>Leistungstufen</th><th>Prüfergebnis</th></tr> <tr> <td>Fingerfestigkeit</td><td>1-5</td><td>5</td></tr> </table>	Prüfparameter	Leistungstufen	Prüfergebnis	Fingerfestigkeit	1-5	5												
Prüfparameter	Leistungstufen	Prüfergebnis																		
Fingerfestigkeit	1-5	5																		
Schutzhandschuhe Zertifizierung Notifizierte Stelle	Risikokategorie II 6-11 EN 388, STANDARD 100 by OEKO-TEX® CITC Par. Sc.1. Gam. - 4, rue Hem, Frenkel 69367 Lyon Cedex 07 France 0075	<table> <tr> <th>Prüfparameter</th><th>Leistungstufen</th><th>Prüfergebnis</th></tr> <tr> <td>A Abriebfestigkeit</td><td>1-4</td><td>4</td></tr> <tr> <td>B Schnittfestigkeit (Coupe-Test)</td><td>1-5</td><td>X</td></tr> <tr> <td>C Faserdehnbarkeit</td><td>1-4</td><td>4</td></tr> <tr> <td>ABCE D Durchschlagskraft</td><td>1-4</td><td>2</td></tr> <tr> <td>E Schnittfestigkeit (TDM)</td><td>A-F</td><td>D</td></tr> </table>	Prüfparameter	Leistungstufen	Prüfergebnis	A Abriebfestigkeit	1-4	4	B Schnittfestigkeit (Coupe-Test)	1-5	X	C Faserdehnbarkeit	1-4	4	ABCE D Durchschlagskraft	1-4	2	E Schnittfestigkeit (TDM)	A-F	D
Prüfparameter	Leistungstufen	Prüfergebnis																		
A Abriebfestigkeit	1-4	4																		
B Schnittfestigkeit (Coupe-Test)	1-5	X																		
C Faserdehnbarkeit	1-4	4																		
ABCE D Durchschlagskraft	1-4	2																		
E Schnittfestigkeit (TDM)	A-F	D																		
Kennnummer																				

Die CE-Kennzeichnung bescheinigt, dass das Produkt den grundlegenden Gesundheitsschutz- und Sicherheitsanforderungen der Verordnung (EU) 2016/425 entspricht. Die EU-Konformitätserklärung kann unter www.qsgsafety.com eingesehen werden.

Bei diesem Produkt handelt es sich um persönliche Schutzausrüstung der Risikokategorie II. Dieses schließt Sie gegen: Mechanische Risiken. Anders als die oben genannten Anwendungsbereiche sind ausdrücklich ausgeschlossen. Dieses Produkt bietet daher, unter anderem, keinen Schutz gegen: Chemikalien, Mikroorganismen, Kälte, Stromschläge, Strahlung, Arbeiten mit Hochdruckwasser. Bitte beachten Sie die angebrachten Piktogramme, Hinweise und die dazugehörigen Leistungsstufen.

Lagerung / Nutzung / Überprüfung: Kühl und trocken lagern. Von direkten Sonnenlicht, UV-Strahlen oder Ozonenquellen fernhalten. Nicht im gekrüchten Zustand oder unter Gewichtslastung lagern. Das Produkt möglichst in der Originalverpackung lagern bzw. transportieren. Einflüsse von Licht, Feuchtigkeit, Temperatur sowie natürliche Werkstoffveränderungen, während eines längeren Zustandes, können eine Änderung der Produkteigenschaften zur Folge haben. Exakte Angaben zur Lagerzeit und der Lebensdauer der PSA sind nicht möglich, da beide Parameter u. a. von der jeweiligen Art der Lagerung, Temperatur, Feuchtigkeit, dem Verschleiß und der Verwendungssituation abhängen. Überprüfen Sie dieses Produkt daher nach einer längeren Lagerung sowie vor und nach jeder Nutzung auf Schäden oder Werkstoffveränderungen (z. B. spröde, rissige Beschichtungen) / Materialien, Lötlack, Farbveränderungen etc.). Überprüfen Sie dieses Produkt vor jeder Nutzung auf Eignung für die vorgesehene Tätigkeit und auf die korrekte Größe. Uneingesegnete oder fehlerhafte Produkte sind zu entsorgen und auf keinen Fall zu verwenden. Die Größe des Produkts kann z. B. durch Dehnung von den Angaben abweichen.

Alle Leistungen wurden durch Prüfergebnisse bestätigt. Es wird daher eine Überprüfung empfohlen, um die PSA für die vorgesehene Verwendung geeignet ist, da die Bedingungen am Arbeitsplatz in Abhängigkeit von verschiedenen Parametern (z. B. Temperatur, Abrieb, Verrundungsstufen) von denen der Baumusterprüfung abweichen können. Wurde PSA bereits verwendet, kann diese, aufgrund des Verschleißgrades, geringere Leistungen bieten. Der Hersteller übernimmt keine Verantwortung bei unsachgemäßem Gebrauch des Produktes.

Anweisungen zum Tragen des Artikels: Achten Sie darauf, dass Ihre Hände vor dem Anziehen von Handschuhen sauber und trocken sind. Führen Sie Ihre Finger in den jeweiligen Handgelenkstrich ein und ziehen Sie den Handschuh am Strickband bzw. an der Stuppe locker über Ihre Hand. Achten Sie dabei auf eine korrekte Passform. Handschuhe sollten einen festen und eng anliegenden Sitz an der Handfläche, den Fingern sowie Fingerspitzen beinhalten. Nach dem Gebrauch, Schmutz sowie übermäßiges Öl und Fett können die Handschuhe beschädigen. Handschuhe sollten nach der Anwendung so abgezogen werden, dass die Außenseite nicht mit der Kleidung oder Haut in Berührung kommt, da diese sichtbar und unsichtbar mit Schmutz kontaminiert sein kann. Handschuhe sind so zu ziehen, dass die Innenseite nach außen kommt. Lösen Sie dafür zuerst die Fingerspitzen des Handschuhs von den Fingern. Der Strickband bzw. die Stuppe kann dann nach außen geklappt werden, um den Handschuh abzuschieben. Damit der Handschuh seinen Komfort beibehält, sollte diese nach jeder Tätigkeit entsprechend der Reinigungs- und Wartungsempfehlung gewaschen werden. Je nach Bedarf kann und sollte dies durchgeführt werden, während die Handschuhe getragen werden.

Vor Arbeitsbeginn (nach Putzen und ggf. nach dem Händewaschen) kann ein geeignetes Hautschutzpräparat verwendet werden. Während der Arbeit (vor Putzen und vor Arbeitschluss) kann ein geeignetes Hautreinigungsmittel verwendet werden. Nach der Arbeit (nach dem letzten Händewaschen) kann ein geeignetes Hautpflegepräparat verwendet werden.

Reinigung / Wartung: Das Produkt sollte mit einem feuchten Tuch (lauwarmes Wasser), ohne Chemikalien oder durch Abstrichen gereinigt und an der Luft getrocknet werden. Dieses Produkt nach der Reinigung und vor dem ersten Tragen auf Schäden, Beschädigungen prüfen und kontrollieren. Damit der Handschuh seinen Komfort beibehält, sollte diese nach jeder Tätigkeit entsprechend der Reinigungs- und Wartungsempfehlung gewaschen werden. Je nach Bedarf kann und sollte dies durchgeführt werden, während die Handschuhe getragen werden.

Entsorgung: Entsorgen Sie dieses Produkt zusammen mit dem Hausmüll. Nach beabsichtigtem oder unbeabsichtigtem Kontakt mit Chemikalien, kann dieses Produkt durch umweltschonende oder gefährliche Substanzen verunreinigt sein. In diesem Fall ist die Entsorgung in Übereinstimmung mit den örtlich anzuwendenden Rechtsvorschriften vorzunehmen.

Besondere Hinweise: PSA kann bei sensiblen Personen allergische Reaktionen hervorrufen. Besondere Vorsicht ist bei bekannter Überempfindlichkeit empfohlen.

Generelle Erläuterungen zu erzielten Leistungsstufen

1-6 / A-F: Erzielte Prüfergebnisse (höher, desto besser)

0 = Minderleistungsfähigkeit nicht erreicht

X = Nicht geprüft bzw. aufgrund des Materials oder der Gestaltung nicht anwendbar

Alle Prüfungen wurden unter Laborbedingungen an der Handinnenfläche durchgeführt und anhand dieser wurden die jeweiligen Leistungsstufen ermittelt.

02-405R

DE	EN ISO 21420:2020	Schutzhandschuhe – Allgemeine Anforderungen und Prüfvorfahren																		
Anleitungen und Informationen des Herstellers Informationsbrochure für persönliche Schutzausrüstung (PSA) gemäß Verordnung (EU) 2016/425, Absatz II Abschnitt 1.4. Bitte lesen Sie diese Informationsbrochure sorgfältig vor Gebrauch der PSA durch. Sie sind verpflichtet, diese Informationsbrochure bei Weitergabe der PSA beizubehalten, bzw. dem Empfänger der PSA auszuhandeln. Zu diesem Zweck sind diese Informationsbrochure uneingeschränkt vervielfältigt werden.		<table> <tr> <th>Prüfparameter</th><th>Leistungstufen</th><th>Prüfergebnis</th></tr> <tr> <td>Fingerfestigkeit</td><td>1-5</td><td>5</td></tr> </table>	Prüfparameter	Leistungstufen	Prüfergebnis	Fingerfestigkeit	1-5	5												
Prüfparameter	Leistungstufen	Prüfergebnis																		
Fingerfestigkeit	1-5	5																		
Schutzhandschuhe Zertifizierung Notifizierte Stelle	Risikokategorie II 6-11 EN 388, STANDARD 100 by OEKO-TEX® CITC Par. Sc.1. Gam. - 4, rue Hem, Frenkel 69367 Lyon Cedex 07 France 0075	<table> <tr> <th>Prüfparameter</th><th>Leistungstufen</th><th>Prüfergebnis</th></tr> <tr> <td>A Abriebfestigkeit</td><td>1-4</td><td>4</td></tr> <tr> <td>B Schnittfestigkeit (Coupe-Test)</td><td>1-5</td><td>X</td></tr> <tr> <td>C Faserdehnbarkeit</td><td>1-4</td><td>4</td></tr> <tr> <td>ABCE D Durchschlagskraft</td><td>1-4</td><td>2</td></tr> <tr> <td>E Schnittfestigkeit (TDM)</td><td>A-F</td><td>D</td></tr> </table>	Prüfparameter	Leistungstufen	Prüfergebnis	A Abriebfestigkeit	1-4	4	B Schnittfestigkeit (Coupe-Test)	1-5	X	C Faserdehnbarkeit	1-4	4	ABCE D Durchschlagskraft	1-4	2	E Schnittfestigkeit (TDM)	A-F	D
Prüfparameter	Leistungstufen	Prüfergebnis																		
A Abriebfestigkeit	1-4	4																		
B Schnittfestigkeit (Coupe-Test)	1-5	X																		
C Faserdehnbarkeit	1-4	4																		
ABCE D Durchschlagskraft	1-4	2																		
E Schnittfestigkeit (TDM)	A-F	D																		
Kennnummer																				

Ce produit est un équipement de protection individuelle de la catégorie de risque II. Il vous protège contre les risques suivants: Risques mécaniques. Mais les domaines d' application après ces renseignements sont expressément exclus. Ce produit n' offre donc aucune protection notamment contre les risques suivants: Produits chimiques, Micro-organismes, Froid, Chocs électriques, Rayonnement, Travail au feu haute pression. Soyez attentif de respecter les pictogrammes et consignes approuvés, et les niveaux de performances approuvés.

Entreposage/utilisation/contrôle : Stocker au frais et à sec. Tenir éloigné de la lumière du jour direct, du rayonnement ultraviolet ou des sources d'ozone. Ne pas entreposer à l'état plié ou sous une forte charge. Stocker et transporter le produit dans la mesure du possible dans l'emballage d'origine. Les facteurs tels que la lumière, l'humidité, la température et les modifications atmosphériques du matériau peuvent une période courte modifier les propriétés et les performances du produit. Il est impossible de remonter vers l'extérieur le bord-côté de la partie de stockage et la durée de vie de l'EPI, car les deux paramètres dépendent entre autres du type spécifique de stockage, de la température, de l'humidité, du degré d'usage et de l'intensité d'usage. Vérifier par conséquent les dommages ou modifications de matériau sur ce produit après un stockage prolongé, avant et après chaque utilisation (par ex. revêtements/matériaux poreux, fissures, trous, etc.). Ne pas utiliser ce produit si les dommages sont importants, si le bord-côté est déformé et si des dommages sont visibles.

Les performances ont été déterminées par des essais en conditions de laboratoire. Il est par conséquent recommandé de vérifier si l'EPI est adapté à l'application prévue, car les conditions sur le lieu de travail peuvent être différentes en fonction de différents paramètres (par ex. température, saum, intensité d'usage) de celles du contrôle de type. Si l'EPI a déjà été utilisé, il peut offrir des performances moindres selon le degré d'usage. Le fabricant n'assume aucune responsabilité en cas d'utilisation incorrecte du produit. Instructions sur le port de l'article : Assurez-vous que vos mains sont propres et sèches avant de mettre les gants. Glissez vos doigts dans le gant et tirez-le sur votre main avec souplesse sur le bord-côté ou sur la manchette. Veillez à ce que l'ajustement soit correct. Il est possible de contrôler la pression du gant, les doigts et les espaces interdigitaux. Les ongles, bijoux et un vernis ou autre agent adhésif peuvent endommager les gants. Après l'application, les gants doivent être retirés d'une manière permettant d'éviter le contact de la face extérieure avec les vêtements ou la peau, car ils peuvent être contaminés d'une manière visible ou invisible avec des substances nocives. Retirez les gants de sorte que la face intérieure soit retournée vers l'extérieur. Pour ce faire, retirez l'about des doigts les extrémités du gant. Il est possible de remonter vers l'extérieur le bord-côté à l'aide de la manchette pour le gant. Afin que ce gant conserve son confort, il doit être nettoyé après chaque activité conformément aux consignes de nettoyage et d'entretien. En fonction du besoin, cela peut se faire de manière préventive ou après l'usage.

Élimination : Éliminez ce produit avec des déchets ménagers. Après un contact volontaire ou involontaire avec des produits chimiques, procédez immédiatement à leur lavage des mains. Il est possible d'utiliser une préparation adéquate de protection cutanée. Pendant le travail lavez les paumes et avant de terminer le travail), il est possible d'utiliser un produit nettoyant cutané. Après le travail (après le nettoyage/lavage de mains), il est possible d'utiliser une préparation adhésive de soin cutané.

Nettoyage/entretien : Le produit doit être nettoyé avec un chiffon humide (eau tiède), sans produits chimiques, par exemple par passage et essuyage avec un chiffon doux. Ne pas utiliser de produits abrasifs ou de produits pour le nettoyage et avant de le porter à nouveau. Ne pas utiliser de produits endommageants. Selon le type, le nettoyage peut avoir un effet négatif sur la performance du produit. Le fabricant n'assume par conséquent plus aucune responsabilité sur le produit après la réalisation incorrecte du nettoyage.

Élimination : Éliminez ce produit avec des déchets ménagers. Après un contact volontaire ou involontaire avec des produits chimiques, procédez immédiatement à leur lavage des mains. Il est possible d'utiliser une préparation adéquate de protection cutanée. Pendant le travail lavez les paumes et avant de terminer le travail), il est possible d'utiliser un produit nettoyant cutané. Après le travail (après le nettoyage/lavage de mains), il est possible d'utiliser une préparation adhésive de soin cutané.

PHONE: +352 20 21 10 56

MAIL: sales@qsglove.com

WEB: www.qssafety.com

	ABCDE	C Force de déchirure	1-4	4
		D Résistance à la perforation	1-4	2
		E Résistance aux coupures (TDM)	A-F	D

Si les gants sont composés de deux ou plusieurs couches, la classification globale ne restitue pas nécessairement l'efficacité de la couche externe.

Le résultat de contrôle de la résistance aux coupures (B) doit être interprété uniquement comme une indication. L'essai de résistance aux coupures TDM (E) fournit des résultats de référence sur la performance.

EN ISO 21420:2020		Schutzhandschuhe – Allgemeine Anforderungen und Prüfvorfahren		knitted wrist or cuff can then be rolled outwards in order to remove the glove. To ensure that the glove retains its comfort, it should be cleaned after each use in accordance with the cleaning and maintenance instructions. If necessary, this can be done while wearing the glove.	
Prüfparameter		Leistungstufen		Prüfergebnis	
Fingerfestigkeit		1-5		5	
A suitable skin protection product can be used before starting work (after breaks and if necessary after washing the hands). During work (before breaks and before end of work) a suitable skin cleanser can be used. After work (after the last washing of the hands) a suitable skin care product can be used.					
Cleaning / maintenance: The product should be cleaned with a damp cloth (warm water) without chemicals or by brushing and dried in the air. Check this product for damage after cleaning and before wearing it again. Do not use these damaged products. Depending on the type of use, this can have a negative effect on the performance of the product. The manufacturer accepts no responsibility for any improper cleaning of the product.					
EN 388-2016		Schutzhandschuhe gegen mechanische Risiken		Disposal: Disposal of used household waste. This product may be contaminated by environmentally harmful or hazardous substances after intended or unintended contact with chemicals. In this case, disposal must be carried out in accordance with the local legal regulations.	
EN 388		Prüfparameter	Leistungstufen	Prüfergebnis	
	A	Abriebfestigkeit	1-4	4	
	B	Schnittfestigkeit (Coupe-Test)	1-5	X	
	C	Weiterdehnbarkeit	1-4	4	
	ABCE	Durchschlagskraft	1-4	2	
ABCE		Durchschlagskraft (TDM)			
Special notes: PPE can cause allergic reactions. Special care is recommended in case of known hypersensitivity.					
* General instructions for use: https://www.oeko-tex.com/en/label					

Falls Handschuhe aus zwei oder mehreren Lagen bestehen, gibt die Gesamtklassifizierung nicht notwendigerweise die Leistungsstufen der äußersten Lagen wieder. Das Prüfergebnis der Schnittfestigkeit (B) ist nur als Hinweis zu verstehen. Die TDM-Schnittfestigkeitsprüfung (E) liefert Referenzergebnisse bezüglich der Leistung.

			EN ISO 21420:2020		Protective gloves - General requirements and test methods	
Hersteller	Jahr und Monat der Herstellung	STANDARD 100 by OEKO-TEX®				
					Test parameter	Performance level
Anleitungen und Informationen des Herstellers lesen	CE-Kennzeichnung	EBC-Technik AG EAC-Kennzeichnung			Dexterity	Test result
		UKSEPRO-Kennzeichnung				1-5
						5
If there is a risk of getting caught in moving machine parts, gloves must not be worn.						
EN 388:2016			Protective gloves against mechanical risks			

EN 388	Test parameter	Performance	Test result
	A Abrasion resistance	1-4	4
	B Blade cut resistance (Coupe test)	1-5	X
	C Tear resistance	1-4	4
ABCE	D Puncture resistance	1-4	2
	E Blade cut resistance (TDM)	A-F	D
Anleitungen und Informationen des Herstellers lesen			
CE-Kennzeichnung TP-TC 0000011 UK-SEPRO Kennzeichnung			
Identifikationsnummer			

EN 388	Test parameter	Performance	Test result
	A Abrasion resistance	1-4	4
	B Blade cut resistance (Coupe test)	1-5	X
	C Tear resistance	1-4	4
ABCE	D Puncture resistance	1-4	2
	E Blade cut resistance (TDM)	A-F	D
Anleitungen und Informationen des Herstellers lesen			
CE-Kennzeichnung TP-TC 0000011 UK-SEPRO Kennzeichnung			
Identifikationsnummer			

EN 388	Test parameter	Performance	Test result
	A Abrasion resistance	1-4	4
	B Blade cut resistance (Coupe test)	1-5	X
	C Tear resistance	1-4	4
ABCE	D Puncture resistance	1-4	2
	E Blade cut resistance (TDM)	A-F	D
Anleitungen und Informationen des Herstellers lesen			
CE-Kennzeichnung TP-TC 0000011 UK-SEPRO Kennzeichnung			
Identifikationsnummer			

EN 388	Test parameter	Performance	Test result
	A Abrasion resistance	1-4	4
	B Blade cut resistance (Coupe test)	1-5	X
	C Tear resistance	1-4	4
ABCE	D Puncture resistance	1-4	2
	E Blade cut resistance (TDM)	A-F	D
Anleitungen und Informationen des Herstellers lesen			
CE-Kennzeichnung TP-TC 0000011 UK-SEPRO Kennzeichnung			
Identifikationsnummer			

EN 388	Test parameter	Performance	Test result
	A Abrasion resistance	1-4	4
	B Blade cut resistance (Coupe test)	1-5	X
	C Tear resistance	1-4	4
ABCE	D Puncture resistance	1-4	2
	E Blade cut resistance (TDM)	A-F	D
Anleitungen und Informationen des Herstellers lesen			
CE-Kennzeichnung TP-TC 0000011 UK-SEPRO Kennzeichnung			
Identifikationsnummer			

Die CE-Markierung bestätigt, dass das Produkt konform mit der wesentlichen Health- und Safety-Anforderungen der Verordnung (EU) 2016/425 ist. Die EU-Deklaration der Konformität kann unter www.qsgsafety.com eingesehen werden.

Dieses Produkt ist für die persönliche Schutzausrüstung der Risikokategorie II vorgesehen. Es schützt Sie vor mechanischen Gefahren. Andere als die oben genannten Anwendungsbereiche sind ausdrücklich ausgeschlossen. Dieses Produkt bietet daher, unter anderem, keinen Schutz gegen: Chemikalien, Mikroorganismen, Kälte, Stromschläge, Strahlung, Arbeiten mit Hochdruckwasser. Bitte beachten Sie die angebrachten Piktogramme, Hinweise und die dazugehörigen Leistungsstufen.

EN 388	Test parameter	Performance	Test result
	A Abrasion resistance	1-4	4
	B Blade cut resistance (Coupe test)	1-5	X
	C Tear resistance	1-4	4
ABCE	D Puncture resistance	1-4	2
	E Blade cut resistance (TDM)	A-F	D
Anleitungen und Informationen des Herstellers lesen			
CE-Kennzeichnung TP-TC 0000011 UK-SEPRO Kennzeichnung			
Identifikationsnummer			

EN 388	Test parameter	Performance	Test result
	A Abrasion resistance	1-4	4
	B Blade cut resistance (Coupe test)	1-5	X
	C Tear resistance	1-4	4
ABCE	D Puncture resistance	1-4	2
	E Blade cut resistance (TDM)	A-F	D
Anleitungen und Informationen des Herstellers lesen			
CE-Kennzeichnung TP-TC 0000011 UK-SEPRO Kennzeichnung			
Identifikationsnummer			

EN 388	Test parameter	Performance	Test result
	A Abrasion resistance	1-4	4
	B Blade cut resistance (Coupe test)	1-5	X
	C Tear resistance	1-4	4
ABCE	D Puncture resistance	1-4	2
	E Blade cut resistance (TDM)	A-F	D
Anleitungen und Informationen des Herstellers lesen			
CE-Kennzeichnung TP-TC 0000011 UK-SEPRO Kennzeichnung			
Identifikationsnummer			

EN 388	Test parameter	Performance	Test result
	A Abrasion resistance	1-4	4
	B Blade cut resistance (Coupe test)	1-5	X
	C Tear resistance	1-4	4
ABCE	D Puncture resistance	1-4	2
	E Blade cut resistance (TDM)	A-F	D
Anleitungen und Informationen des Herstellers lesen			
CE-Kennzeichnung TP-TC 0000011 UK-SEPRO Kennzeichnung			
Identifikationsnummer			

EN 388	Test parameter	Performance	Test result
	A Abrasion resistance	1-4	4
	B Blade cut resistance (Coupe test)	1-5	X
	C Tear resistance	1-4	4
ABCE	D Puncture resistance	1-4	2
	E Blade cut resistance (TDM)	A-F	D
Anleitungen und Informationen des Herstellers lesen			
CE-Kennzeichnung TP-TC 0000011 UK-SEPRO Kennzeichnung			
Identifikationsnummer			

EN 388	Test parameter	Performance	Test result
	A Abrasion resistance	1-4	4
	B Blade cut resistance (Coupe test)	1-5	X
	C Tear resistance	1-4	4
ABCE	D Puncture resistance	1-4	2
	E Blade cut resistance (TDM)	A-F	D
Anleitungen und Informationen des Herstellers lesen			
CE-Kennzeichnung TP-TC 0000011 UK-SEPRO Kennzeichnung			
Identifikationsnummer			

EN 388	Test parameter	Performance	Test result
	A Abrasion resistance	1-4	4
	B Blade cut resistance (Coupe test)	1-5	X
	C Tear resistance	1-4	4
ABCE	D Puncture resistance	1-4	2
	E Blade cut resistance (TDM)	A-F	D
Anleitungen und Informationen des Herstellers lesen			
CE-Kennzeichnung TP-TC 0000011 UK-SEPRO Kennzeichnung			
Identifikationsnummer			

Die CE-Markierung bestätigt, dass das Produkt vollständig den wesentlichen Health- und Safety-Anforderungen der Verordnung (EU) 2016/425 entspricht. Die EU-Deklaration der Konformität kann unter www.qsgsafety.com eingesehen werden.

Dieses Produkt ist für die persönliche Schutzausrüstung der Risikokategorie II vorgesehen. Es schützt Sie vor mechanischen Gefahren. Andere als die oben genannten Anwendungsbereiche sind ausdrücklich ausgeschlossen. Dieses Produkt bietet daher, unter anderem, keinen Schutz gegen: Chemikalien, Mikroorganismen, Kälte, Stromschläge, Strahlung, Arbeiten mit Hochdruckwasser. Bitte beachten Sie die angebrachten Piktogramme, Hinweise und die dazugehörigen Leistungsstufen.

EN 388	Test parameter	Performance	Test result
	A Abrasion resistance	1-4	4
	B Blade cut resistance (Coupe test)	1-5	X
	C Tear resistance	1-4	4
ABCE	D Puncture resistance	1-4	2
	E Blade cut resistance (TDM)	A-F	D
Anleitungen und Informationen des Herstellers lesen			
CE-Kennzeichnung TP-TC 0000011 UK-SEPRO Kennzeichnung			
Identifikationsnummer			

EN 388	Test parameter	Performance	Test result
	A Abrasion resistance	1-4	4
	B Blade cut resistance (Coupe test)	1-5	X
	C Tear resistance	1-4	4
ABCE	D Puncture resistance	1-4	2
	E Blade cut resistance (TDM)	A-F	D
Anleitungen und Informationen des Herstellers lesen			
CE-Kennzeichnung TP-TC 0000011 UK-SEPRO Kennzeichnung			
Identifikationsnummer			

EN 388	Test parameter	Performance	Test result
	A Abrasion resistance	1-4	4
	B Blade cut resistance (Coupe test)	1-5	X
	C Tear resistance	1-4	4
ABCE	D Puncture resistance	1-4	2
	E Blade cut resistance (TDM)	A-F	D
Anleitungen und Informationen des Herstellers lesen			
CE-Kennzeichnung TP-TC 0000011 UK-SEPRO Kennzeichnung			
Identifikationsnummer			

Om handskarna bärs på två eller flera lager är det inte säkert att den sammantagna klassificeringen återspeglar det yttersta lagrets effekt. Testresultatet för skållfästhet (B) är endast vägledande. Vid TMD-skållfästhetstester (E) får man referensvärden för effekten.	 Tillverkare  Tillverknings- och -månad.  STANDARD 100 by GEOX-TEX®	принимать предостережение: препарат для очистки кожи. После работы (после последнего мытья) необходимо проводить подготовительный препарат для ухода за кожей рук. Чистка / уход: Изделие следует чистить вручную (теплой водой), без химикатов, при помощи щетки и сушить на воздухе. Повторное издешение кожи и перераспределение на коже не требуется. Вложенные изделия нельзя использовать повторно. В зависимости от вида кожи, оно может негативно сказаться на защитных свойствах. Производитель полностью больше не отвечает за изделие после ненадлежащим образом про- чистки. Утилизация: Утилизировать данное изделие вместе с другими мусорами. После тща- тельного неразрушающего контакта с химикатами это изделие может быть загрязнено из- за окружающей среды или опасных веществ. В таком случае утилизация про- цессуется / применима на месте правовыми предписаниями. Особая информация: Индивидуальное средство защиты может вызвать у чувствитель- ных людей аллергическую реакцию. Особую осторожность следует проявлять лицам, у которых уже имеется аллергическая реакция.
Läs anvisningarna om informationen från tillverkaren 	 CE-märkning  EAC-märkning  UK/Euro-märkning	

