

DE	
Anleitungen und Informationen des Herstellers	
Informationsbrochure für persönliche Schutzausrüstung (PSA) gemäß Verordnung (EU) 2016/425, Anhang II Abschnitt 1.4. Bitte lesen Sie diese Informationsbrochure sorgfältig vor Gebrauch der PSA durch. Sie sind verpflichtet, diese Informationsbrochure bei Weitergabe der PSA beizufügen, bzw. dem Empfänger der PSA auszuhändigen. Zu diesem Zweck kann diese Informationsbrochure uneingeschränkt vervielfältigt werden.	
Schutzhandschuhe	Risikokategorie II
Größe(n)	6-11
Zertifizierung	EN 388, STANDARD 100 by OEKO-TEX®
Notifizierte Stelle	C TC Par. Sc. T. Gam. - 4, rue Herm. Frenkel 69367 Lyon Cedex 07 France 0075
Kennnummer	

Die CE-Kennzeichnung bescheinigt, dass das Produkt den grundlegenden Gesundheitsschutz- und Sicherheitsanforderungen der Verordnung (EU) 2016/425 entspricht. Die Risikokategorieerklärung kann unter www.qssafety.com eingesehen werden.

Bei diesem Produkt handelt es sich um persönliche Schutzausrüstung der Risikokategorie II. Dieses schließt Sie gegen: Mechanische Risiken. Andere als die oben genannten Anwendungsbereiche sind ausdrücklich ausgeschlossen. Dieses Produkt bietet daher, unter anderem, keinen Schutz gegen: Chemikalien, Mikroorganismen, Kälte, Strahlungsgabe, Strahlung, Arbeiten mit Hochdruckwasser. Bitte beachten Sie die angebrachten Piktogramme, Hinweise und die dazugehörigen Leistungsangaben.

Lagerung / Nutzung / Überprüfung: Kühl und trocken lagern. Von direkten Sonnenlicht, UV-Strahlen oder Ozonenquellen fernhalten. Nicht im gekrüchten Zustand oder unter Gewichtslastung lagern. Das Produkt möglichst in der Originalverpackung lagern bzw. transportieren. Einflüssen wie Feuchtigkeit, Temperatur sowie natürliche Werkstoffveränderungen, während eines längeren Zustandes, können eine Änderung der Produkteigenschaften zur Folge haben. Exakte Angaben zur Lagerzeit und der Lebensdauer der PSA sind nicht möglich, da beide Parameter u. a. von der jeweiligen Art der Lagerung, Temperatur, Feuchtigkeit, dem Verschleißgrad und der Verwendungssituation abhängen. Überprüfen Sie dieses Produkt daher nach einer längeren Lagerung sowie vor und nach jeder Nutzung auf Schäden oder Werkstoffveränderungen (z. B. spröde, rissige Beschichtungen) / Materialien, Lötlack, Farberänderungen etc.). Überprüfen Sie dieses Produkt vor jeder Nutzung auf Eignung für die vorgesehene Tätigkeit und auf die korrekte Größe. Uneingesegnete oder fehlerhafte Produkte sind zu entsorgen und auf keinen Fall zu verwenden. Die Größe des Produkts kann z. B. durch Dehnung von den Angaben abweichen.

Alle Leistungen wurden durch Prüflaboratorien ermittelt. Es wird daher eine Überprüfung empfohlen, um die PSA für die vorgesehene Verwendung geeignet ist, da die Bedingungen am Arbeitsplatz in Abhängigkeit von verschiedenen Parametern (z. B. Temperatur, Abrieb, Verrundungsintensität) von denen der Baumusterprüfung abweichen können. Wurde PSA bereits verwendet, kann diese, aufgrund des Verschleißgrades, geringere Leistungen bieten. Der Hersteller übernimmt keine Verantwortung bei unsachgemäßem Gebrauch des Produktes.

Anweisungen zum Tragen des Artikels: Achten Sie darauf, dass Ihre Hände vor dem Anziehen von Handschuhen sauber und trocken sind. Führen Sie Ihre Finger in den jeweiligen Handschuh ein und ziehen Sie den Handschuh am Strickband bzw. an der Stulpe locker über Ihre Hand. Achten Sie dabei auf eine korrekte Passform. Handschuhe sollten einen festen und eng anliegenden Sitz an der Handfläche, den Fingern sowie Fingerschächten haben. Fingerschächte, Schenck sowie übermäßige Falten und Risse können die Handschuhe beschädigen. Handschuhe sollten nach der Anwendung so angezogen werden, dass die Außenseite nicht mit der Kleidung oder Haut in Berührung kommt, da diese sichtbar und unsichtbar mit Schmutz kontaminiert sein kann. Handschuhe sind so zu ziehen, dass die Innenseite nach außen kommt. Lösen Sie dafür zuerst die Fingerspitzen der Handschuhs von den Fingern. Der Strickband bzw. die Stulpe kann dann nach außen geklappt werden, um den Handschuh abzuschieben. Damit der Handschuh seinen Komfort beibehält, sollte diese nach jeder Tätigkeit entsprechend der Reinigungs- und Wartungsempfehlung gewaschen werden. Je nach Bedarf kann und sollte dies durchgeführt werden, während die Handschuhe getragen werden.

Vor Anhebenbeginn (nach Putzen und ggf. nach dem Händewaschen) kann ein geeignetes Hautschutzpräparat verwendet werden. Während der Arbeit (vor Putzen und vor Arbeitschluss) kann ein geeignetes Hautreinigungsmittel verwendet werden. Nach der Arbeit (nach dem letzten Händewaschen) kann ein geeignetes Hautpflegepräparat verwendet werden.

Reinigung / Wartung: Das Produkt sollte mit einem feuchten Tuch (lauwarmes Wasser), ohne Chemikalien oder durch Abstrichen gereinigt und an der Luft getrocknet werden. Dieses Produkt nach der Reinigung und vor dem erneuten Tragen auf Schäden, Beschädigungen prüfen und ersetzen. Damit der Handschuh seinen Komfort beibehält, sollte diese nach jeder Tätigkeit entsprechend der Reinigungs- und Wartungsempfehlung gewaschen werden. Je nach Bedarf kann und sollte dies durchgeführt werden, während die Handschuhe getragen werden.

Entsorgung: Entsorgen Sie dieses Produkt zusammen mit dem Hausmüll. Nach beabsichtigtem oder unbeabsichtigtem Kontakt mit Chemikalien, kann dieses Produkt durch umweltschonende oder gefährliche Substanzen verunreinigt sein. In diesem Fall ist die Entsorgung in Übereinstimmung mit den örtlich anzuwendenden Rechtsvorschriften vorzunehmen.

Besondere Hinweise: PSA kann bei sensiblen Personen allergische Reaktionen hervorrufen. Besondere Vorsicht ist bei bekannter Überempfindlichkeit empfohlen.

Generelle Erläuterungen zu erzielten Leistungen:
1-6 / 1-4 F – Erzielte Performance (je höher, desto besser)
0 – Mindestleistungsgrenze nicht erreicht
X – Nicht geprüft bzw. aufgrund des Materials oder der Gestaltung nicht anwendbar
Alle Prüfungen wurden unter Laborbedingungen an der Handinnenfläche durchgeführt und anhand dieser wurden die jeweiligen Leistungstufen ermittelt.

Das Produkt ist ein équipement de protection individuelle de la catégorie de risque II. Il vous protège contre les risques suivants: Risques mécaniques. Tous les domaines d'application autres que ceux mentionnés sont expressément exclus. Ce produit n'offre donc aucune protection notamment contre les risques suivants: Produits chimiques, Micro-organismes, Froid, Chocs électriques, Rayonnement, Travail au feu haute pression. Merci de respecter les pictogrammes et consignes approuvés, et les niveaux de performances approuvés.

Entreposage/utilisation/contrôle : Stocker au frais et à sec. Tenir éloigné de la lumière du jour direct, du rayonnement ultraviolet ou des sources d'ozone. Ne pas entreposer à l'état plié ou sous une forte charge. Stocker et transporter le produit dans la mesure du possible dans l'emballage d'origine. Les facteurs tels que la lumière, l'humidité, la température et les modifications naturelles du matériau pendant une période prolongée peuvent entraîner des modifications des propriétés du produit. Il est impossible de garantir les indications précisées au bout de stockage et la durée de vie de l'EPI, car les deux paramètres dépendent entre autres du type spécifique de stockage, de la température, de l'humidité, du degré d'usage et de l'intensité d'usage. Vérifier par conséquent les dommages ou modifications de matériau sur ce produit après un stockage prolongé, avant et après chaque utilisation (par ex. revêtements/matériaux poreux, fissures, trous, etc.). Ne pas utiliser le produit si les dommages sont importants et ne pas l'utiliser avant et après la dimension adéquate. Les produits inadapts ou défectueux doivent être éliminés et ne doivent en aucun cas être utilisés. La dimension du produit peut diverger des indications, par ex. par l'allongement.

Tous les performances ont été déterminées par des essais en conditions de laboratoire. Il est par conséquent recommandé de vérifier si l'EPI est adapté à l'application prévue, car les conditions sur le lieu de travail peuvent être différentes en fonction de différents paramètres (par ex. température, saum, intensité d'usage) de celles du contrôle de type. Si l'EPI a déjà été utilisé, il peut offrir des performances moindres selon le degré d'usage. Le fabricant n'assume aucune responsabilité en cas d'utilisation incorrecte du produit. Instructions sur le port de l'article : Assurez-vous que vos mains sont propres et sèches avant de mettre les gants. Glissez vos doigts dans le gant et tirez-le sur votre main avec souplesse sur le bord-côté ou la manchette. Veillez à ce qu'ajustement correct de l'ajustement de ce produit à l'activité prévue et les doigts et les espaces interdigitaux. Les ongles, bijoux et un vernis adhésif et éternement excessifs peuvent endommager les gants. Après l'application, les gants doivent être retirés d'une manière permettant d'éviter le contact de la face extérieure avec les vêtements ou la peau, car ils peuvent être contaminés d'une manière visible ou invisible avec des substances nocives. Retirez les gants de sorte que la face intérieure soit retournée vers l'extérieur. Pour ce faire, retirez l'about des doigts les extrémités du gant. Il est possible de remettre vers l'extérieur le bord-côté ou la manchette pour le gant. Afin que ce gant conserve son confort, il doit être nettoyé après chaque activité conformément aux consignes de nettoyage et d'entretien. En fonction du besoin, cela peut se devoir être réalisé pendant le port des gants.

Arrêt de commencer le travail (après les pauses et éventuellement avant la finage du matin). Il est possible d'utiliser une préparation adéquate de protection cutanée. Pendant le travail (lors des pauses et avant de terminer le travail), il est possible d'utiliser un produit nettoyant cutané. Après le travail (après le nettoyage/lavage de mains), il est possible d'utiliser une préparation adéquate de soin cutané.

Nettoyage/entretien : Le produit doit être nettoyé avec un chiffon humide (eau tiède), sans produits chimiques, par essuyage ou par brossage et être séché à l'air. Vérifiez la présence de dommages au produit après le nettoyage et avant de le porter à nouveau. Ne pas utiliser de produits endommageants. Selon le type, le nettoyage peut avoir un effet négatif sur la performance du produit. Le fabricant n'assume par conséquent plus aucune responsabilité sur le produit après la réalisation incorrecte du nettoyage.

Élimination : Éliminez ce produit avec des déchets ménagers. Après un contact volontaire ou involontaire avec des produits chimiques, procédez immédiatement à leur élimination, par lavement ou par rinçement ou par lavage. Dans ce cas, l'élimination doit être effectuée en conformité avec la réglementation localement applicable.

Informations particulières concernant : L'EPI peut provoquer des réactions allergiques sur les personnes sensibles. Prendre particulière recommander en cas de sensibilité connue.

Erläuterungen générales sur les niveaux de performance obtenus
1-6 / 1-4 F – Résultat de test obtenu (je plus élevé, meilleur le résultat)
0 – Niveau de performance minimum non atteint
X – Non vérifié ou non applicable en raison du matériau ou de la conception

Tous les contrôles sont réalisés dans des conditions de laboratoire sur la paume de la main et les niveaux de performance respectifs ont été déterminés sur cette base.

Des qu'il existe un risque d'être happé dans des pièces de machine mobiles, le port de gant est interdit.

EN 388:2016		Gants de protection contre les risques mécaniques	
EN 388	Paramètres de test	Niveaux de performance	Résultat de test
 ABCDE	A Résistance à l'abrasion	1-4	4
	B Résistance aux coupures (Coupe-Test)	1-5	X
	C Force de déchirure	1-4	4
	D Résistance à la perforation	1-4	2
	E Résistance aux coupures (TDM)	A-F	C

Si les gants sont composés de deux ou plusieurs couches, la classification globale ne restitue pas nécessairement l'efficacité de la couche externe.

Le résultat de résistance à la résistance aux coupures (B) doit être interprété uniquement comme une indication. L'essai de résistance aux coupures TDM (E) fournit des résultats de référence sur la performance.

QS SAFETY LUXEMBOURG S.À R.L.
8-10 rue Mathias Hardt
L-1717 Luxembourg

PHONE: +352 20 21 10 56
MAIL: sales@qsglove.com
WEB: www.qssafety.com

EN ISO 21420:2020		Schutzhandschuhe – Allgemeine Anforderungen und Prüfverfahren	
	Prüfparameter Fingerfertigkeit	Leistungsstufen 1-5	Prüfergebnis 5
Sofern ein Risiko besteht, sich in beweglichen Maschinenteilen zu verletzen, dürfen keine Handschuhe getragen werden.			
EN 388:2016		Schutzhandschuhe gegen mechanische Risiken	
EN 388	Prüfparameter	Leistungsstufen	Prüfergebnis
	A Abrieftestigkeit	1-4	4
	B Schnittfestigkeit (Coupe-Test)	1-5	X
	C Weiterdehnkraft	1-4	4
	D Durchschlagskraft	1-4	2
ABCDE	E Schnittfestigkeit (TDM)	A-F	C
Falls Handschuhe aus zwei oder mehreren Lagen bestehen, gibt die Gesamtklassifizierung nicht notwendigerweise die Leistungsfähigkeit der äußersten Lagen wieder.			
Das Prüfergebn der Schnittfestigkeit (E) ist nur ein Hinweis zu verstehen. Die TDM-Schnittfestigkeitsprüfung (E) liefert Referenzleistungen bezüglich der Leistung.			

Sofort ein Risiko besteht, sich in beweglichen Maschinenteilen zu verletzen, dürfen keine Schutzschuhe getragen werden.

Hersteller	Jahr und Monat der Herstellung	STANDARD 100 by OEKO-TEX®
		
Anleitungen und Informationen des Herstellers lesen	CE-Kennzeichnung	TP-TC 0000011
	UKSpro-Kennzeichnung	

Anleitungen und Informationen des Herstellers lesen

EN 388	Prüfparameter	Leistungsstufen	Prüfgegenstände
ABCE	A Abrieftestigkeit	1-4	4
	B Schnittfestigkeit (Coupe-Test)	1-5	X
	C Wundstichfestigkeit	1-4	4
	D Durchschlagsfestigkeit	1-4	2
	E Schnittfestigkeit (TDM)	A-F	C
Falls Handschuhe aus zwei oder mehreren Lagen bestehen, gibt die Gesamtklassifizierung nicht notwendigerweise die Leistungsfähigkeit der äußersten Lagen wieder. Das Prüfergebn der Schnittfestigkeit (E) ist nur ein Hinweis zu verstehen. Die TDM-Schnittfestigkeitsprüfung (E) liefert Referenzleistungen bezüglich der Leistung.			

EN 388	Prüfparameter	Leistungsstufen	Prüfgegenstände
ABCE	A Abrieftestigkeit	1-4	4
	B Schnittfestigkeit (Coupe-Test)	1-5	X
	C Wundstichfestigkeit	1-4	4
	D Durchschlagsfestigkeit	1-4	2
	E Schnittfestigkeit (TDM)	A-F	C
Falls Handschuhe aus zwei oder mehreren Lagen bestehen, gibt die Gesamtklassifizierung nicht notwendigerweise die Leistungsfähigkeit der äußersten Lagen wieder. Das Prüfergebn der Schnittfestigkeit (E) ist nur ein Hinweis zu verstehen. Die TDM-Schnittfestigkeitsprüfung (E) liefert Referenzleistungen bezüglich der Leistung.			

EN 388	Prüfparameter	Leistungsstufen	Prüfgegenstände
ABCE	A Abrieftestigkeit	1-4	4
	B Schnittfestigkeit (Coupe-Test)	1-5	X
	C Wundstichfestigkeit	1-4	4
	D Durchschlagsfestigkeit	1-4	2
	E Schnittfestigkeit (TDM)	A-F	C
Falls Handschuhe aus zwei oder mehreren Lagen bestehen, gibt die Gesamtklassifizierung nicht notwendigerweise die Leistungsfähigkeit der äußersten Lagen wieder. Das Prüfergebn der Schnittfestigkeit (E) ist nur ein Hinweis zu verstehen. Die TDM-Schnittfestigkeitsprüfung (E) liefert Referenzleistungen bezüglich der Leistung.			

EN 388	Prüfparameter	Leistungsstufen	Prüfgegenstände
ABCE	A Abrieftestigkeit	1-4	4
	B Schnittfestigkeit (Coupe-Test)	1-5	X
	C Wundstichfestigkeit	1-4	4
	D Durchschlagsfestigkeit	1-4	2
	E Schnittfestigkeit (TDM)	A-F	C
Falls Handschuhe aus zwei oder mehreren Lagen bestehen, gibt die Gesamtklassifizierung nicht notwendigerweise die Leistungsfähigkeit der äußersten Lagen wieder. Das Prüfergebn der Schnittfestigkeit (E) ist nur ein Hinweis zu verstehen. Die TDM-Schnittfestigkeitsprüfung (E) liefert Referenzleistungen bezüglich der Leistung.			

EN 388	Prüfparameter	Leistungsstufen	Prüfgegenstände
ABCE	A Abrieftestigkeit	1-4	4
	B Schnittfestigkeit (Coupe-Test)	1-5	X
	C Wundstichfestigkeit	1-4	4
	D Durchschlagsfestigkeit	1-4	2
	E Schnittfestigkeit (TDM)	A-F	C
Falls Handschuhe aus zwei oder mehreren Lagen bestehen, gibt die Gesamtklassifizierung nicht notwendigerweise die Leistungsfähigkeit der äußersten Lagen wieder. Das Prüfergebn der Schnittfestigkeit (E) ist nur ein Hinweis zu verstehen. Die TDM-Schnittfestigkeitsprüfung (E) liefert Referenzleistungen bezüglich der Leistung.			

Anleitungen und Informationen des Herstellers lesen

EN 388	Prüfparameter	Leistungsstufen	Prüfgegenstände
ABCE	A Abrieftestigkeit	1-4	4
	B Schnittfestigkeit (Coupe-Test)	1-5	X
	C Wundstichfestigkeit	1-4	4
	D Durchschlagsfestigkeit	1-4	2
	E Schnittfestigkeit (TDM)	A-F	C
Falls Handschuhe aus zwei oder mehreren Lagen bestehen, gibt die Gesamtklassifizierung nicht notwendigerweise die Leistungsfähigkeit der äußersten Lagen wieder. Das Prüfergebn der Schnittfestigkeit (E) ist nur ein Hinweis zu verstehen. Die TDM-Schnittfestigkeitsprüfung (E) liefert Referenzleistungen bezüglich der Leistung.			

Anleitungen und Informationen des Herstellers lesen

knitted wrist or cuff can then be rolled outwards in order to remove the glove. To ensure that the glove retains its comfort, it should be cleaned after each use in accordance with the cleaning and maintenance instructions. If necessary, this can be done as follows: washing the gloves.

A suitable skin protection product can be used before starting work (after breaks) and if necessary after washing the hands). During work (before breaks and before end of work) a suitable skin cleaner can be used. After work (after the last washing of the hands) a suitable skin care product can be used.

Cleaning / maintenance: The product should be cleaned with a damp cloth (warm water) without chemicals or by brushing and dried in the air. Check this product for damage after cleaning and before wearing it again. Do not reuse damaged products. Depending on the type of cleaning, this may have a negative effect on the performance of the product. The manufacturer accepts no responsibility for any improper cleaning of the product.

Disposal: Dispose of with household waste. This product may be contaminated by environmentally harmful or hazardous substances after intended or unintended contact with chemicals. In this case, disposal must be carried out in accordance with the local legal regulations.

Special notes: PPE can cause allergic reactions. Special care is recommended in case of known hypersensitivity.

General explanations of achieved performance levels

1-6 / 1-4 F Achieved test result (the higher, the better)
0 Minimum performance level not achieved
X Not tested or not applicable due to the material or design

All tests were carried out under laboratory conditions on the palm of the hand. Respective performance levels were determined on this basis.

EN ISO 21420:2020	Protective gloves - General requirements and test methods		
Test parameter	Performance level	Test result	
Dexterity	1-5	5	
If there is a risk of getting caught in moving machine parts, gloves must not be worn.			

EN 388:2016		Protective gloves against mechanical risks	
EN 388	Test parameter	Performance level	Test result
 ABCE	A Abrasion resistance	1-4	4
	B Blade cut resistance (Coupe test)	1-5	X
	C Tear resistance	1-4	4
	D Puncture resistance	1-4	2
	E Blade cut resistance (TDM)	A-F	C
If gloves consist of two or more layers, the overall classification does not necessarily reflect the performance of the outermost layer. The test result of the cut resistance (B) is only to be understood as an indication. The TDM cut resistance test (E) provides reference results in terms of performance.			
		 	

EN 388	Test parameter	Performance level	Test result
ABCE	A Abrasion resistance	1-4	4
	B Blade cut resistance (Coupe test)	1-5	X
	C Tear resistance	1-4	4
	D Puncture resistance	1-4	2
	E Blade cut resistance (TDM)	A-F	C
If gloves consist of two or more layers, the overall classification does not necessarily reflect the performance of the outermost layer. The test result of the cut resistance (B) is only to be understood as an indication. The TDM cut resistance test (E) provides reference results in terms of performance.			

EN 388	Test parameter	Performance level	Test result
ABCE	A Abrasion resistance	1-4	4
	B Blade cut resistance (Coupe test)	1-5	X
	C Tear resistance	1-4	4
	D Puncture resistance	1-4	2
	E Blade cut resistance (TDM)	A-F	C
If gloves consist of two or more layers, the overall classification does not necessarily reflect the performance of the outermost layer. The test result of the cut resistance (B) is only to be understood as an indication. The TDM cut resistance test (E) provides reference results in terms of performance.			

EN 388	Test parameter	Performance level	Test result
ABCE	A Abrasion resistance	1-4	4
	B Blade cut resistance (Coupe test)	1-5	X
	C Tear resistance	1-4	4
	D Puncture resistance	1-4	2
	E Blade cut resistance (TDM)	A-F	C
If gloves consist of two or more layers, the overall classification does not necessarily reflect the performance of the outermost layer. The test result of the cut resistance (B) is only to be understood as an indication. The TDM cut resistance test (E) provides reference results in terms of performance.			

EN 388	Test parameter	Performance level	Test result
ABCE	A Abrasion resistance	1-4	4
	B Blade cut resistance (Coupe test)	1-5	X
	C Tear resistance	1-4	4
	D Puncture resistance	1-4	2
	E Blade cut resistance (TDM)	A-F	C
If gloves consist of two or more layers, the overall classification does not necessarily reflect the performance of the outermost layer. The test result of the cut resistance (B) is only to be understood as an indication. The TDM cut resistance test (E) provides reference results in terms of performance.			

EN 388	Test parameter	Performance level	Test result
ABCE	A Abrasion resistance	1-4	4
	B Blade cut resistance (Coupe test)	1-5	X
	C Tear resistance	1-4	4
	D Puncture resistance	1-4	2
	E Blade cut resistance (TDM)	A-F	C
If gloves consist of two or more layers, the overall classification does not necessarily reflect the performance of the outermost layer. The test result of the cut resistance (B) is only to be understood as an indication. The TDM cut resistance test (E) provides reference results in terms of performance.			

EN 388	Test parameter	Performance level	Test result
ABCE	A Abrasion resistance	1-4	4
	B Blade cut resistance (Coupe test)	1-5	X
	C Tear resistance	1-4	4
	D Puncture resistance	1-4	2
	E Blade cut resistance (TDM)	A-F	C
If gloves consist of two or more layers, the overall classification does not necessarily reflect the performance of the outermost layer. The test result of the cut resistance (B) is only to be understood as an indication. The TDM cut resistance test (E) provides reference results in terms of performance.			

Anleitungen und Informationen des Herstellers lesen

EN 388	Test parameter	Performance level	Test result
ABCE	A Abrasion resistance	1-4	4
	B Blade cut resistance (Coupe test)	1-5	X
	C Tear resistance	1-4	4
	D Puncture resistance	1-4	2
	E Blade cut resistance (TDM)	A-F	C
If gloves consist of two or more layers, the overall classification does not necessarily reflect the performance of the outermost layer. The test result of the cut resistance (B) is only to be understood as an indication. The TDM cut resistance test (E) provides reference results in terms of performance.			

Anleitungen und Informationen des Herstellers lesen

intensidad de uso de los del examen de tipo. Si el EPI ya se ha utilizado, puede ser un menor rendimiento debido al grado de desgaste. El fabricante no asume responsabilidad alguna si se hace un uso previsto del producto.

Indicaciones para llevar el artículo: Procure que antes de ponerse los guantes, sus manos estén limpias y secas. Introduzca sus dedos en el guante correspondiente y tire suavemente del pulso o de la manga del guante deslizando por su mano. Procure que se ajuste correctamente. Los guantes deberán quedar ajustados en la palma y la mano, los dedos y en el espacio interdigital. Los guantes se deberán retirar de las manos, las yemas y los extremos y tirar directamente al aire. Después de su uso, los guantes deberán retirarse de tal manera que la parte exterior no entre en contacto con la ropa o la piel ya que puede estar contaminada por sustancias nocivas visibles e invisibles. Los guantes han de retirarse de tal manera que la parte interna salga hacia fuera. Para ello, primero ha de soltar del guante las puntas de los dedos. Entonces puede doblar hacia fuera el puño o la manga para retirar el guante. Para que el guante mantenga su comodidad, deberá limpiarse después de cada uso siguiendo las indicaciones de limpieza y mantenimiento. Según sea necesario, esto deberá realizarse mientras se lavan los guantes puestos.

Use of gloves should be carried out in accordance with the legal regulations.

Special notes: PPE can cause allergic reactions. Special care is recommended in case of known hypersensitivity.

General explanations of achieved performance levels

1-6 / 1-4 F Achieved test result (the higher, the better)
0 Minimum performance level not achieved
X Not tested or not applicable due to the material or design

All tests were carried out under laboratory conditions on the palm of the hand. Respective performance levels were determined on this basis.

Aclaraciones generales sobre los niveles de rendimiento alcanzados		
1 ó 1/4	Resultado de comprobación alcanzado (cuanto mayor, mejor)	
0	Nivel de rendimiento mínimo no alcanzado	
X	No comprobado o debido al material o su estructura no es aplicable	
Todos los ensayos realizados en la palma de la mano se han realizado en condiciones de laboratorio y conforme a estos se han determinados los niveles de rendimiento.		
EN ISO 21420:2020		
Guantes de protección - Requisitos generales y proceso de evaluación		
Parámetros de comprobación	Niveles de rendimiento	Resultado de la comprobación
Destreza de los dedos	1-5	5
Siempre que exista el riesgo de quedar atrapado por piezas móviles de la máquina, no se pueden llevar guantes.		

EN 388:2016		Guantes de protección contra riesgos mecánicos		
EN 388	Parámetros de comprobación	Niveles de rendimiento	Resultado de la comprobación	
 ABCE	A Resistencia a la abrasión	1-5	4	
	B Resistencia a los cortes (Test de Coupe)	1-4		X
	C Esfuerzo al desgarro	1-4	4	
	D Resistencia a la penetración	1-4		2
	E Resistencia a los cortes (TDM)	A-F		C
Si los guantes están compuestos por dos o más capas, la clasificación general no representa necesariamente la capacidad de rendimiento de la capa exterior. El resultado de la resistencia a la resistencia a los cortes (B) solo ha de entenderse como una indicación. El ensayo TDM de resistencia a los cortes aporta referencias en cuanto a su eficacia.				

EN 388	Parámetros de comprobación	Niveles de rendimiento	Resultado de la comprobación</
--------	----------------------------	------------------------	--------------------------------

