

DE	
Anleitungen und Informationen des Herstellers Informationsbroschüre für persönliche Schutzausrüstung (PSA) gemäß Verordnung (EU) 2016/425, Artikel II Abschnitt 1.4. Bitte lesen Sie diese Informationsbroschüre sorgfältig vor Gebrauch der PSA durch. Sie enthält verpflichtet, diese Informationsbroschüre bei Weitergabe der PSA beizubehalten, bzw. dem Empfänger der PSA auszuhandeln. Zu diesem Zweck kann diese Informationsbroschüre uneingeschränkt vervielfältigt werden.	
Schutzhandschuhe Geküßelte Zertifizierung Notifiziertze Stelle	Risikokategorie II EN 388, EN 407, EN 16350, STANDARD 100 by OEKO-TEX® Par. Sc.1, Gam. -4, ne Hem, Frenkel 69367 Lyon Cedex 07 France 0075
Kennnummer	

Die CE-Kennzeichnung bescheinigt, dass das Produkt den grundlegenden Gesundheitschutz- und Sicherheitsanforderungen der Verordnung (EU) 2016/425 entspricht. Die EU-Konformitätserklärung kann unter www.qssafety.com eingesehen werden.

Bei diesem Produkt handelt es sich um persönliche Schutzausrüstung der Risikokategorie II. Dieses schützt Sie gegen: Mechanische Risiken (Stöße und/oder Feuer), aber alle die oben genannten Anwendungsbereiche sind ausdrücklich ausgeschlossen. Dieses Produkt bietet daher, unter anderem, keinen Schutz gegen: Chemikalien, Mikroorganismen, Kälte, Stromschläge, Strahlung, Arbeit mit Hochdruckstrahl. Bitte beachten Sie die angebotenen Piktogramme, Hinweise und die dazugehörigen Leistungsstufen.

Lagerung / Nutzung / Überprüfung: Kühlt und trocknen lassen. Von direktem Sonnenlicht, UV-Strahlen oder Ozonen fernhalten. Nicht im gefährlichen Zustand oder unter Gewichtslastung lagern. Das Produkt möglichst in der Originalpackung lagern bzw. transportieren. Einflüsse wie Licht, Feuchtigkeit, Temperatur sowie natürliche Werkstoffveränderungen, während eines längeren Zustandes, können eine Änderung der Produkteigenschaften zur Folge haben. Exakte Angaben zur Lagerzeit und der Lebensdauer der PSA sind nicht möglich, da beide Parameter (a. v. von der jeweiligen Art der Lagerung, Temperatur, Feuchtigkeit, dem Verschleißgrad und der Verwendungssituation) abhängen. Überprüfen Sie dieses Produkt daher nach einer längeren Lagerung sowie vor und nach jeder Nutzung auf Schäden oder Werkstoffveränderungen (z. B. spröde, risse, Beschädigungen) / Materialien, Lötlage, Federführungen etc.). Überprüfen Sie dieses Produkt vor jeder Nutzung auf Eignung für die vorgesehene Tätigkeit und auf die korrekte Größe. Uneingesegnete oder fehlerhafte Produkte sind zu entsorgen und auf keinen Fall zu verwenden. Die Größe des Produkts kann, z.B. durch Dehnung von den Angaben abweichen.

Alle Leistungen wurden durch Prüflingen unter Laborbedingungen ermittelt. Es wird daher eine Überprüfung empfohlen, ab die PSA für die vorgesehene Verwendung geeignet ist, da die Bedingungen am Arbeitsplatz in Abhängigkeit von verschiedenen Parametern (z. B. Temperatur, Abrieb, Vibrationseinstufung) von denen der Baumusterprüfung abweichen können. Wurde PSA bereits verwendet, kann diese, aufgrund des Verschleißbegrades, geringere Leistungen bieten. Der Hersteller übernimmt keine Verantwortung bei unsachgemäßem Gebrauch des Produktes.

Anweisungen zum Tragen der Ausrüst: Achten Sie darauf, dass Ihre Hände vor dem Anziehen von Handschuhen sauber und trocken sind. Führen Sie Ihre Finger in den jeweiligen Handschuh ein und ziehen Sie den Handschuh am Strickband bzw. an der Stupe locker über Ihre Hand. Achten Sie dabei auf eine korrekte Passform. Strichbänder sollten einen festen und eng anliegenden Sitz an die Handfläche, den Fingers sowie Fingerscheitelfen haben. Fingerschutz, Schutzwäpfe und Handgelenk, sollten nicht zu eng sein können die Handschuhe beschädigen. Handschuhe sollten nach der Anwendung so angetrocknet werden, dass die Außenseite nicht mit der Kleidung oder Haut in Berührung kommt, was die sichtbar und unsichtbar mit Schadstoffen kontaminiert sein kann. Handschuhe sind also zu ziehen, dass die Innenseite nach außen kommt. Lösen Sie dafür zuerst die Fingerspitzen des Handschuhs von den Fingern. Der Strickband bzw. die Stupe kann dann nach außen geklappt werden, um den Handschuh abzuschieben. Damit der Handschuh seinen Komfort beibehält, sollte diese nach jeder Tätigkeit entsprechend der Reinigungs- und Wartungsempfehlung gewaschen werden. Je nach Bedarf kann und sollte dies durchgeführt werden, während die Handschuhe getragen werden.

Vor Arbeitseingang (nach Pausen und ggf. nach dem Handwaschen) kann ein geeignetes Hautschutzpräparat verwendet werden. Während der Arbeit (vor Pausen und vor Arbeitseingängen) kann ein geeignetes Hautreinigungsmittel verwendet werden. Nach der Arbeit (nach dem letzten Handwaschen) kann ein geeignetes Hautpflegepräparat verwendet werden.

Reinigung / Wartung: Das Produkt sollte mit einem feuchten Tuch (lauwarmes Wasser), ohne Chemikalien oder durch Abkühlen gereinigt und an der Luft getrocknet werden. Überprüfen Sie dieses Produkt nach der Reinigung und vor dem erneuten Tragen auf Schäden. Beschädigte Produkte sind abzuschaffen. Damit der Arbeit der Reinigung, kann sich diese negativ auf die Leistung des Produktes auswirken. Der Hersteller übernimmt daher, nach einer unsachgemäß durchgeführten Reinigung, keine Verantwortung mehr für das Produkt.

Entsorgung: Entsorgen Sie dieses Produkt zusammen mit dem Hausmüll. Nach beabsichtigtem oder unbeabsichtigtem Kontakt mit Chemikalien, kann dieses Produkt durch umschließende oder umschließende Schutzschicht vereinheitlicht sein. In diesem Fall ist die Entsorgung in Übereinstimmung mit den örtlich anzuwendenden Rechtsvorschriften vorzunehmen.

Besondere Hinweise: PSA kann bei sensiblen Personen allergische Reaktionen hervorrufen. Besondere Vorsicht ist bei bekannter Überempfindlichkeit empfohlen.

Generelle Erläuterungen zu erlebten Leistungsstufen
1-6 / A-F: Erzielte Prüfergebnisse (je höher, desto besser)
X: Minderleistungsfähigkeit nicht erreicht
X: Nicht geprüft bzw. aufgrund des Materials oder der Gestaltung nicht anwendbar
Alle Prüfungen wurden unter Laborbedingungen an der Handenfläche durchgeführt und anhand dieser wurden die jeweiligen Leistungsstufen ermittelt.

EN 407:2020		Protective gloves against thermal risks (heat and/or fire)	
EN 407	Test parameter	Performance level	Test result
 ABCEOF	A Flammability	1-4	X
	B Contact heat	1-4	1
	C Convective heat	1-4	X
	D Radiant heat	1-4	X
	E Small splashes of molten metal	1-4	X
	F Large quantities of liquid metal	1-4	X
EN 16350:2014		Protective gloves - Electrostatic properties	
Test conditions for testing the vertical resistance:			
Air temperature:		23°C ± 3%	
Relative humidity:		25% ± 3%	
Test parameter (vertical resistance [OI])		Test result	
Palm (coated)		< 1 x 10 ⁹	1,15 x 10 ⁹ (dissipative)
Back (uncoated)		< 1 x 10 ⁹	4,88 x 10 ⁹ (dissipative)
A person wearing electrostatically dissipative protective gloves must be properly earthed, e. g. by wearing suitable footwear. Electrostatic dissipative protective gloves must not be unpacked, opened, adapted or pulled out in flammable or explosive atmospheres or during contact with flammable or explosive substances. The electrostatic properties of protective gloves may be adversely affected by aging, wear and tear, contamination and damage and may not be suitable for oxygen-enriched combustible atmospheres that require additional assessments. All clothing and footwear used with gloves with these properties must be manufactured taking electrostatic risks into account.			
			
Manufacturer	Year and month of production	STANDARD 100 by OEKO-TEX®	
			
Read the manufacturer's instructions and information	CE marking	EAC marking	UKSeuro marking
			

OS SAFETY LUXEMBOURG S.À R.L.	
8-10 rue Mathias Hardt L-1717 Luxembourg	
PHONE: +352 20 21 10 56 MAIL: sales@qssglove.com WEB: www.qssafety.com	

EN ISO 21420:2020	Schutzhandschuhe – Allgemeine Anforderungen und Prüfverfahren		
Prüfparameter	Leistungsstufen	Prüfverfahren	
Fingerfertigkeit	1-5	5	
Sofern ein Risiko besteht, sich in beweglichen Maschinenteilen zu verletzen, dürfen keine Handschuhe getragen werden.			
EN 388:2016	Schutzhandschuhe gegen mechanische Risiken		
Prüfparameter	Leistungsstufen	Prüfverfahren	
A Abrieffestigkeit	1-4	4	
B Schnittfestigkeit (Coupe-Test)	1-5	X	
C Weiteinflusigkeit	1-4	3	
D Durchschlagskraft	1-4	1	
E Schnittfestigkeit (TDM)	A-F	A	
Falls Handschuhe aus zwei oder mehreren Lagen bestehen, gilt die Gesamtklassifizierung nicht notwendigerweise die Leistungsstufung der äußersten Lage wieder.			
Das Prüfergebnis der Leistungsstufung (II) ist nur als Hinweis zu verstehen. Die TDM-Schnittfestigkeitsprüfung (E) liefert Referenzergebnisse bezüglich der Leistung.			
EN 407:2020	Schutzhandschuhe gegen thermische Risiken (Hitze und/oder Feuer)		
Prüfparameter	Leistungsstufen	Prüfverfahren	
A Brennverhalten	1-4	X	
B Kontaktwärme	1-4	1	
C Konvektive Wärme	1-4	X	
D Strahlungswärme	1-4	X	
E Kleine Spritzer geschmolzenen Metalls	1-4	X	
F Große Mengen flüssigen Metalls	1-4	X	
Prüfbedingungen hinsichtlich Prüfung des Durchgangswiderstandes: Lufttemperatur: 23° ± 3% Relative Luftfeuchte: 25% ± 3%			
Prüfparameter (Durchgangswiderstand [OI])	Prüfverfahren		
Innenhand (beschichtet)	< 1 x 10 ⁹	1,15 x 10 ⁹ (ableitfähig)	
Handrücken (unbeschichtet)	< 1 x 10 ⁹	8,98 x 10 ⁹ (ableitfähig)	
Eine Person, die elektrostatisch ableitfähige Schutzhandschuhe trägt, muss ordnungsgemäß geerdet sein, z. B. durch das Tragen von geeigneten Schuhwerk. Elektrostatisch ableitfähige Schutzhandschuhe dürfen in brennbaren oder explosionsfähigen Atmosphären oder während des Umgangs mit brennbaren oder explosionsfähigen Stoffen nicht auspackt, geöffnet, angefasst oder ausgezogen werden. Die elektrostatischen Eigenschaften der Schutzhandschuhe können durch Alterungsprozesse, Abnutzungsserscheinungen, Kontamination und Beschädigungen nachteilig beeinflusst werden und sind möglicherweise fuß mit Sauerstoff angereicherter, brennbarer Atmosphäre ungeeignet, für die zusätzliche Eigenschaften erforderlich sind. Alle Kleidung und Schuhe, die zusammen mit Handschuhen mit diesen Eigenschaften verwendet werden, müssen unter Berücksichtigung elektrostatischer Risiken kontrolliert sein.			

Prüfbedingungen hinsichtlich Prüfung des Durchgangswiderstandes:
Lufttemperatur: 23° ± 3%
Relative Luftfeuchte: 25% ± 3%

EN 407:2020		Schutzhandschuhe gegen thermische Risiken (Hitze und/oder Feuer)	
EN 407	Prüfparameter	Leistungsstufen	Prüfverfahren
ABCDEF	A Brennhärten	1-4	1
	B Kontaktwärme	1-4	X
	C Konvektive Wärme	1-4	X
	D Strahlungswärme	1-4	X
	E Kleine Spritzer geschmolzenen Metalls	1-4	X
	F Große Mengen flüssigen Metalls	1-4	X

Prüfbedingungen hinsichtlich Prüfung des Durchgangswiderstandes:
Lufttemperatur: 23° ± 3%
Relative Luftfeuchte: 25% ± 3%

Prüfparameter (Durchgangswiderstand [OI])	Prüfverfahren
Innenhand (beschichtet)	< 1 x 10 ⁹
Handrücken (unbeschichtet)	< 1 x 10 ⁹ 8,98 x 10 ⁹ (ableitfähig)

EN 16359:2014

Schutzhandschuhe - Elektrostatistische Eigenschaften

Ein suitable skin protection product can be used before starting work (after breaks and if necessary after washing the hands). During work before breaks and before entering a hazardous area, a suitable product can be used. After work (after the last washing of the hands) a suitable skin care product can be used.

Cleaning / maintenance: The product should be cleaned with a damp cloth (warm water) without chemicals or by brushing and dried in the air. Check this product for damage after cleaning and before wearing it again. Do not reuse damaged products. Depending on the type of cleaning, this can have a negative effect on the performance of the product. The manufacturer accepts no responsibility for any improper cleaning of the product.

Do not dispose of with household waste. This product may be contaminated by environmentally harmful or hazardous substances after intended or unintended contact with chemicals. In this case, disposal must be carried out in accordance with the applicable regulations.

Prüfbedingungen hinsichtlich Prüfung des Durchgangswiderstandes:
Lufttemperatur: 23° ± 3%
Relative Luftfeuchte: 25% ± 3%

			EN ISO 21420:2020			Protective gloves - General requirements and test methods		
Hersteller	Jahr und Monat der Herstellung	STANDARD 100 by OEKO-TEX®						
				Test parameter		Performance level		Test result
Anleitungen und Informationsblätter	CE-Kennzeichnung	EAC-Kennzeichnung	UL-ÜPRÜFUNG Kurzschlussprüfung	Dexterity		1-5		5
If there is a risk of cutting caught in moving machine parts, gloves must not be worn								

Herstellereisen

EN

EN 388:2016

Protective gloves against mechanical risks

EN 388

Test parameter

Performance level

Test result

Manufacturer's instructions and information					
Information brochure for personal protective equipment (PPE) according to Regulation (EU) 2016/425, annex II point 1.4. Please read this information brochure carefully before using the PPE. You are obligated to enclose this information brochure when passing on the PPE or to hand it over to the recipient of the PPE. For this purpose, this information brochure may be reproduced without restriction.		A	Abrasion resistance	1-4	X
		B	Blade cut resistance (Coupe test)	1-5	4
		C	Tear resistance	1-4	3
		D	Puncture resistance	1-4	1
		E	Blade cut resistance (TDM)	A-F	A
ABCDE					
Protective gloves	Risk category II	If gloves consist of two or more layers, the overall classification does not necessarily reflect the performance of the outermost layer.			
Size(s)	6-11	The test result of the cut resistance (B) is only to be understood as an indication. The TDM cut resistance test (E) provides reference results in terms of performance.			
EN 388, EN 407, EN 16350, STANDARD 100 by OEKO-TEX®					
Certified	CTC				
Notified body	Int. Par. St. Garm. - 4, rue Herm. Freinkel 69367 Lyon Cedex 07 France				

