

DE		EN 21240:2020	Schutzhandschuhe – Allgemeine Anforderungen und Prüfverfahren
<p>Anleitungen und Informationen des Herstellers</p> <p>Informationsbrochure für persönliche Schutzausrüstung (PSA) gemäß Verordnung (EU) 2016/425, Artikel 14 Absatz 1.4. Bitte lesen Sie diese Informationsbrochure sorgfältig vor Gebrauch der PSA durch. Sie sind verpflichtet, diese Informationsbrochure bei Weitergabe der PSA beizubehalten, bzw. dem Empfänger der PSA auszuhandeln. Zu diesem Zweck kann diese Informationsbrochure uneingeschränkt vervielfältigt werden.</p> <p>Schutzhandschuhe</p> <p>CE-Kennzeichnung</p> <p>Zertifizierung</p> <p>Notifizierstelle</p> <p>Kennnummer</p>	<p>Risikokategorie II</p> <p>EN 388, EN 407, EN 511, STANDARD 100 by DEKO-TEX®</p> <p>6-12</p> <p>69367 Lyon Cedex 07</p> <p>0075</p>	<p>Leistungstufen</p> <p>Prüfgegenbe</p> <p>1-5</p> <p>5</p>	

Die CE-Kennzeichnung bescheinigt, dass das Produkt den grundlegenden Gesundheitsschutz- und Sicherheitsanforderungen der Verordnung (EU) 2016/425 entspricht. Die EU-Konformitätserklärung kann unter www.gssafety.com eingesehen werden.

Bei diesem Produkt handelt es sich um persönliche Schutzausrüstung der Risikokategorie II. Dieses schützt Sie gegen: Mechanische Risiken (Hitz und/oder Feuer), andere als die oben genannten Anwendungsbereiche sind ausdrücklich ausgeschlossen. Dieses Produkt bietet, außer, unter anderem keinen Schutz gegen: Chemikalien, Mikroorganismen, Kälte, Stromschläge, Strahlung, Arbeiter mit Hochdruckstrahl. Bitte beachten Sie die angebrachten Piktogramme, Hinweise und die dazugehörigen Leistungsdaten.

Lagerung / Nutzung / Überprüfung: Kühl und trocken lagern. Von direktem Sonnenlicht, UV-Strahlen oder Ozonquellen fernhalten. Nicht im geschlossenen Zustand oder unter Gewichtslast lagern. Das Produkt möglichst in der Originalverpackung, Entlastung vor Licht, Feuchtigkeit, Temperatur sowie natürliche Werkstoffveränderungen, während eines längeren Zeitraumes, können eine Änderung der Produkteigenschaften zur Folge haben. Exakte Angaben zur Lagerzeit und der Lebensdauer der PSA sind nicht möglich, da beide Parameter u. a. von der jeweiligen Art der Lagerung, Temperatur, Feuchtigkeit, dem Verschleißgrad und der Verwendungsdauer abhängen. Überprüfen Sie dieses Produkt daher nach einer längeren Lagerung sowie vor und nach jeder Nutzung auf Schäden oder Werkstoffveränderungen (z. B. spröde, rissige Beschichtungen / Materialien, Lötlack, Farbveränderungen etc.). Überprüfen Sie dieses Produkt vor jeder Nutzung auf die vorgesehene Tätigkeit und auf die korrekte Größe. Ungeeignete oder fehlerhafte Produkte sind zu entsorgen und auf keinen Fall zu verwenden. Die Größe des Produkts kann z. B. durch Dehnung von den Angaben abweichen.

Alle Leistungen werden durch Prüfungen bestätigt. Diese sind daher eine Überprüfung der Einhaltung empfohlen, alle die PSA für die vorgesehene Verwendung geeignet ist, da die Bedingungen an Arbeitplatz in Abhängigkeit von verschiedenen Parametern (z. B. Temperatur, Abrieb, Vibrationseinstufung) von denen der Baumusterprüfung abweichen können. Wurde PSA bereits verwendet, kann dies, aufgrund des Verschleißgrades, geringere Leistungen bieten. Der Hersteller übernimmt keine Verantwortung bei unsachgemäßem Gebrauch der Handschuhe.

Dieser Artikel kann bei Nässe seine isolierende Eigenschaft verlieren. Für Informationen hinsichtlich der maximal zulässigen Exposition (Temperatur, Dauer etc.) wenden Sie sich bitte an den Hersteller.

Hersteller

Jahr und Monat der Herstellung

STANDARD 100 by DEKO-TEX®

CE-Kennzeichnung

EAC-Kennzeichnung

ULcSPFO-Kennzeichnung

Anleitungen und Informationen des Herstellers lesen

Vor Arbeitbeginn (nach Fassen und ggf. nach dem Handwaschen) kann ein geeignetes Hautschutzpräparat verwendet werden. Während der Arbeit (Vor und/oder nach der Arbeit) können geeignete Hautreinigungsmittel verwendet werden. Nach der Arbeit (nach dem letzten Handwaschen) kann ein geeignetes Hautpflegepräparat verwendet werden.

Reinigung / Wartung: Die empfohlene Waschtemperatur liegt zwischen 40°C und 60°C (104°F – 140°F). Bitte verwenden Sie ein handelsübliches Waschmittel oder Reinigungsmittel. Nicht chemisch reinigen: Das Reinigungsmittel sollte keine bleichenden oder oxidierenden Bestandteile enthalten. Keine Weichspüler verwenden. Der Trocknungsprozess kann zu einer Verflüchtung der Gewebeerfärbung führen. Die Trocknungstemperatur sollte 70°C (158°F) nicht überschreiten. Wichtig: Waschen und Gebrauch können die Wirksamkeit des Handschuhs im Laufe der Zeit verringern.

Entsorgung: Entsorgen Sie dieses Produkt zusammen mit dem Hausmüll. Nach beabsichtigtem oder unbeabsichtigtem Kontakt mit Chemikalien, kann dieses Produkt durch umweltschädigende oder gefährliche Substanzen verunreinigt sein. In diesem Fall ist die Entsorgung in Übereinstimmung mit den örtlich anzuwendenden Rechtsvorschriften vorzunehmen.

Besondere Hinweise: PSA kann bei sensiblen Personen allergische Reaktionen hervorrufen. Besondere Vorsicht ist bei bekannter Überempfindlichkeit empfohlen.

Generelle Erläuterungen zu erzielten Leistungsstufen

1-6 / A-F Erzielte Leistungsstufe (je höher desto besser)

0 = Mindestleistungsfähigkeit erreicht

X = Nicht geprüft bzw. aufgrund des Materials oder der Gestaltung nicht anwendbar

Alle Prüfungen wurden unter Laborbedingungen an der Handnierenfläche durchgeführt und anhand dieser wurden die jeweiligen Leistungsstufen ermittelt.

EN 511:2006	Protective gloves against cold		
EN 511	Test parameter	Performance level	Test result
ABC	A Convective cold	1-4	X
	B Contact cold	1-4	1
	C Waterproofness	0-1	X

This article may lose its insulating properties when wet. For information regarding the maximum permissible exposure (temperature, duration etc.) please contact the manufacturer.

Explications générales sur les niveaux de performance obtenus

1-6 / A-F Résultat de test obtenu (plus il est élevé, meilleur est le résultat)

0 = Niveau de performance minimal non atteint

X = Non vérifié ou non applicable en raison du matériau ou de la conception

Tous les contrôles ont été réalisés dans des conditions de laboratoire sur la paume de la main et les niveaux de performance respectés ont été déterminés sur cette base.

EN 511:2006

Gants de protection - Exigences générales et méthodes de test

EN 388

Paramètres de test

Niveaux de performance

Résultat de test

Dentrière

1-5

5

Si les gants sont composés de deux ou plusieurs couches, la classification globale ne restitue pas nécessairement l'efficacité de la couche externe.

Le résultat de contrôle de la résistance aux coupures (B) fournit des renseignements uniquement comme une indication. Les résultats de résistance aux coupures (TM) (B) fournis des résultats de référence sur la performance.

EN 388:2016

Gants de protection contre les risques mécaniques

EN 388

Paramètres de test

Niveaux de performance

Résultat de test

A Résistance à l'abrasion

B Résistance aux coupures (Coupe-Test)

C Force de déchirure

D Résistance à la perforation (essai de risque II)

E Résistance aux coupures (TDM)

A-F

A

EN 407:2020

Gants de protection contre les risques thermiques (chaleur et/ou feu)

EN 407

Paramètres de test

Niveaux de performance

Résultat de test

A Comportement en combustion

B Chaleur de contact

C Chaleur convective

D Chaleur par rayonnement

E Prétraitement des métaux fondus

F Grandes quantités de métaux liquides

1-4

4

X

1-4

1

2

1-4

1

4

X

1-4

X

EN 511:2006

Gants de protection contre le froid

EN 511

Paramètres de test

Niveaux de performance

Résultat de test

A Froid convectif

B Froid de contact

C Imperméabilité

1-4

1

1

0-1

X

Get article peut perdre sa propriété isolante en présence d'humidité. Merci de vous adresser au fabricant pour l'obtention d'informations concernant l'exposition admissible maximale (température, durée, etc.).

Explicaciones generales sobre los niveles de rendimiento obtenidos

1-6 / A-F Resultado de prueba alcanzado (cuanto más alto, tanto mejor)

0 = Nivel mínimo de prestación no alcanzado

X = No controlado o no aplicable a causa del material o de la forma

Todos los controles se realizaron en condiciones de laboratorio en el pulgar de la mano e i niveles de rendimiento obtenidos se determinaron sobre esta base.

EN 511:2006

Guanti di protezione - Requisiti generali e metodi di prova

EN 511

Parametri di collaudo

Nivelli di prestazione

Risultato della prova

Manilata

1-5

5

Spiegazione generale dei livelli di prestazione raggiunti

1-6 / A-F Risultato della prova raggiunto (quanto più alto, tanto migliore)

0 = Livello minimo di prestazione non raggiunto

X = Non controllato o non applicabile a causa del materiale e della forma

Tutti i test sono stati effettuati in condizioni di laboratorio sul polso della mano e i rispettivi livelli prestazionali sono stati determinati sulla base di questo.

EN 511:2020

Guanti di protezione - Requisiti generali e metodi di prova

EN 511

Parametri di collaudo

Nivelli di prestazione

Risultato della prova

Manilata

1-5

5

Se c'è il rischio di incastri nelle parti in movimento della macchina, non indossare i guanti.

EN 388:2016

Guanti di protezione contro rischi meccanici

EN 388

Parametri di collaudo

Nivelli di prestazione

Risultato della prova

A Resistenza ad abrasioni

B Resistenza al taglio (Test di Coupe)

C Forza di lacerazione

D Resistenza alla perforazione

E Resistenza al taglio (TDM)

1-4

1-5

1

1-4

1

A-F

A

Se i guanti sono costituiti da due o più strati, la classificazione generale non riflette necessariamente le prestazioni dello strato più esterno.

Il risultato della prova della resistenza di taglio (B) va inteso solo come indicazione. La prova di resistenza al taglio (TM) fornisce risultati di riferimento in termini di prestazioni.

EN 407:2020

Guanti di protezione contro i rischi termici (calore e/o fuoco)

EN 407

Parametri di collaudo

Nivelli di prestazione

Risultato della prova

A Comportamento al fuoco

B Calore di contatto

C Calore convettivo

D Calore di radiazione

E Piccoli oggetti di metallo fuso

F Grandi quantità di metallo liquido

1-4

1-4

1

1-4

X

1-4

X

1-4

X

EN 511:2006

Guanti di protezione contro il freddo

EN 511

Parametri di collaudo

Nivelli di prestazione

Risultato della prova

A Freddo convettivo

B Freddo di contatto

C Impermeabilità

1-4

1-4

1

0-1

X

Questo articolo può perdere le sue proprietà isolanti se bagnato. Per informazioni sull'esposizione massima consentita (temperatura, durata, ecc.) contattare il produttore.

Produttore

Anno e mese di produzione

STANDARD 100 by DEKO-TEX®

Leggere le istruzioni e le informazioni del produttore

Marchio CE

Marchio EAC

Marchio ULcSPFO

EN 511:2020

Protective gloves - General requirements and test methods

EN 511

Test parameter

Performance level

Test result

Dexterity

1-5

5

If there is a risk of getting caught in moving machine parts, gloves must not be worn.

EN 388:2016

Protective gloves against mechanical risks

EN 388

Test parameter

Performance level

Test result

A Abrasion resistance

B Blade cut resistance (Coupe Test)

C Tear resistance

D Puncture resistance

E Blade cut resistance (TDM)

1-4

1-5

1

1-4

1

A-F

A

If gloves consist of two or more layers, the overall classification does not necessarily reflect the performance of the outermost layer.

The result of the blade cut resistance (B) is only to be understood as an indication. The TDM cut resistance test (E) provides reference results in terms of performance.

EN 407:2020

Protective gloves against thermal risks (heat and/or fire)

EN 407

Test parameter

Performance level

Test result

A Flammability

B Contact heat

C Convective heat

D Radiant heat

1-4

1

1

1-4

X

bruci, cela peut devalir être réalisé pendant le port des gants.

Avant de commencer le travail (après le passage et éventuellement après le lavage des mains), il est possible d'utiliser une préparation adaptée de protection cutanée. Pendant le travail (après les pauses et avant de terminer le travail), il est possible d'utiliser un produit de nettoyage cutané adapté. Après le travail (après le dernier lavage de mains), il est possible d'utiliser une préparation adaptée de soin cutané.

Hygiène/entretien: La température de lavage recommandée se situe entre 40°C et 60°C (104°F – 140°F). Utilisez un détergent ménager ou un produit de nettoyage standard. Pas de nettoyeurs à sec. Le séchage peut provoquer un frottement à la surface du tissu. La température de séchage ne doit pas dépasser 70°C (158°F). Important: le lavage et l'utilisation peuvent réduire l'efficacité du gant au fil du temps.

Élimination : Éliminez ce produit avec les déchets ménagers. Après un contact volontaire ou involontaire avec des produits chimiques, ce produit peut être pollué par des substances nocives pour l'environnement ou dangereuses. Dans ce cas, l'élimination doit être effectuée en conformité avec la réglementation localement applicable.

Informations particulières : L'ÉPI peut provoquer des réactions allergiques sur les personnes sensibles. Prudence particulière recommandée en cas de sensibilité connue.

Explicaciones generales sobre los niveles de performance obtenus

1-6 / A-F Resultat de test obtenut (plus il est élevé, meilleur est le résultat)

0 = Niveau de performance minimal non atteint

X = Non vérifié ou non applicable en raison du matériau ou de la conception

Tous les contrôles ont été réalisés dans des conditions de laboratoire sur la paume de la main et les niveaux de performance respectés ont été déterminés sur cette base.

EN 407:2020

Protective gloves against thermal risks (heat and/or fire)

EN 407

Test parameter

Performance level

Test result

A Flammability

B Contact heat

C Convective heat

D Radiant heat

1-4

1

1

1-4

X

Instruzioni e informazioni del produttore

Opuscolo informativo per i dispositivi di protezione individuale (DPI) ai sensi del regolamento (UE) 2016/425, allegato II, sezione 1.4. Leggere attentamente questo opuscolo informativo prima di utilizzare il prodotto. È obbligato ad allegare questo opuscolo informativo al momento della cessione del DPI e consegnarlo al beneficiario del DPI. A tal fine, questo opuscolo informativo può essere riprodotto senza limitazioni.

Guanti di protezione

Dimensione(I)

Certificazione

Luogo notificato

6-12

EN 388, EN 407, EN 511, STANDARD 100 by DEKO-TEX®

CTC

Par. Sc. I. Gam. - 4, rue Hem, Frenkel

69367 Lyon Cedex 07

0075

Numero di identificazione

0075

Il marchio CE certifica che il prodotto è conforme ai requisiti fondamentali di salute e sicurezza del Regolamento (UE) 2016/425. La dichiarazione di conformità EU può essere consultata all'indirizzo www.gssafety.com.

Questo prodotto è un dispositivo di protezione individuale della categoria di rischio II. Protegge l'utente nei seguenti casi: rischi meccanici, rischi termici (calore e/o fuoco). Si escludono esplicitamente i casi di impiego diversi da quelli suelciti. Questo prodotto non offre pertanto protezione nei seguenti casi: prodotti chimici, microrganismi, freddo, sovie elettriche, radiazioni, laser con getto ad alta pressione. Osservare i colori come cambiamenti naturali del materiale, durante un periodo più lungo, possono avere come conseguenza un cambiamento delle proprietà del prodotto. Non sono possibili dati esatti per il tempo di vita del prodotto in relazione alle diverse condizioni di impiego. È consigliabile un'ispezione regolare e un'ispezione di manutenzione, dalla temperatura, dall'umidità, dal grado di usura e dall'intensità d'uso. Controllare che il prodotto non presenti danni o cambi di materiale (ad es. rivestimenti/materiali scropolati, pieni di crepe, fori, cambiamenti di colore, ecc.) dopo un impazzimento prolungato e prima di ogni utilizzo. Prima di ogni utilizzo, verificare che il prodotto sia adatto all'attività prevista e sia di corretta dimensione. Il prodotto non idoneo o difettoso deve essere immediatamente sostituito. Le dimensioni del prodotto possono differire dalle indicazioni di esempio a causa di tolleranze.

EN 388:2016

Gants de protection - Exigences générales et méthodes de test

EN 388

Paramètres de test

Niveaux de performance

Résultat de test

A Résistance à l'abrasion

B Résistance aux coupures (Coupe-Test)

C Force de déchirure

D Résistance à la perforation (essai de risque II)

E Résistance aux coupures (TDM)

A-F

A

EN 407:2020

Gants de protection contre les risques thermiques (chaleur et/ou feu)

EN 407

Paramètres de test

Niveaux de performance

Résultat de test

A Comportement en combustion

B Chaleur de contact

C Chaleur convective

D Chaleur par rayonnement

E Prétraitement des métaux fondus

F Grandes quantités de métaux liquides

1-4

4

X

1-4

1

2

1-4

1

4

X

EN 511:2006

Gants de protection contre le froid

EN 511

Paramètres de test

Niveaux de performance

Résultat de test

A Froid convectif

B Froid de contact

C Imperméabilité

1-4

1

1

0-1

X

Get article può perdere sa proprietà isolante in presenza d'umidità. Merci de vous adresser au fabricant pour l'obtention d'informations concernant l'exposition admissible maximale (température, durée, etc.).

directa, los rayos UV o las fuentes de ozono. No almacenar doblado o bajo carga de peso. Guardar o transportar el producto, si es posible, en el embalaje original. Influencias de luz, humedad, temperatura así como alteraciones naturales del material, durante un período largo de tiempo pueden provocar que las características del producto cambien. No se pueden dar datos exactos sobre el tiempo de almacenamiento de vida útil del EPI, ya que los datos dependen de las condiciones de uso. El tiempo de almacenamiento de la temperatura, la humedad, el grado de deterioro y de la intensidad de uso. Revise el producto si ha estado almacenado durante mucho tiempo, así como antes y después de cada uso para ver si presenta daños o alteraciones en el material (p.ej., revestimientos o material rígido, agrietado, agujeros, alteración en el color, etc.). Revise el producto antes de cualquier uso para ver si es apto para la actividad prevista y si su tamaño es correcto. Los productos impregnados o de otros materiales deben desecharse y no deben utilizarse en ningún caso. El tamaño del producto puede diferir de las especificaciones p.ej., por la dilatación.

Todos los rendimientos se han calculado mediante ensayos en condiciones de laboratorio. Por tanto, se recomienda hacer una revisión para determinar si el EPI se adecua al uso previsto, ya que las condiciones en el puesto de trabajo pueden verse afectadas de diferentes parámetros (p.ej., temperatura, abrasión, intensidad de uso) de lo de los ensayos de tipo I de EPI ya se ha utilizado, puede tener un menor rendimiento debido al grado de desgaste. El fabricante no asume responsabilidad alguna si se ha usado un uso previsto del producto.

Indicaciones para llevar el artículo: Procure que antes de ponerse los guantes, sus manos estén limpias y secas. Intente usar los dedos en el equipo correspondiente y ver su sujeción del pulso de la mano del guante distribuido por su mano. Procure que se ajuste correctamente. Los guantes deberán quedar ajustados en la palma de la mano, los dedos y en el espacio interdigital. Los guantes se pueden dar por las uñas, las joyas y al extenderlos y tirar demasiado de ellos. Después de su uso, los guantes deberán retirarse de tal manera que la parte exterior no entre en contacto con la ropa o la piel ya que puede estar contaminada por sustancias nocivas volátiles e inóculas. Los guantes han de retirarse de tal manera que la parte interna siga hacia fuera. Para ello, levante la muñeca y levante los puños de los dedos. Entonces puede doblar hacia fuera el pulso o la manga para retirar el guante. Para que el guante mantenga su comodidad, deberá limpiarse después de cada uso siguiendo las indicaciones de limpieza y mantenimiento. Según sea necesario, esto deberá realizarse mientras se llevan los guantes puestos.

Antes de desmontar el artículo, asegure el paso de los dedos (de las manos) al puede aplicar un preparado para protección dérmica apropiado. Durante el trabajo (antes de las pausas y antes de finalizar el trabajo) se puede utilizar un producto de limpieza de la piel apropiado. Después del trabajo (en el último lavado de manos) se puede utilizar un producto apropiado para el cuidado de la piel.

Limpieza / Mantenimiento: La temperatura de lavado recomendada está entre 40°C y 60°C (104°F – 140°F). Use un detergente o producto de limpieza estándar. No lavar en seco. El proceso de secado puede causar frotamiento a la superficie del tejido. La temperatura de secado no debe superar los 70°C (158°F). Importancia: el lavado y el uso de este producto disminuirá la eficacia del guante con el tiempo.

Desecho: Puede desechar el producto junto con la basura doméstica. Sea enter con el producto, de manera intencionada o no intencionada, con sustancias químicas, el producto puede quedar contaminado por sustancias nocivas por un medio ambiente y/o personas. En ese caso, e desecho ha de realizarse respetando las disposiciones legales locales aplicables.

Indicaciones especiales: El EPI puede provocar reacciones alérgicas en personas sensibles. Deberá prestarse especial precaución si existe hipersensibilidad.

Aclaraciones generales sobre los niveles de rendimiento alcanzados

1-6 / A-F Resultado de combinación alcanzado (cuanto mayor, mejor)

0 = Nivel de rendimiento mínimo no alcanzado

X = No comprobado o debido al material o a su estructura no aplicable

Todos los ensayos realizados al material de la mano se han realizado en condiciones de laboratorio y conforma a estos han determinados los niveles de rendimiento.

EN 511:2006

Guanti di protezione contro il freddo

EN 511

Parametri di collaudo

Nivelli di prestazione

Risultato della prova

A Freddo convettivo

B Freddo di contatto

C Impermeabilità

1-4

1-4

1

0-1

X

Questo articolo può perdere le sue proprietà isolanti se bagnato. Per informazioni sull'esposizione massima consentita (temperatura, durata, ecc.) contattare il produttore.

Produttore

Anno e mese di produzione

STANDARD 100 by DEKO-TEX®

Leggere le istruzioni e le informazioni del produttore

Marchio CE

Marchio EAC

Marchio ULcSPFO

EN 511:2020

Protective gloves - General requirements and test methods

EN 511

Test parameter

Performance level

Test result

Dexterity

1-5

5

If there is a risk of getting caught in moving machine parts, gloves must not be worn.

EN 388:2016

Guantes de protección contra riesgos mecánicos

EN 388

Parámetros de comprobación

Niveles de rendimiento

Resultado de la comprobación

Destreza de los dedos

1-5

5

Siempre que exista el riesgo de quedar atrapado por piezas móviles de la máquina, no se pueden llevar guantes.

EN 388:2016

Guantes de protección contra riesgos mecánicos

EN 388

Parámetros de comprobación

Niveles de rendimiento

Resultado de la comprobación

A Resistencia a la abrasión

B Resistencia a los cortes (Test de Coupe)

C Esfuerzo al desgarro

D Resistencia a la penetración

E Resistencia a los cortes (TDM)

1-4

1-4

1

1-4

1

A-F

A

Si los guantes están compuestos por más de una capa, la clasificación general no representa necesariamente el nivel de rendimiento de la capa exterior.

El resultado de la comprobación de la resistencia a los cortes (B) solo ha de entenderse como una indicación. El ensayo TDM de resistencia a los cortes aporta referencias en cuanto a su eficacia.

EN 407:2020

Guantes de protección contra riesgos térmicos (calor o fuego)

EN 407

Parámetros de comprobación

Niveles de rendimiento

Resultado de la comprobación

A Comportamiento ante el fuego

B Calor de contacto

C Calor convectivo

D Calor por radiación

E Pequeños objetos de metal fundido

F Grandes cantidades de metal líquido

1-4

1-4

1

1-4

X

1-4

X

After: Deposer dit produit bij het huisvuil. Na oepzetel of oepzetel met chemieën, kan dit product beveld zijn met stoffen die schade zijn voor milieu of gezondheid. Voer in dat geval het product af volgens de plaatselijke voorzichten.

Speciale opmerking: Een PMB kan bij gevoelige personen een allergische reactie veroorzaken. Als u lijft aan overgevoelghed, wees bij gebruik voorzichtig.

Algemeen toelichting bij behalve prestatiegegevens

1-6 / A-F Behalve prestatiegegevens (hoe hoger, hoe beter)

0 = Minimumniveau niet bereikt

X = Niet getest of niet van toepassing wegens het type materiaal of structuur

Alle testen werden onder laboratoriumcondities uitgevoerd op de binnenzijkant van de hand en op basis van deze testen zijn de prestatiegegevens bepaald.

EN 511:2020

Veiligheidshandschoenen - Algemene eisen en testprocedures

EN 511

Testparameters

Prestatie-niveaus

Testresultaat

Vingervroefheid

1-5

5

Wanneer er risico bestaat op vastgeklemd raken in bewegende machineonderdelen, mogen geen handschoenen worden gedragen.

EN 388:2016

Veiligheidshandschoenen tegen mechanische risico's

EN 388

Testparameters

Prestatie-niveaus

Testresultaat

A Slijvrijheid

B Snijvrijheid (snij-test)

C Scheurkracht

D Punctuursterkte

E Snijvrijheid (TDM-test)

1-4

1-5

1

1-4

1

A-F

A

Als handschoenen uit twee of meer lagen bestaan, geeft het totaalresultaat niet noodzakelijk het resultaat van de afzonderlijke lagen weer. Het totaalresultaat voor snijvrijheid (B) mag alleen als richtlijn worden gebruikt. De resultaten van de test voor snijvrijheid (E) zijn referentiegegevens.

EN 407:2020

Veiligheidshandschoenen tegen thermische risico's (hite en/of vuur)

EN 407

Testparameters

Prestatie-niveaus

Testresultaat

A Brandgedrag

B Contactwarmte

C Gedingswarmte

D Stralingswarmte

E Kleine spatten van gesmolten metaal

F Grote hoeveelheden vloeibaar metaal

1-4

1-4

1

1-4

X

1-4

X

EN 511:2006

Veiligheidshandschoenen tegen koude

EN 511

Testparameters

Prestatie-niveaus

Testresultaat

A Gedingskoude

B Contactkoude

C Waterdichtheid

1-4

1-4

1

0-1

X

Dit artikel kan bij natheid zijn isolerende eigenschap verliezen. Voor informatie over de maximale toegestane blootstelling (temperatuur, duur, enz.) neemt u contact op met de fabrikant.

Fabrikant

Jaar en maand van fabricage

STANDARD 100 by DEKO-TEX®

Gebruiksaanwijzingen en informatie voor de fabrikant lezen

CE-markering

EAC-markering

ULcSPFO-markering

EN 511:2020

Mekaanische risikelijst suojaväri käsineet

EN 511

Testimittaujat

Suojaväri-käsineet

Testitulos

Sormijäykisyys

1-5

5

Valmistajan ohjeita ja tiedot

Henkilökäyttöön suojaväri-käsineet (EN 2016/425) käsineet II

olevan 1.4 kohdan mukaisesti. Lue tämä tiedote huolellisesti ennen henkilökohtaisen käytön aloitusta. Käytä laitteita varuillaan etenvälillä, ellei välttämättä ole muuten määrättyä. Tätä tarkoitusta varten tämä dokumentti koskii rajoitettuja.

Suojäkäsineet

Käyttöohje

6-12

EN 388, EN 407, EN 511, STANDARD 100 by DEKO-TEX®

EN 511:2006

Guantes de protección contra el frío

EN 388

Parámetros de comprobación

Niveles de rendimiento

Resultado de la comprobación

A Frio convectivo

B Frio de contacto

C Impermeabilidad

1-4

1-4

1

0-1

X

Explicación máxima (temperatura, duración, etc.) dirigirse, por favor, al fabricante.

Fabricante

Año y mes de fabricación

STANDARD 100 by DEKO-TEX®

Lee las instrucciones e informaciones del fabricante

Marcado CE

Marcado EAC

Marcado ULcSPFO

EN 511:2020

Protective gloves - General requirements and test methods

EN 511

Test parameter

Performance level

Test result

Dexterity

1-5

5

If there is a risk of getting caught in moving machine parts, gloves must not be worn.

EN 388:2016

Guantes de protección contra riesgos mecánicos

EN 388

Parámetros de comprobación

Niveles de rendimiento

Resultado de la comprobación

Destreza de los dedos

1-5

5

Siempre que exista el riesgo de quedar atrapado por piezas móviles de la máquina, no se pueden llevar guantes.

EN 388:2016

Guantes de protección contra riesgos mecánicos

EN 388

Parámetros de comprobación

Niveles de rendimiento

Resultado de la comprobación

A Resistencia a la abrasión

B Resistencia a los cortes (Test de Coupe)

C Esfuerzo al desgarro

D Resistencia a la penetración

E Resistencia a los cortes (TDM)

1-4

1-4

1

1-4

1

A-F

A

Si los guantes están compuestos por más de una capa, la clasificación general no representa necesariamente el nivel de rendimiento de la capa exterior.

El resultado de la comprobación de la resistencia a los cortes (B) solo ha de entenderse como una indicación. El ensayo TDM de resistencia a los cortes aporta referencias en cuanto a su eficacia.

EN 407:2020

Guantes de protección contra riesgos térmicos (calor o fuego)

EN 407

Parámetros de comprobación

Niveles de rendimiento

Resultado de la comprobación

A Comportamiento ante el fuego

B Calor de contacto

C Calor convectivo

D Calor por radiación

E Pequeños objetos de metal fundido

F Grandes cantidades de metal líquido

1-4

1-4

1

1-4

X

1-4

X

After: Deposer dit produit bij het huisvuil. Na oepzetel of oepzetel met chemieën, kan dit product beveld zijn met stoffen die schade zijn voor milieu of gezondheid. Voer in dat geval het product af volgens de plaatselijke voorzichten.

Speciale opmerking: Een PMB kan bij gevoelige personen een allergische reactie veroorzaken. Als u lijft aan overgevoelghed, wees bij gebruik voorzichtig.

Algemeen toelichting bij behalve prestatiegegevens

1-6 / A-F Behalve prestatiegegevens (hoe hoger, hoe beter)

0 = Minimumniveau niet bereikt

X = Niet getest of niet van toepassing wegens het type materiaal of structuur

Alle testen werden onder laboratoriumcondities uitgevoerd op de binnenzijkant van de hand en op basis van deze testen zijn de prestatiegegevens bepaald.

EN 511:2020

Veiligheidshandschoenen - Algemene eisen en testprocedures

EN 511

Testparameters

Prestatie-niveaus

Testresultaat

Vingervroefheid

1-5

5

