


DE		EN 12420:2020	Schutzhandschuhe – Allgemeine Anforderungen und Prüfverfahren
<p>Anleitungen und Informationen des Herstellers</p> <p>Informationsbrochure für persönliche Schutzausrüstung (PSA) gemäß Verordnung (EU) 2016/425, Artikel 14 Abschnitt 1.4. Bitte lesen Sie diese Informationsbrochure sorgfältig vor Gebrauch der PSA durch. Sie sind verpflichtet, diese Informationsbrochure bei Weitergabe der PSA beizubehalten, bzw. dem Empfänger der PSA auszuhandeln. Zu diesem Zweck kann diese Informationsbrochure uneingeschränkt weitergegeben werden.</p> <p>Schutzhandschuhe</p> <p>CE-Kennzeichnung</p> <p>Zertifizierung</p> <p>Notifizierstelle</p> <p>Kennnummer</p>	<p>Risikokategorie II</p> <p>EN 388, EN 407, EN 511, STANDARD 100 by DEKO-TEX®</p> <p>6-12</p> <p>69367 UN Cedex 07</p> <p>France</p> <p>0075</p>	<p>Leistungsstufen</p> <p>Prüfgegenbe</p> <p>1-5</p> <p>5</p>	


Sofem ein Risiko besteht, sich in beweglichen Maschinenteilen zu verletzen, dürfen keine Handschuhe getragen werden.

EN 388:2016 **Schutzhandschuhe gegen mechanische Risiken**

EN 388	Prüfparameter	Leistungsstufen	Prüfgegenbe
	A Abriebfestigkeit	1-4	4
	B Schnittfestigkeit (Coupe-Test)	1-5	X
	C Kontaktwärme	1-4	3
	D Durchschlagsfest	1-4	2
	E Schnittfestigkeit (TDM)	A-F	E


Fall: Handschuhe aus zwei oder mehreren Lagen bestehen, gilt die Gesamtklassifizierung nicht notwendigerweise die Leistungsfähigkeit der äußersten Lage. Das Prüfverfahren der Schnittfestigkeit (E) ist nur ein Hinweis zu verstehen. Die TDM-Schnittfestigkeitsprüfung (E) liefert Referenzergebnisse bezüglich der Leistung.

EN 407:2020 **Schutzhandschuhe gegen thermische Risiken (Hitze und/oder Feuer)**

EN 407	Prüfparameter	Leistungsstufen	Prüfgegenbeis
	A Brennverhalten	1-4	X
	B Kontaktwärme	1-4	2
	C Konvektive Wärme	1-4	X
	D Strahlungswärme	1-4	X
	E Kleine Spritzer geschmolzenen Metalls	1-4	X

Fall: Handschuhe aus zwei oder mehreren Lagen bestehen, gilt die Gesamtklassifizierung nicht notwendigerweise die Leistungsfähigkeit der äußersten Lage. Das Prüfverfahren der Schnittfestigkeit (E) ist nur ein Hinweis zu verstehen. Die TDM-Schnittfestigkeitsprüfung (E) liefert Referenzergebnisse bezüglich der Leistung.

EN 511:2006 **Schutzhandschuhe gegen Kälte**

EN 511	Prüfparameter	Leistungsstufen	Prüfgegenbeis
	A Konvektive Kälte	1-4	X
	B Kontaktwärme	1-4	2
	C Wasserdichtheit	0-1	1

Dieser Artikel kann bei Nässe seine isolierende Eigenschaft verlieren. Für Informationen hinsichtlich der maximal zulässigen Exposition (Temperatur, Dauer etc.) wenden Sie sich bitte an den Hersteller.

Hersteller

Jahr und Monat der Herstellung

STANDARD 100 by DEKO-TEX®

Anleitungen und Informationen des Herstellers lesen

Ver Arbeitseigenig (nach Fassen und ggf. nach dem Händewaschen) kann ein geeignetes Hautschutzpräparat Anwendung werden. Während der Arbeit (Vor und nach der Arbeit) können Sie ein geeignetes Hautreinigungsmittel verwenden. Nach der Arbeit (nach dem letzten Händewaschen) kann ein geeignetes Hautpflegepräparat verwendet werden.

Reinigung / Nutzung : Die empfohlene Waschtemperatur liegt zwischen 40°C und 60°C (104°F – 140°F). Bitte verwenden Sie ein handelsübliches Waschmittel oder Reinigungsmittel. Nicht chemisch reinigen: Das Reinigungsmittel sollte keine bleichenden oder oxidierenden Wirkstoffe enthalten. Keine Weichspüler verwenden. Der Trocknungsprozess kann zu einer Verflüchtung der Gewebeerweichung führen. Die Trocknungstemperatur sollte 70°C (158°F) nicht überschreiten. Wichtig: Waschen und Gebrauch können die Wirksamkeit des Handschuhs im Laufe der Zeit verringern.

Entsorgung: Entsorgen Sie dieses Produkt zusammen mit dem Hausmüll. Nach beabsichtigtem oder unbeabsichtigtem Kontakt mit Chemikalien, kann dieses Produkt durch umweltschädigende oder gefährliche Substanzen verunreinigt sein. In diesem Fall ist die Entsorgung in Übereinstimmung mit den örtlich anzuwendenden Rechtsvorschriften vorzunehmen.

Besondere Hinweise: PSA kann bei sensiblen Personen allergische Reaktionen hervorrufen. Besondere Vorsicht ist bei bekannter Überempfindlichkeit empfohlen.

Generelle Erläuterungen zu erzielten Leistungsstufen

1-5 / A-F : Erzielte Leistungsstufen (je höher der Wert, desto besser)

X : Nicht geprüft bzw. aufgrund des Materials oder der Gestaltung nicht anwendbar

Alle Prüfungen wurden unter Laborbedingungen an der Handinnenfläche durchgeführt und anhand dieser wurden die jeweiligen Leistungsstufen ermittelt.

E Small quantities of molten metal	1-4	X
F Large quantities of liquid metal	1-4	X

EN 511:2006		Protective gloves against cold	
EN 511	Test parameter	Performance level	Test result
	A Convective cold	1-4	X
	B Contact cold	1-4	2
	C Waterproofness	0-1	1

This article may lose its insulating properties when wet. For information regarding the maximum permissible exposure (temperature, duration etc.) please contact the manufacturer.

Explications générales sur les niveaux de performance obtenus

1-5 / A-F : Résultat de tests obtenus (plus il est élevé, meilleur est le résultat)

X : Non vérifié ou non applicable en raison du matériau ou de la conception

Tous les essais ont été réalisés dans des conditions de laboratoire sur la paume de la main et les niveaux de performance respectés ont été déterminés sur cette base.

EN 511:2020 **Gants de protection – Exigences générales et méthodes de test**

EN 511	Paramètres de test	Niveaux de performance	Résultat de test
	A Convêtement en combustion	1-4	X
	B Chaleur de contact	1-4	2
	C Chaleur convective	1-4	X

D Résistance à la perforation (essai de risque II)
E Résistance aux coupures (TDM)
A-F E

Si les gants sont composés de deux ou plusieurs couches, la classification globale ne restitue pas nécessairement l'efficacité de la couche externe.

Le résultat de contrôle de la résistance aux coupures (B) doit être interprété uniquement comme une indication. Les résultats de résistance aux coupures (E) fournnt des résultats de référence sur la performance.


EN 388:2016 **Gants de protection contre les risques mécaniques**

EN 388	Paramètres de test	Niveaux de performance	Résultat de test
	A Résistance à l'abrasion	1-4	4
	B Résistance aux coupures (Coupe-Test)	1-5	X
	C Force de déchirure	1-4	3
	D Résistance à la perforation (essai de risque II)	1-4	2
	E Résistance aux coupures (TDM)	A-F	E

Si les gants sont composés de deux ou plusieurs couches, la classification globale ne restitue pas nécessairement l'efficacité de la couche externe.


Le résultat de contrôle de la résistance aux coupures (B) doit être interprété uniquement comme une indication. Les résultats de résistance aux coupures (E) fournnt des résultats de référence sur la performance.

EN 407:2020 **Gants de protection contre les risques thermiques (chaleur et/ou feu)**

EN 407	Paramètres de test	Niveaux de performance	Résultat de test
	A Comportement en combustion	1-4	X
	B Chaleur de contact	1-4	2
	C Chaleur convective	1-4	X
	D Chaleur par rayonnement	1-4	X
	E Petites projections de métaux fondus	1-4	X

F Grandes quantités de métaux liquides
1-4 X

EN 511:2006 **Gants de protection contre le froid**

EN 511	Paramètres de test	Niveaux de performance	Résultat de test
	A Froid convectif	1-4	X
	B Froid de contact	1-4	2
	C Imperméabilité	0-1	1

Dies Artikel kann bei Nässe seine isolierende Eigenschaft verlieren. Für Informationen hinsichtlich der maximal zulässigen Exposition (Temperatur, Dauer etc.) wenden Sie sich bitte an den Hersteller.

Fabrikant


Année et mois de fabrication.

STANDARD 100 by DEKO-TEX®

Lies les Instructions et informations du fabricant

Get article peut perdre sa propriété isolante en présence d'humidité. Merci de vous adresser au fabricant pour l'obtention d'informations concernant l'exposition admissible maximale (température, durée, etc.).

EN 511:2020 **Gants de protection – Exigences générales et méthodes de test**

EN 511	Paramètres de test	Niveaux de performance	Résultat de test
	A Froid convectif	1-4	X
	B Froid de contact	1-4	2
	C Imperméabilité	0-1	1

Dieser Artikel kann bei Nässe seine isolierende Eigenschaft verlieren. Für Informationen hinsichtlich der maximal zulässigen Exposition (Temperatur, Dauer etc.) wenden Sie sich bitte an den Hersteller.

General explanations of achieved performance levels

1-5 / A-F : Resultado della prova raggiunto (quanto più alto, tanto migliore)

X : Non controllato o non applicabile a causa del materiale e della forma

Tutti i test sono stati effettuati in condizioni di laboratorio sul palmo della mano e i rispettivi livelli prestazionali sono stati determinati sulla base di questo.

EN 511:2020 **Guanti di protezione – Requisiti generali e metodi di prova**

EN 511	Parametri di collaudo	Livelli di prestazione	Risultato della prova
	A Freddo convettivo	1-4	X
	B Freddo di contatto	1-4	2
	C Impermeabilità	0-1	1

Dieser Artikel kann bei Nässe seine isolierende Eigenschaft verlieren. Für Informationen hinsichtlich der maximal zulässigen Exposition (Temperatur, Dauer etc.) wenden Sie sich bitte an den Hersteller.

General explanations of achieved performance levels

1-5 / A-F : Resultado della prova raggiunto (quanto più alto, tanto migliore)

X : Non controllato o non applicabile a causa del materiale e della forma

Tutti i test sono stati effettuati in condizioni di laboratorio sul palmo della mano e i rispettivi livelli prestazionali sono stati determinati sulla base di questo.

EN 511:2020 **Guanti di protezione – Requisiti generali e metodi di prova**

EN 511	Parametri di collaudo	Livelli di prestazione	Risultato della prova
	A Freddo convettivo	1-4	X
	B Freddo di contatto	1-4	2
	C Impermeabilità	0-1	1

Dieser Artikel kann bei Nässe seine isolierende Eigenschaft verlieren. Für Informationen hinsichtlich der maximal zulässigen Exposition (Temperatur, Dauer etc.) wenden Sie sich bitte an den Hersteller.

General explanations of achieved performance levels

1-5 / A-F : Resultado della prova raggiunto (quanto più alto, tanto migliore)

X : Non controllato o non applicabile a causa del materiale e della forma

Tutti i test sono stati effettuati in condizioni di laboratorio sul palmo della mano e i rispettivi livelli prestazionali sono stati determinati sulla base di questo.

EN 511:2020 **Guanti di protezione – Requisiti generali e metodi di prova**

EN 511	Parametri di collaudo	Livelli di prestazione	Risultato della prova
	A Freddo convettivo	1-4	X
	B Freddo di contatto	1-4	2
	C Impermeabilità	0-1	1

Dieser Artikel kann bei Nässe seine isolierende Eigenschaft verlieren. Für Informationen hinsichtlich der maximal zulässigen Exposition (Temperatur, Dauer etc.) wenden Sie sich bitte an den Hersteller.

General explanations of achieved performance levels

1-5 / A-F : Resultado della prova raggiunto (quanto più alto, tanto migliore)

X : Non controllato o non applicabile a causa del materiale e della forma

Tutti i test sono stati effettuati in condizioni di laboratorio sul palmo della mano e i rispettivi livelli prestazionali sono stati determinati sulla base di questo.

EN 511:2020 **Guanti di protezione – Requisiti generali e metodi di prova**

EN 511	Parametri di collaudo	Livelli di prestazione	Risultato della prova
	A Freddo convettivo	1-4	X
	B Freddo di contatto	1-4	2
	C Impermeabilità	0-1	1

Dieser Artikel kann bei Nässe seine isolierende Eigenschaft verlieren. Für Informationen hinsichtlich der maximal zulässigen Exposition (Temperatur, Dauer etc.) wenden Sie sich bitte an den Hersteller.

General explanations of achieved performance levels

1-5 / A-F : Resultado della prova raggiunto (quanto più alto, tanto migliore)

X : Non controllato o non applicabile a causa del materiale e della forma

Tutti i test sono stati effettuati in condizioni di laboratorio sul palmo della mano e i rispettivi livelli prestazionali sono stati determinati sulla base di questo.

EN 511:2020 **Guanti di protezione – Requisiti generali e metodi di prova**

EN 511	Parametri di collaudo	Livelli di prestazione	Risultato della prova
	A Freddo convettivo	1-4	X
	B Freddo di contatto	1-4	2
	C Impermeabilità	0-1	1

Dieser Artikel kann bei Nässe seine isolierende Eigenschaft verlieren. Für Informationen hinsichtlich der maximal zulässigen Exposition (Temperatur, Dauer etc.) wenden Sie sich bitte an den Hersteller.

General explanations of achieved performance levels

1-5 / A-F : Resultado della prova raggiunto (quanto più alto, tanto migliore)

X : Non controllato o non applicabile a causa del materiale e della forma

Tutti i test sono stati effettuati in condizioni di laboratorio sul palmo della mano e i rispettivi livelli prestazionali sono stati determinati sulla base di questo.

EN 511:2020 **Guanti di protezione – Requisiti generali e metodi di prova**

EN 511	Parametri di collaudo	Livelli di prestazione	Risultato della prova
	A Freddo convettivo	1-4	X
	B Freddo di contatto	1-4	2
	C Impermeabilità	0-1	1

Dieser Artikel kann bei Nässe seine isolierende Eigenschaft verlieren. Für Informationen hinsichtlich der maximal zulässigen Exposition (Temperatur, Dauer etc.) wenden Sie sich bitte an den Hersteller.

General explanations of achieved performance levels

1-5 / A-F : Resultado della prova raggiunto (quanto più alto, tanto migliore)

X : Non controllato o non applicabile a causa del materiale e della forma

Tutti i test sono stati effettuati in condizioni di laboratorio sul palmo della mano e i rispettivi livelli prestazionali sono stati determinati sulla base di questo.

EN 511:2020 **Guanti di protezione – Requisiti generali e metodi di prova**

EN 511	Parametri di collaudo	Livelli di prestazione	Risultato della prova
	A Freddo convettivo	1-4	X
	B Freddo di contatto	1-4	2
	C Impermeabilità	0-1	1

Dieser Artikel kann bei Nässe seine isolierende Eigenschaft verlieren. Für Informationen hinsichtlich der maximal zulässigen Exposition (Temperatur, Dauer etc.) wenden Sie sich bitte an den Hersteller.

General explanations of achieved performance levels

1-5 / A-F : Resultado della prova raggiunto (quanto più alto, tanto migliore)

X : Non controllato o non applicabile a causa del materiale e della forma

Tutti i test sono stati effettuati in condizioni di laboratorio sul palmo della mano e i rispettivi livelli prestazionali sono stati determinati sulla base di questo.

EN 511:2020 **Guanti di protezione – Requisiti generali e metodi di prova**

EN 511	Parametri di collaudo	Livelli di prestazione	Risultato della prova
	A Freddo convettivo	1-4	X
	B Freddo di contatto	1-4	2
	C Impermeabilità	0-1	1

Dieser Artikel kann bei Nässe seine isolierende Eigenschaft verlieren. Für Informationen hinsichtlich der maximal zulässigen Exposition (Temperatur, Dauer etc.) wenden Sie sich bitte an den Hersteller.

General explanations of achieved performance levels

1-5 / A-F : Resultado della prova raggiunto (quanto più alto, tanto migliore)

X : Non controllato o non applicabile a causa del materiale e della forma

Tutti i test sono stati effettuati in condizioni di laboratorio sul palmo della mano e i rispettivi livelli prestazionali sono stati determinati sulla base di questo.

EN 511:2020 **Guanti di protezione – Requisiti generali e metodi di prova**

EN 511	Parametri di collaudo	Livelli di prestazione	Risultato della prova
	A Freddo convettivo	1-4	X
	B Freddo di contatto	1-4	2
	C Impermeabilità	0-1	1

Dieser Artikel kann bei Nässe seine isolierende Eigenschaft verlieren. Für Informationen hinsichtlich der maximal zulässigen Exposition (Temperatur, Dauer etc.) wenden Sie sich bitte an den Hersteller.

General explanations of achieved performance levels

1-5 / A-F : Resultado della prova raggiunto (quanto più alto, tanto migliore)

X : Non controllato o non applicabile a causa del materiale e della forma

Tutti i test sono stati effettuati in condizioni di laboratorio sul palmo della mano e i rispettivi livelli prestazionali sono stati determinati sulla base di questo.

EN 511:2020 **Guanti di protezione – Requisiti generali e metodi di prova**

EN 511	Parametri di collaudo	Livelli di prestazione	Risultato della prova
	A Freddo convettivo	1-4	X
	B Freddo di contatto	1-4	2
	C Impermeabilità	0-1	1

Dieser Artikel kann bei Nässe seine isolierende Eigenschaft verlieren. Für Informationen hinsichtlich der maximal zulässigen Exposition (Temperatur, Dauer etc.) wenden Sie sich bitte an den Hersteller.

General explanations of achieved performance levels

1-5 / A-F : Resultado della prova raggiunto (quanto più alto, tanto migliore)

X : Non controllato o non applicabile a causa del materiale e della forma

Tutti i test sono stati effettuati in condizioni di laboratorio sul palmo della mano e i rispettivi livelli prestazionali sono stati determinati sulla base di questo.

EN 511:2020 **Guanti di protezione – Requisiti generali e metodi di prova**

EN 511	Parametri di collaudo	Livelli di prestazione	Risultato della prova
	A Freddo convettivo	1-4	X
	B Freddo di contatto	1-4	2
	C Impermeabilità	0-1	1

Dieser Artikel kann bei Nässe seine isolierende Eigenschaft verlieren. Für Informationen hinsichtlich der maximal zulässigen Exposition (Temperatur, Dauer etc.) wenden Sie sich bitte an den Hersteller.

General explanations of achieved performance levels

1-5 / A-F : Resultado della prova raggiunto (quanto più alto, tanto migliore)

X : Non controllato o non applicabile a causa del materiale e della forma

Tutti i test sono stati effettuati in condizioni di laboratorio sul palmo della mano e i rispettivi livelli prestazionali sono stati determinati sulla base di questo.

EN 511:2020 **Guanti di protezione – Requisiti generali e metodi di prova**

EN 511	Parametri di collaudo	Livelli di prestazione	Risultato della prova

