



EN388



2X4XD



COUPURE


 Oeko-Tex®
 Standard 100


CONDITIONNEMENT:

TAILLE MANCHETTE	S, M, L, XL
PAR CARTON	144

NIVEAU DE PERFORMANCE:

EN388: 2X4XD

ABRASION		1	2	3	4	
COUPURE	X	1	2	3	4	5
DÉCHIRURE		1	2	3	4	
PERFORATION	X	1	2	3	4	
TEST TDM À LA COUPURE	A	B	C	D	E	F

PROPRIÉTÉS:

- Protection du bras contre les blessures avec un niveau de résistance élevé aux coupures (D).
- Pour un travail polyvalent avec un ajustement à la main pour un meilleur confort et une utilisation facile avec des gants.

CARACTÉRISTIQUES:

- Sans acier inoxydable ni fibre de verre
- Bactériostatique pour l'élimination des bactéries nocives
- Régulation thermique pour maintenir le confort des mains
- Neutralisation des odeurs pour que les gants sentent toujours le frais

APPLICATIONS:

- Industrie automobile
- Industrie du verre
- Fabrication métallique
- Électroménager
- Équipement de machines

CATÉGORIE:

- **Kyorene® Pro**

CONSEILS D'ENTRETIEN:

La température de lavage recommandée se situe entre 40° C et 60°C (104°F - 140°F). Utilisez une lessive ou un produit de nettoyage standard. Ne pas nettoyer à sec. Le séchage peut provoquer un feutrage à la surface du tissu. La température de séchage ne doit pas dépasser 70°C (158°F). Important : le lavage et l'utilisation peuvent réduire l'efficacité du gant au fil du temps.

